

В.В. Ванін
А.В. Бліок
Г.О. Гнітецька

ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ *документації*

Видавництво "Каравела"



XXXX.XXXXXX.XXX																																																																
<table border="1"><tr><td>Модуль</td><td>m</td><td>3</td></tr><tr><td>Кількість зубців</td><td>z</td><td>68</td></tr><tr><td>Нормальний вихідний контур</td><td colspan="2">— ГОСТ 13755-81</td></tr><tr><td>Коефіцієнт зміщення</td><td>x</td><td>0</td></tr><tr><td>Ступінь точності</td><td colspan="2">— В-7-7 Від ГОСТ 1643-81</td></tr><tr><td>Діапазон діаметр</td><td>d</td><td>204</td></tr></table>		Модуль	m	3	Кількість зубців	z	68	Нормальний вихідний контур	— ГОСТ 13755-81		Коефіцієнт зміщення	x	0	Ступінь точності	— В-7-7 Від ГОСТ 1643-81		Діапазон діаметр	d	204																																													
Модуль	m	3																																																														
Кількість зубців	z	68																																																														
Нормальний вихідний контур	— ГОСТ 13755-81																																																															
Коефіцієнт зміщення	x	0																																																														
Ступінь точності	— В-7-7 Від ГОСТ 1643-81																																																															
Діапазон діаметр	d	204																																																														
<table border="1"><tr><td>Стат.</td><td>Арк.</td><td>№ Відрізки</td><td>Поміс</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Колесо зубчасте</td><td>Планка</td><td>Маса</td><td>Масоміс</td></tr><tr><td>Розроб.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td>1:2</td></tr><tr><td>Перев.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Техн.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ізогр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Запис.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">Сталь 35 ГОСТ 1050-88</td></tr></table>		Стат.	Арк.	№ Відрізки	Поміс	Дата	Колесо зубчасте	Планка	Маса	Масоміс	Розроб.	—	—	—	—				1:2	Перев.									Техн.									Ізогр.									Запис.									Сталь 35 ГОСТ 1050-88								
Стат.	Арк.	№ Відрізки	Поміс	Дата	Колесо зубчасте	Планка		Маса	Масоміс																																																							
Розроб.	—	—	—	—					1:2																																																							
Перев.																																																																
Техн.																																																																
Ізогр.																																																																
Запис.																																																																
Сталь 35 ГОСТ 1050-88																																																																

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О.

ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

*Затверджено
Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів*

Четверте видання,
виправлене й доповнене

Київ «Каравела» 2012

УДК 744:62(075.8)
ББК 30.119-02я73
В 17

Гриф надано Міністерством освіти
і науки України рішенням колегії
від 20.12.2009 р.

Рецензенти:

B.Є. Михайленко,

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
Київського національного університету будівництва і архітектури.

Президент Української асоціації з прикладної геометрії.

Ю.М. Ковалев,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної геометрії
та комп’ютерної графіки Національного авіаційного університету.

В 17 Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О.

Оформлення конструкторської документації: Навч. посібн. 4-те вид.,
випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. – 200 с.

ISBN 966-8019-07-5

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської до-
кументації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить не-
обхідні відомості для оформлення робочих креслеників деталей,
креслеників складаних одиниць та текстових документів.

Для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання,
а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації вузів.

УДК 744:62(075.8)
ББК 30.119-02я73

ISBN 966-8019-07-5

© Ванін В.В., Бліок А.В.,
Гнітецька Г.О., 2012
© Видавництво “Каравела”, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП	6
1. ВИДИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЙ	8
1.1. Проектна конструкторська документація	8
1.2. Робоча конструкторська документація	10
2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ	12
2.1. Формати і основні написи	12
2.2. Масштаби	15
2.3. Лінії	15
2.4. Шрифт	15
2.5. Зображення: види, розрізи, перерізи	19
2.6. Нанесення розмірів	25
3. ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЛЕЙ	33
3.1. Отвори	33
3.2. Нарізь	38
3.3. Елементи нарізевих з'єднань	52
3.4. Елементи шпонкових і шліцьових з'єднань	57
3.5. Елементи зубчастих передач	61
3.6. Інші типові елементи	63
4. ДОДАТКОВІ ДАНІ щодо ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ	67
4.1. Позначення шорсткості поверхонь	67
4.2. Позначення матеріалів	70
4.3. Позначення покривання і термооброблення поверхонь	73
4.3.1. Покривання поверхонь виробів	73
4.3.2. Термооброблення виробів	75
4.4. Допуски і посадки	76
4.4.1. Позначення полів допусків	76
4.4.2. Позначення посадок	78
4.4.3. Способи нанесення граничних відхилів розмірів деталей	79
4.5. Допуски форми і розташунку поверхонь	80
5. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ ДЕТАЛЕЙ	84
5.1. Плита опорна	84
5.2. Накривка	84
5.3. Зубчасте колесо	87

5.4. Зубчаста рейка	87
5.5. Корпусна деталь	90
5.5.1. Деталі, які виготовляються на основі літих заготовок	92
5.5.2. Конструктивні елементи деталей, виготовлених літтям	92
5.6. Шліцьовий вал	92
5.7. Деталі з пласти мас	96
5.8. Деталі, виготовлені штампуванням	97
5.8.1. Деталі, виготовлені вирубуванням	97
5.8.2. Деталі, виготовлені витягуванням	97
5.8.3. Деталі, виготовлені згинанням	98
5.9. Пружина	100
5.10. Плата друкована	100
 6. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНИКІВ СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ	104
6.1. Складальний кресленик	104
6.1.1. Вміст складального кресленика	104
6.1.2. Умовності і спрощення на креслениках складаних одиниць	105
6.1.3. Складальні кресленики армованих виробів	114
6.1.4. Складальні кресленики виробів, виконаних зварюванням	116
6.1.5. Складальні кресленики паяних виробів	118
6.2. Кресленик загального виду	121
6.3. Габаритний кресленик	124
6.4. Монтажний кресленик	126
6.5. Кресленики складаних одиниць з електричними обмотками і магнітопроводами	127
 7. ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ	131
7.1. Форма і структура електронного конструкторського документа	132
7.2. Обіг електронних конструкторських документів	133
7.2.1. Вимоги до оформлення електронних конструкторських документів при їх обігу	133
7.2.2. Правила виконання інформаційно-засвідчуючого аркуша	134
7.3. Електронна модель виробу	136
7.3.1. Склад електронної моделі	136

7.3.2. Вимоги до виконання електронної моделі виробу	137
7.3.3. Вимоги до виконання геометричної моделі виробу	138
7.3.4. Вимоги до окремих видів електронних моделей виробу	140
7.4. Електронна структура виробу	144
7.4.1. Загальна характеристика електронної структури виробу	144
7.4.2. Загальні вимоги до виконання електронної структурі виробу	146
7.4.3. Вимоги до змісту електронної структури виробу	147
8. СХЕМИ	148
8.1. Схеми електричні	149
8.1.1. Елементи електричних схем	149
8.1.2. Характеристики вхідних і вихідних кіл	150
8.1.3. Оформлення переліку елементів	150
8.1.4. Умовності та спрощення на схемах	151
8.1.5. Особливості виконання електричних кіл залежно від їх типу	152
8.2. Гіdraulічні і пневматичні схеми	161
8.3. Кінематичні схеми.....	166
9. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	169
9.1. Текстова частина кресленика	169
9.2. Спеціфікація	171
9.3. Позначення креслеників	176
9.4. Пояснювальна записка	177
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	183
ДОДАТОК	184
Список стандартів ГОСТ	184
Список стандартів ДСТУ ISO	190
Список стандартів ДСТУ ГОСТ	194
Список стандартів ДСТУ	198

ВСТУП

Створення будь-яких виробів промисловості починається з розробки конструкторської документації. Рівень її виконання значною мірою впливає на скорочення термінів створення й освоєння виробів, зниження трудомісткості їх виготовлення, підвищення надійності та якості. Одним із факторів, які суттєво впливають на розв'язання цих завдань, є стандартизація.

Усі конструкторські документи оформляють відповідно до вимог діючих стандартів, що забезпечує єдину технічну мову і термінологію, взаємообмін конструкторською документацією між підприємствами без її переоформлення, використання цієї документації у системах автоматизованого проектування.

На території України станом на 01.01.2011 р. чинні такі нормативні документи (НД):

1) міждержавні стандарти, настановчі документи, рекомендації;

2) національні стандарти України;

3) республіканські стандарти колишньої УРСР, затверджені Держпланом колишньої УРСР до 1 серпня 1991 р.;

4) настановчі документи та рекомендації Держспоживстандарту України;

5) державні класифікатори;
6) галузеві стандарти (ОСТ) та технічні умови (ТУ) колишнього СРСР, затверджені до 1 січня 1992 р., термін чинності яких не закінчився, якщо вимоги НД не суперечать чинному законодавству України;

7) галузеві стандарти України (ОСТ колишнього СРСР, утримувачами оригіналів яких є організації України (ГСТУ)) та стандарти організацій України (СОУ), зареєстровані Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»);

8) технічні умови, зареєстровані територіальними органами Держспоживстандарту України;

9) кодекси усталеної практики;

10) нормативні документи центральних органів виконавчої влади України.

Познаки нормативної документації (НД) складаються з індексу, номера, та року її затвердження. До 2000 р. рік затвердження нормативного документа записували двома останніми його цифрами та відокремлювали рискою. Починаючи з 2000 р. рік затвердження НД записують повністю і відокремлюють двокрапкою.

Правила позначення національних стандартів регламентує ДСТУ 1.5:2003, технічних умов – ДСТУ 1.3:2004, міжнародних та регіональних стандартів, які прийняті як національні, - ДСТУ 1.7:2001, міждержавних – ДСТУ 1.9:2001, державних класифікаторів – ДСТУ 1.10:2005.

Познаки нормативної документації мають такі індекси:

1) **ДСТУ** – національні стандарти, затверджені Держспоживстандартом України;

2) **ДСТУ ISO** – національні стандарти, через які запроваджено стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Номер стандарту відповідає номеру міжнародного стандарту. За таким самим принципом позначаються національні стандарти з прямого впровадження публікацій Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) чи стандартів, прийнятих спільно цими організаціями (наприклад, з індексом ISO/IEC (IEC – міжнародна організація, яка займається стандартизацією в галузі електротехніки, радіоелектроніки і зв'язку).

3) **ДСТУ EN** – національні стандарти, через які впроваджено європейські стандарти (EN);

4) **ДСТУ ГОСТ** – національні стандарти, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ);

5) **ДСТУ .../ГОСТ...** – національні стандарти України, які прийняті як міждержавні стандарти Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації;

6) **ДСТУ.../ISO...** – національні стандарти України, через які впроваджено стандарти Міжнародної організації зі стандартизації;

7) **РСТ УРСР** – республіканські стандарти колишнього СРСР;

8) **ДК** – державні класифікатори;

9) **ГСТУ** – галузеві стандарти України.

10) **ДСТУ-Н** – настанова, правила, звід правил, кодекс усталеної практики, що не є стандартом;

11) **ДСТУ-ЗТ** – технічний звіт;

12) **СОУ** – стандарти організацій України;

13) **ТУУ** – технічні умови, що не є стандартом;

14) **СТУ** – стандарт наукового, науково-технічного або інженерного товариства чи спілки.

Під час розробляння, оформлення та обігу конструкторської документації слід керуватись національними стандартами України, які належать до комплексу стандартів Системи конструкторської документації (СКД), міждержавними стандартами (ЕСКД), прийнятими для використання в Україні, міжнародними стандартами, що діють на території України, та використовувати терміни та визначення основних понять, які встановлені ДСТУ 3321:2003.

1. ВИДИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Конструкторська документація – сукупність конструкторських документів, які містять необхідні дані, згідно з якими розробляють, виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб. Конструкторська документація є складовою частиною технічної документації – сукупності документів, необхідних і достатніх для користування на кожній стадії життєвого циклу виробу.

Конструкторський документ – документ, який окрім чи разом з іншими документами визначає склад і конструкцію виробу та містить необхідні дані, згідно з якими розробляють, виробляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб (ДСТУ 3321:2003).

Залежно від інформації, що на них представлена, конструкторські документи розрізняють: графічні, текстові, мультимедійні.

Залежно від носія, на якому вони виконані, конструкторські документи бувають: паперові та електронні.

При визначенні комплектності конструкторських документів слід розрізняти: основний конструкторський документ; основний комплект конструкторських документів; повний комплект конструкторських документів.

Основними конструкторськими документами вважають:

1) для деталей – кресленик деталі;

2) для складаних одиниць, комплексів і комплектів – специфікацію або електронну структуру виробу.

Основний комплект конструкторських документів виробу об'єднує конструкторські документи, які мають відношення до всього виробу в цілому (наприклад, кресленик складальний, схему електричну принципову, технічні умови, експлуатаційні документи).

Залежно від стадії розробки документи поділяють на проектні (технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект) та робочі (робоча документація).

Повний комплект конструкторських документів виробу складається з основного комплекту конструкторських документів на даний виріб і сукупності основних комплектів конструкторських документів на всі складові частини цього виробу (табл. 1.1).

Розглянемо основні положення цих конструкторських документів.

1.1 ПРОЕКТНА КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

До проектної конструкторської документації належить сукупність

1. Види конструкторської документації

Таблиця 1.1. Комплектність конструкторської документації

Код документа	Назва документа	Технічна пропозиція	Ескізний проект	Технічний проект	Робоча документація			
					Деталь	Складання одиниця	Комплекс	Комплект
-	Електронна модель деталі	-	-	○	●	-	-	-
-	Кресленик деталі	-	-	○	●	-	-	-
ЭСБ	Електронна модель складаної одиниці	○	○	○	-	○	○	○
СБ	Складаний кресленик	-	-	-	-	○	-	-
ВО	Кресленик загального виду	○	○	●	-	-	-	-
ТЧ	Теоретичний кресленик	-	○	○	○	○	○	-
ГЧ	Габаритний кресленик	○	○	○	○	○	○	-
МЭ	Електромонтажний кресленик	-	-	-	-	○	-	-
МЧ	Монтажний кресленик	-	-	-	-	○	○	○
За ГОСТ 2.701	Схеми	○	○	○	-	○	○	○
-	Електронна структура виробу	○	○	○	-	●	●	●
-	Спеціфікація	-	-	-	-	●	●	●
ВС	Відомість специфікацій	-	-	-	-	○	○	○
ВД	Відомість документів, на які є посилання	-	-	-	-	○	○	○
ВП	Відомість закупівельних виробів	-	○	○	-	○	○	○
ДП	Відомість утримувачів правдників	-	-	-	-	○	○	○
ПТ	Відомість технічної пропозиції	●	-	-	-	-	-	-
ЭП	Відомість ескізного проекту	-	●	-	-	-	-	-
ТП	Відомість технічного проекту	-	-	●	-	-	-	-
ПЗ	Пояснювальна записка	●	●	●	-	-	-	-
ВДЭ	Відомість електронних документів	-	○	○	-	○	○	○
ТУ	Технічні умови	-	-	○	○	○	○	○
ТБ	Таблиці	○	○	○	○	○	○	○
РР	Розрахунки	○	○	○	○	○	○	○
І ...	Інструкції	-	-	-	○	○	○	○

Умовні познаки: «●» – документ обов'язковий; «○» – документ складають залежно від характеру, призначення та умов виробництва виробу; «-» – документ не складається.

конструкторських документів, виконаних на різних стадіях проектування.

Технічна пропозиція (ГОСТ 2.118-73) – документ, до якого належать:

1) *кресленик загального виду* із варіантами можливих рішень;

2) *відомість технічної пропозиції* (перелік документів долучених до технічної пропозиції);

3) *пояснювальна записка*.

Документи містять технічне та техніко-економічне обґрунтування доцільності розроблення виробу на підставі технічного завдання та порівняльної оцінки різних варіантів. Документам присвоюється літера «П».

Ескізний проект (ГОСТ 2.119-73) – документ, до якого належать:

1) *кресленики загальних видів*, які містять зображення виробу (види, розрізи, перерізи), текстову частину і написи, необхідні для розуміння конструктивної будови виробу та принципу його дії. Позначення складових частин виробу виконують на поличках ліній-віносок або в таблиці на тому ж аркуші, де зображено виріб. Форма таблиці стандартом не встановлена;

2) *відомість ескізного проекту* (перелік документів);

3) *пояснювальна записка*.

Таким документам присвоюють літеру «Е». Ці документи містять принципові конструкторські рішення, що дають загальну уяву про принцип роботи виробу і його будову, порівняльну оцінку варіантів, які розглядаються, та виріб оптимального варіанта, а також дані, що визначають його відповідність

призначенню, основні параметри і габаритні розміри.

Технічний проект (ГОСТ 2.120-73) – документ, до якого належать:

1) *кресленики загальних видів* із позначенням посадок, покривів, технічних характеристик виробу;

2) *відомість технічного проекту*;

3) *пояснювальна записка*.

Документи містять остаточні технічні рішення, які дають повну уяву про конструкцію виробу і форму його складових частин, що необхідно для розроблення робочої конструкторської документації. Документам присвоюється літера «Т».

Номенклатура проектних конструкторських документів визначається технічним завданням на їх розроблення залежно від ГОСТ 2.102-68.

1.2 РОБОЧА КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Це конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання або проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтувати виріб.

До складу робочої конструкторської документації належать *кресленики деталей, складальні кресленики, специфікації*, а також, якщо необхідно, – *габаритні, монтажні кресленики* та інші документи (ГОСТ 2.102-68).

1. Види конструкторської документації

Послідовність розроблення робочої документації:

1) розробляються кресленики дослідного зразка. Проводяться заводські випробування дослідного зразка і корекція документації за результатами випробувань. Документам присвоюється літера «О»;

2) виготовляється і випробовується установча серія. Проводиться корекція конструкторської документації за результатами випробувань. Документам присвоюється літера «А»;

3) виготовляється і випробовується головна серія. Проводиться корекція конструкторської документації за результатами випробувань головної серії. Документам присвоюється літера «Б».

Конструкторські документи з літерою «Б» містять усі дані для виготовлення і контролю виробу.

Конструкторським документам привласнюються коди як показано у табл. 1.1.

Робочий кресленик деталі та специфікація кодів не мають.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНИКІВ

Правила оформлення конкретного конструкторського документа визначаються його специфікою і положеннями відповідних стандартів. Розглянемо спочатку загальні правила оформлення креслеників, що діють відповідно до документації всіх галузей промисловості.

2.1 ФОРМАТИ І ОСНОВНІ НАПИСИ

Кресленики й інші конструкторські документи виконуються на форматах, визначених ГОСТ 2.301-68. Основні формати та їх познаки подані в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Розміри основних форматів, у мм

Позначення формату	Формат
A0	841x1189
A1	594x841
A2	420x594
A3	297x420
A4	210x297

Допускається застосування додаткових форматів, які утворюються збільшенням менших сторін основних форматів на величину, кратну їх розмірам. Розміри додаткових форматів слід вибирати з табл. 2.2.

Познака додаткових форматів складається з познаки основного формату і його кратності відповідно до табл. 2.2. Наприклад, формат 297x1261 позначається А4х6.

На форматі виконують внутрішню рамку (рис. 2.1), а в правому нижньому куті розміщують основний напис (ДСТУ ГОСТ 2.104:2006). На аркушах формату А4 відповідно до ГОСТ 2.301-68 основні написи розташовують лише вздовж короткого боку формату.

У графах основного напису вказують:

1) у графі 1 – назву виробу, починаючи з іменника, і назву документа, якщо йому присвоєно код. Наприклад, для робочого креслення деталі – «Колесо зубчасте»; для

Таблиця 2.2 – Розміри додаткових форматів, у мм

Кратність	Формат				
	A0	A1	A2	A3	A4
2	1198x1682	-	-	-	-
3	1189x2523	841x1783	594x1261	420x891	297x630
4	-	841x2378	594x1682	420x1189	297x841
5	-	-	594x2102	420x1486	297x1051
6	-	-	-	420x1783	297x1261
7	-	-	-	420x2080	297x1471
8	-	-	-	-	297x1682
9	-	-	-	-	297x1892

2. Загальні правила оформлення креслеників

схеми електричної принципової – «Генератор сигналів. Схема електрична принципова»;

2) у графі 2 – познаку документа відповідно до ГОСТ 2.201-80;

3) у графі 3 – познаку матеріалу деталі (графу заповнюють лише на креслениках деталей);

4) у графі 4 – літеру, яка присвоєна цьому документу відповідно до ГОСТ 2.103-68;

5) у графі 5 – масу виробу відповідно до ГОСТ 2.109-73. На навчальних креслениках графу не заповнюють;

6) у графі 6 – масштаб (проставляють згідно з ГОСТ 2.302-68 та ГОСТ 2.109-73);

7) у графі 7 – порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють);

8) у графі 8 – загальну кількість аркушів документа (графу заповнюють лише на першому аркуші).

9) у графі 9 – найменування або код організації, що випускає документ (графу не заповнюють, якщо код міститься в позначі документа);

10) у графі 10 – характер роботи, яка виконується особою, що підписує документ;

11) у графі 11 – прізвище особи, що підписала документ;

12) у графі 12 – підпис особи, прізвище якої вказано у графі 11;

13) у графі 13 – дату підпису документа;

14) у графах 14 – 18 записують дані про зміни, які внесені в документ відповідно до вимог ГОСТ 2.503-90.

Згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 (додаток А) використовують додаткові графи до основного напису, в які заносять реквізити щодо затвердження, копіювання документа та ін. Місце розташування та розмір деяких інших додаткових граф може встановлювати розробник документа.




Рис. 2.1 – Оформлення форматів

Оформлення конструкторської документації

та. Наприклад, для занесення, в разі потреби, реквізитів про одиницю вимірювання (графа 36); метод проекціювання (графа 37) (графу заповнюють у випадку, коли метод проекціювання не відповідає ГОСТ 2.305-68); для електронних документів – у графі 32 вказують познаку формату аркуша у відповідності до ГОСТ 2.301-68, на якому буде відповідати

вказаний у графі 6 масштаб; ім'я файла документа (графа 38); код виду документа залежно від характеру використання (графа 40) (у відповідності до ГОСТ 2.102-68 використовують наступні коди: 1 – оригінал, 2 – правдник, 3 – дублікат, 4 – копія); додатковий код електронної структури виробу у відповідності до ДСТУ ГОСТ 2.053:2006, ін.

Основний напис для креслеників і схем:

Форма 1

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	(1)		
Розроб.					(3)		
Перев.							
Т.контр.							
(10)	(11)	(12)	(13)				
Н.контр.							
Завт.							
185					50		
7	10	23	15	10	5	5	15
					20		
					(9)		
					15		
					5		
					15		
					5		

Основний напис для текстових конструкторських документів (перший і заголовний аркуш):

Форма 2

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		
					(1)		
(10)	(11)	(12)	(13)		(3)		
185					50		
7	10	23	15	10	5	5	15
					120		
					50		
					15		
					20		
					(9)		
					15		
					5		
					15		
					5		

Основний напис для текстових конструкторських документів (наступні аркуші):

Форма 2а

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(2)		
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	(1)		
					(3)		
185					110		
7	10	23	15	10	5	5	15
					10		
					7		

2. Загальні правила оформлення креслеників

При використанні форми 1 для наступних аркушів креслеників і схем графі 1, 3 – 6, 9 не заповнюють. Дозволяється для наступних аркушів креслеників і схем використовувати форму 2а.

2.2 МАСШТАБИ

Масштаби зображень (ГОСТ 2.302-68) на креслениках слід вибирати з табл. 2.3.

Масштаб у відповідній графі основного напису слід позначати так: 1:1; 1:2; 2:1; 5:1 і т.п.

На полі кресленика масштаб указують у дужках поряд з умовою познакою зображення.

Наприклад:

А-А (2:1); Б (5:1); В (1:4).

Таблиця 2.3 – Масштаби зображень

Натуральна величина	1:1
Масштаби зменшення	1:2; 1:2,5 1:4 1:5 1:10 1:15 1:20 1:25 1:40 1:50 1:75 1:100 1:200 1:400 1:500 1:800 1:1000
Масштаби збільшення	2:1 2,5:1 4:1 5:1 10:1 20:1 40:1 50:1 100:1

2.3 ЛІНІЇ

ГОСТ 2.303-68 встановлює 9 типів ліній залежно від їх призначення, які відрізняються зображенням та товщиною (таблиця 2.4). Ці лінії використовуються на креслениках всіх галузей промисловості та будівництва, виконаних на паперових або електронних носіях. Товщина суцільної товстої основної лінії s вибирається в межах 0,5...1,4 мм, товщина решти

типов лінії – залежно від товщини основної лінії. Призначення окремих типів ліній показано на рис. 2.2.




Рис. 2.2 – Приклади призначення ліній

2.4 ШРИФТ

ГОСТ 2.304-81 встановлює такі типи шрифтів:

тип А без нахилу $d=1/14h$;

тип А з нахилом близько 75°;

тип Б без нахилу $d=1/10h$;

тип Б з нахилом близько 75°.

ГОСТ 2.304-81 встановлює такі розміри шрифту: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.









Рис. 2.3 – Параметри шрифту типу Б

Розмір шрифту – величина, яка визначається висотою великих літер у міліметрах (h). Шрифт креслять на допоміжній сітці (рис. 2.4), утвореній допоміжними лініями, у проміжки між якими вписують літери. Крок допоміжних ліній сітки визначають залежно від товщини ліній шрифту (d).

Таблиця 2.4 – Типи ліній

Назва	Зображення	Товщина по відношенню до основної	Призначення
Судільна товста основна	—	s	Лінії видимого контуру; лінії переходу видимі; лінії контуру перерізу
Судільна тонка	—	Від $s/3$ до $s/2$	Лінії контуру накладеного перерізу; лінії розмірні і виносні; лінії штриховки; лінії-виноски; полиці ліній-виносок; лінії для зображення суміжних деталей (обстановки)
Судільна хвиляста	~~~~~	Від $s/3$ до $s/2$	Лінії обриву; лінії розмежування виду і розрізу
Штрихова		Від $s/3$ до $s/2$	Лінії невидимого контуру; лінії переходу невидимі
Штрих-пунктирна тонка		Від $s/3$ до $s/2$	Лінії осьові і центрові; лінії перерізів, що є осями симетрії для накладених або винесених перерізів
Штрих-пунктирна потовщенена		Від $s/2$ до $2s/3$	Лінії, які позначають поверхні, що підлягають термообробленню або покриванню; лінії для зображення елементів, що розміщені перед розтинальною площею («накладена проекція»)
Розімкнена		Від s до $3s/2$	Лінії перерізів
Судільна тонка зі зламом		Від $s/3$ до $s/2$	Довгі лінії обриву
Штрих-пунктирна з двома крапками тонка		Від $s/3$ до $s/2$	Лінії згинання на розгортках; лінії для зображення частин виробів у крайніх або проміжних положеннях; лінії для зображення розгортки, суміщеної з видом

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л

М Н О П Р С Т Ч Ф Х Ц Ч

Ш Ъ Ы Ъ Э Ю Я І Е

а б в г д е ж з и й к л м

н о п р с т ч ф х ц ч ш

ц ъ ў Ѣ є ю я ї е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

! ? " / № % . ф в / * > < =

Рис. 2.4 – Приклади напису літер, цифр і знаків шрифту типу Б

Оформлення конструкторської документації

Навчаючись писати шрифт, слід розглядати групи великих і малих літер, об'єднаних за принципом однотипності їх елементів.

В табл. 2.4 і 2.5 подано всі параметри літер і цифр, які необхідні для написання шрифту типу Б.

Таблиця 2.5 – Параметри шрифту типу Б, у мм

Параметри шрифту	По-зна-чен-ня	Від-носний розмір	Розміри								
			1,8	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0	14,0	20,0	
Розмір шрифту – висота великих літер	h	(10/10) h	1,8	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0	14,0	20,0	
Висота малих літер	c	(7/10) h	1,3	1,8	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0	14,0	
Відстань між літерами	a	(2/10) h	0,35	0,5	0,7	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	
Мінімальний крок рядків	b	(17/10) h	3,1	4,3	6,0	8,5	12,0	17,0	24,0	34,0	
Мінімальна відстань між словами	e	(6/10) h	1,1	1,5	2,1	3,0	4,2	6,0	8,4	12,0	
Товщина ліній шрифту	d	(1/10) h	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1,0	1,4	2,0	

Таблиця 2.6 – Ширина літер і цифр шрифту типу Б, у мм

Ширина літер і цифр шрифту	Групи літер і цифр	Від-носний розмір	Розмір шрифту								
			1,8	2,5	3,5	5	7	10	14	20	
Великі літери	<i>Ж,Ф,ІІ, ІІ</i>	(8/10)h	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0	11	16	
	<i>А,М,Х,ІО</i>	(7/10)h	1,3	1,7	2,4	3,5	4,9	7,0	9,8	14	
	<i>Г,Е,З,С, Є</i>	(5/10)h	0,9	1,2	1,7	2,5	3,5	5,0	7,0	10	
	решта	(6/10)h	1,1	1,5	2,1	3,0	4,2	6,0	8,4	12	
Малі літери	<i>ж,т,ф, ш,и,ц</i>	(7/10)h	1,3	1,7	2,4	3,5	4,9	7,0	9,8	14	
	<i>м,ю</i>	(6/10)h	1,1	1,5	2,1	3,0	4,2	6,0	8,4	12	
	<i>с,з,e</i>	(4/10)h	0,7	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0	
	решта	(5/10)h	0,9	1,2	1,7	2,5	3,5	5,0	7,0	10	
Цифри	I(та літери i,i)	(3/10)h	0,5	0,7	1,0	1,5	2,1	3,0	4,2	6,0	
	решта	(5/10)h	0,9	1,2	1,7	2,5	3,5	5,0	7,0	10	

Примітка: Літера I – 1/10h, І – 2/10h (відносний розмір).

2.5 ЗОБРАЖЕННЯ: ВИДИ, РОЗРІЗИ, ПЕРЕРІЗИ

На проекційному кресленику зображення предметів виконується за методом прямокутного проекціювання, основними площинами проекцій вважають шість граней куба (ГОСТ 2.305-68, ДСТУ ISO 5456-2:2005). У ГОСТ 2.305-68, використовується лише один спосіб проекціювання, коли предмет розміщено між спостерігачем та площинами проекцій. У ДСТУ ISO 5456-2:2005, що діє на території України на альтернативних засадах, використовується два способи проекціювання: у *першому квадранті* (предмет розміщено між спостерігачем та непрозорими площинами проекцій) (ГОСТ 2.305-68) і у *третьому квадранті* (предмет і спостерігач розташовані по різні боки від прозорих площин проекцій). У разі використання міжнародного стандарту при розробленні конструкторської документації у додатковій графі до основного напису (ДСТУ ГОСТ 2.104:2006) вказують обраний спосіб проекціювання.

Залежно від їх змісту, зображення на кресленику поділяють на *види, розрізи, перерізи* (ГОСТ 2.305-68,

ДСТУ ISO 128-30:2005,

ДСТУ ISO 128-34:2005,

ДСТУ ISO 128-40:2005,

ДСТУ ISO 128-44:2005,

ДСТУ ISO 128-50:2005). Оскільки переважна більшість конструкторської документації, що є у обігу на території України, оформлюється відповідно до ГОСТ 2.305-68, розглянемо вимоги саме цього

стандарту. У вказаних міжнародних стандартах відмінності в основному відносяться до оформлення відповідних зображень.

2.5.1 Вид – ортогональна проекція повернутої до спостерігача видної частини поверхні предмета (ДСТУ 3321:2003). За необхідності на видах дозволяється показувати невидимі контури предмета за допомогою штрихових ліній.

Розрізняють основні, допоміжні та місцеві види.

Основний вид – результат суміщення зображення предмета на одній з граней порожнистого куба, всередині якого уявно розташовано предмет, із площею кресленника.

Усього на кресленику може бути не більше 6 основних видів: вид спереду (головний вид), зверху, зліва, справа, знизу, вид ззаду. (Головний вид – це вид предмета на фронтальній площині проекцій, який дає найповнішу уяву про його форму і розміри). Відносно головного виду розташовують інші основні види.

Основні види не позначаються, якщо вони мають проекційні зв'язки з головним видом і не розділені яким-небудь додатковим зображенням.

Основні види позначаються лише в таких випадках:

1) якщо вони не мають безпосереднього проекційного зв'язку з головним видом;

2) якщо вони відділені від головного виду іншими зображеннями;

3) якщо вони розміщені на іншому аркуші. У цьому випадку направок погляду біля відповідного

зображення вказується стрілкою позначеною великою літерою кирилиці (довжина стрілки не менше 5 мм, кут розкриву – 15–20°, лінія – суцільна тонка). Літеру орієнтують паралельно основному напису. Така ж літера наноситься над отриманим видом. Розмір шрифту літерної познаки має бути більшим за розмір цифр розмірних чисел цього ж кресленика приблизно удвічі (рис. 2.5). Якщо зображення, на якому може бути показано напрямок погляду, відсутнє, назву виду надписують.




Рис. 2.5 – Позначення основного виду

Допоміжний (додатковий) вид – це вид предмета на площині, не паралельній до жодної з основних площин проекцій, призначений для неспотвореного зображення поверхні, якщо її неможливо отримати на основному виді (ДСТУ 3321:2003).

Допоміжний вид позначається, якщо він розміщений не в проек-

ційному зв'язку з основним видом (рис. 2.6).




Рис. 2.6 – Позначення допоміжного виду

Його можна повертати, відповідно до положення, прийнятого на головному виді. У цьому разі напис доповнюють спеціальним знаком \odot (рис.2.7). За потреби вказують кут повороту.




Рис. 2.7 – Приклад використання спеціальних знаків

Місцевий вид – це зображення окремої обмеженої ділянки поверхні предмета (ДСТУ 3321:2003). Він може бути обмеженим лінією обриву, або не обмеженим.

Місцевий вид надписується так само, як і допоміжний (рис. 2.8).




Рис. 2.8 – Позначення місцевого виду

2.5.2 Розріз (розтин) – ортогональна проекція предмета, якого цілком чи частково уявно розітнено одною чи кількома площинами, щоб показати його невидні поверхні (ДСТУ 3321:2003). На розрізі показують те, що розміщено в розтинальній площині й за нею.

Розріз може бути простим (горизонтальним, вертикальним, похилим), якщо він виконується однією розтинальною площинами, і складним (східчастим або ламаним), якщо він виконується кількома розтинальними площинами. Якщо на зображені розкрита внутрішня будова предмета на

усьому його перерізі розтинальною площеиною, то таке зображення називають повним розрізом. *Місцевим* розрізом називають розтин, призначений для з'ясування конструкції предмета в окремому обмеженому місці (ДСТУ 3321:2003) (див. рис. 2.6, 2.7).

Положення розтинальної площини розрізу показують на кресленику за допомогою лінії перерізу, використовуючи розімкнену лінію завтовшки S ... 1,5S; початковий і кінцевий її штрихи не повинні перетинати контур відповідного зображення (рис. 2.9).

Напрямок проекціювання показують стрілками, які розміщують на відстані 2...3 мм від зовнішніх кінців штрихів. На початку і в кінці лінії перерізу, а, якщо необхідно, і біля місць переходу однієї розтинальної площини в іншу, ставлять одну і ту саму велику літеру кирилиці. Літери повинні бути приблизно удвічі більшими, ніж цифри розмірних чисел на тому ж кресленику. Їх слід обирати в алфавітному




Рис. 2.9. Позначення простого розрізу

порядку. Літери не повинні повторюватись в межах одного і того ж кресленика. Проставляють літери біля стрілок і у місцях переходу однієї розтинальної площини в іншу з боку зовнішнього кута.

Зображення розрізу слід позначати написом, який складається з тих самих великих літер, між якими ставлять тире.

Похилий розріз розміщують відповідно до напрямку, який вказується стрілками на лінії перерізу (рис. 2.10).




Рис. 2.10 – Позначення похилого розрізу

Дозволяється розміщати похилий розріз з поворотом до положення, що відповідає прийнятому на головному зображення предмета. У цьому випадку до напису слід додати відповідний знак \bigcirc (рис. 2.11).




Рис. 2.11 – Використання спеціального знаку “повернуто”

При зображенні східчастих розрізів розітнуті елементи умовно суміщаються в одну площину, паралельну площині зображення (рис. 2.12).




Рис. 2.12 – Складний східчастий розріз

При ламаних розрізах розтинальні площини умовно повертають до суміщення в одну площину, при цьому літеру А в позначенні розтинальної площини не повертують (рис. 2.13). Напрямок повороту може не збігатися з напрямком погляду.




Рис. 2.13 – Складний ламаний розріз

2. Загальні правила оформлення креслеників

При повороті розтинальної площини елементи деталі, розміщені за нею, креслять так, як вони проекціються на ту площину, з якою виконується суміщення (рис. 2.14).




Рис. 2.14 – Приклад виконання ламаного розрізу

Для збільшення інформативності кресленика і зменшення кількості зображень дозволяється:

- для горизонтальних і вертикальних простих розрізів не позначати положення розтинальної площини лінією перерізу, якщо розтинальна площа збігається з площею симетрії деталі, а зображення розміщується в проекційному зв'язку. В цьому випадку зображення розрізу не позначають (рис. 2.15, вид зліва);
- розміщати на кресленику горизонтальні та вертикальні розрізи на основних видах (рис. 2.15, головний вид);
- з'єднувати частину виду і частину відповідного розрізу в одному зображені, відокремлюючи їх суцільною хвилястою лінією. Якщо поєднується половина виду і половина розрізу, лінією їх поділу є вісь симетрії деталі (рис. 2.15, вид зліва);





Рис. 2.15 – Приклад проекційного кресленика деталі

– такі елементи, як спиці маховика, тонкі стінки, ребра жорсткості тощо, показують в розрізі незаштрихованими, якщо розтинальна площаина спрямована вздовж осі або довшої сторони такого елемента (рис. 2.15, головний вид);

– на складальних креслениках такі деталі, як гвинти, заклепки, шпонки, непустотілі вали, шатуни, рукоятки тощо, у поздовжньому розрізі умовно зображують нерозітнутими. Як правило, показують нерозітнутими гайки, шайби, кульки;

– якщо на кресленику необхідно виділити плоскі поверхні предмета, на них проводять діагональні суцільними тонкими лініями (рис. 2.6).

2.5.3 Переріз – ортогональна проекція фігури, що утворилася внаслідок уявного розітнення предмета одною чи кількома площинами або поверхнями (ДСТУ 3321:2003). На перерізі показують лише те зображення, яке знаходиться в розтинальній площині. Перерізи поділяють на *накладені* (рис. 2.16) та *винесені* (рис. 2.17).

Положення розтинальної площини винесеної перерізу показують (аналогічно розрізу) за допомогою розімкненої лінії зі стрілками, розташованими за напрямком погляду, і позначають її однаковими великими літерами. Зображення перерізу супроводжують написом (рис. 2.17).




Рис. 2.16 – Накладений переріз




Рис. 2.17 – Винесений переріз

2. Загальні правила оформлення креслеників

У простіших випадках (фігура перерізу симетрична) положення розтинальної площини позначають тонкою штрих-пунктирною осьовою лінією, а зображення перерізу розміщують безпосередньо на продовженні цієї лінії і не надписують (рис. 2.17).

Винесеним перерізам надається перевага. Їх контур зображують суцільною товстою основною лінією. Контур накладеного перерізу зображують суцільною тонкою лінією, при цьому контур зображення в місці розташування накладеного перерізу не переривають.

2.5.4 Виносні елементи використовуються у разі необхідності додаткового пояснення якої-небудь частини зображеного предмета. Відповідне місце кресленика виділяють на виді, розрізі або перерізі замкненою суцільною тонкою лінією (колом, овалом) і позначають великою літерою кирилиці або великою літерою і арабською цифрою

на полиці лінії-виноски. Над зображенням виносного елемента слід надписати його познаку і масштаб, наприклад, А (2:1) (рис. 2.18).




Рис. 2.18 – Зображення виносного елемента

Виносний елемент може мати подробиці, не вказані на відповідному зображення, а також відрізнятися від нього за змістом (наприклад, зображення може бути видом, а виносний елемент – розрізом).

2.6 НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ

Основою для визначення розміру зображеного виробу і його елементів є нанесені на кресленик розміри. Лінійні розміри та їх граничні відхили на креслениках вказують у міліметрах без позначення одиниці фізичної величини. Для розмірів, які записуються в технічних вимогах і пояснювальних написах на полі кресленика, обов'язково вказують одиниці вимірювання.

2.6.1 Розмірні числа та розмірні лінії. Розміри на креслениках вка-

зують за допомогою розмірних чисел і розмірних ліній, які з обох кінців обмежують стрілками. Розмірна лінія може мати одну стрілку в таких випадках:

1) якщо зображення симетричного предмета показано лише до осі симетрії або з обривом; при цьому розмірну лінію закінчують трохи далі від осі або лінії обриву (рис. 2.19);

2) при проставленні розміру діаметра кола, при цьому обрив розмірної лінії роблять за центром кола (рис. 2.20);




Рис. 2.19 – Нанесення розмірів на симетричній деталі




Рис. 2.20 – Нанесення розміру діаметра кола і розміру товщини деталі

- 3) при проставленні розміру радіуса (рис. 2.21 (а-е));
- 4) при нанесенні розмірів від бази, яка не зображена на даному кресленику (рис.2.22).




Рис. 2.22 – Нанесення розмірів від бази, не зображененої на даному кресленику

Якщо місця для розміщення стрілок недостатньо, їх дозволяється замінити рисками, спрямованими під кутом 45° , або чітко нанесеними крапками.





Рис. 2.21 (а-е) – Нанесення розміру радіуса




Рис. 2.23 – Окремі випадки нанесення розмірів

При нанесенні розміру прямолінійного відрізка розмірну лінію проводять паралельно цьому відрізку, а виносні лінії – перпендикулярно до розмірних. Виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок розмірної лінії на 1...5 мм.

В окремих випадках (рис. 2.23) розмірну і виносні лінії проводять так, щоб вони разом із відрізком, який вимірюється, утворювали паралелограм.

При нанесенні розміру кута розмірну лінію проводять у вигляді дуги з центром у його вершині, а виносні – радіально. При нанесенні розміру дуги кола розмірну лінію проводять концентрично дузі, а виносні – паралельно бісектрисі кута (рис. 2.24). В обох випадках над розмірним числом наносять відповідний знак, наприклад, « \wedge ».

Розмірні лінії рекомендується наносити поза контуром зображення. Мінімальна відстань між розмірною лінією і лінією контуру – 10 мм, а між сусіднimi паралельними розмірними лініями – 7 мм.

При нанесенні розмірів на криволінійному контурі дозволяється проводити розмірні лінії безпосередньо до ліній видимого контуру.




Рис. 2.24 – Нанесення розміру дуги кола

Не дозволяється використовувати лінії контуру, осьові, центрові і виносні лінії як розмірні. Необхідно уникати перетину розмірних і виносних ліній.

2.6.2 Розмірні числа наносять над розмірною лінією якомога ближче до її середини. Якщо місця для розмірного числа недостатньо, його проставляють над продовженням розмірної лінії або на поличці лінії-виноски. У випадку нанесення декількох паралельних або концентричних розмірних ліній на невеликій відстані одна від одної

розмірні числа рекомендується розташовувати над ними у шаховому порядку (рис. 2.26,а,б).

Орієнтують розмірні числа так, щоб вони вільно читались при нормальному розміщенні кресленика або при його повороті в межах 90° за годинниковою стрілкою (рис. 2.25).




Рис. 2.25 – Нанесення кутових розмірів

Якщо лінійний розмір наноситься з нахилом розмірної лінії в межах кута $0\text{--}30^\circ$ орієнтованого від вертикальної лінії (рис. 2.27,а,б), а кутовий – в межах такого ж кута, орієнтованого від горизонтальної лінії (рис. 2.28,а), розмірне число записується на величині лінії-виноски.

На величині лінії-виноски також записують розмірне число, якщо для його запису недостатньо місця (рис. 2.28,б).

Розмірні числа не можна розділяти або перетинати будь-якими лініями кресленика. Не дозволяється також переривати лінію контуру для нанесення розмірного числа





Рис. 2.26 – Приклади розташування розмірних чисел у шаховому порядку





Рис. 2.27 – Розташування розмірних чисел лінійних розмірів




Рис. 2.28 – Розташування розмірних чисел кутових розмірів

і наносити розмірні числа в місцях перетину розмірних, осьових або центрорадіальних ліній. У місці нанесення розмірного числа осьові, центрорадіальні і лінії штрихування повинні бути перервані.

При нанесенні розміру радіуса або діаметра перед розмірним числом ставлять відповідно знаки R , \emptyset . У разі необхідності використовують знаки O , \square , \angle , \triangleright , S , L для позначення сфери, квадрата, уклона, конусності, товщини і довжини відповідно. Розміри фасок під кутом 45° наносять у вигляді добутку, наприклад, $2 \times 45^\circ$, розміри фасок під іншими кутами вказують за загальним правилом – двома розмірами: лінійним і кутовим або двома лінійними розмірами.

2.6.3 При нанесенні розмірів на кресленику деталі загальна кількість розмірів повинна бути мінімальною, але достатньою для її виготовлення і контролю.

Не дозволяється повторювати розміри одного і того ж елемента на різних зображеннях, виняток – довідкові розміри, які вказують для

більшої зручності користування креслеником. Довідкові розміри на креслениках позначають знаком «*», а в технічних вимогах записують: «*Розміри для довідок».

Не можна наносити розміри у вигляді замкненого ланцюга, за винятком тих випадків, коли один із цих розмірів вказаний як довідковий.

Розміри, які належать до одного і того ж конструктивного елемента (паза, виступу, отвору і т. ін.), рекомендується групувати, розміщуючи їх на тому зображенні, на якому форма елемента показана найбільш повно.

Розміри кількох однакових елементів виробу, як правило, наносять один раз із зазначенням кількості цих елементів (рис. 2.29). Якщо однакові елементи (наприклад, отвори) розміщені на різних поверхнях і показані на різних зображеннях, кількість цих елементів записують окремо для кожної поверхні. Розміри симетрично розміщених елементів (крім отворів) наносять один раз без зазначення їх кількості.




Рис. 2.29 – Нанесення розмірів рівномірно розташованих одинакових отворів

При нанесенні розмірів, які визначають відстань між рівномірно розміщеними елементами (наприклад, отворами), рекомендується замість розмірного ланцюга проставляти розмір між сусідніми елементами і розмір між крайніми елементами у вигляді добутку кількості проміжків між елементами на розмір проміжку (рис. 2.25, 2.29).

2.6.4 На робочих креслениках деталей слід наносити розміри від баз. **База** – це поверхня або сукупність поверхонь, вісь, точка, які належать заготованці або виробові, що їх використовують для базування (надання заготованці або виробу потрібного положення відносно вибраної системи координат) (ДСТУ 3321:2003). Розрізняють *бази конструкторські, технологічні та вимірювальні* (ГОСТ 21495-76, ДСТУ 2232-93).

Конструкторська база – це база, яка використовується для визначення положення деталі чи складаної одиниці у виробі.

Групу конструкторських баз складають **основні** та **допоміжні** бази.

Основна база – це конструкторська база даної деталі чи складаної одиниці, що використовується для визначення їх положення у виробі.

Допоміжна база – це конструкторська база даної деталі чи складаної одиниці, яка використовується для визначення положення приєднуваного до них виробу

Розміри, які визначають положення сполучуваних поверхонь, проставляють, як правило, від конструкторських баз з урахуванням можливостей виконання і контролю цих розмірів.

Технологічна база використовується для визначення положення заготованки чи виробу в процесі виготовлення або ремонту.

Вимірювальна база використовується для визначення відносного положення заготованки чи виробу та засобів вимірювання.

На робочих креслениках деталей слід наносити розміри переважно від технологічних або вимірювальних баз. Розміри, що визначають положення сполучуваних поверхонь, наносять від конструкторських баз.

При виконанні робочих креслеників деталей, які виготовляють літтям, штампуванням, куванням або прокатуванням з наступним механічним оброблянням, зазначають не більше одного розміру (по кожному координатному напрямку), який зв'язує поверхні, що механічно обробляються, з поверхнями, які не підлягають механічній обробці. Цей розмір зв'язує *чистову і чорнову технологічні бази* (рис. 2.30).

2. Загальні правила оформлення креслеників




Рис. 2.30 – Нанесення розмірів від баз

Якщо радіуси скруглень, згинів на робочому кресленику деталі одинакові або якщо який-небудь один

радіус переважає, то замість нанесення розмірів цих радіусів на кресленику роблять запис у технічних вимогах, наприклад: “Радіуси скруглень 4 мм”, “Не зазначені радіуси 8 мм” і т.ін.

2.6.5 При нанесенні розмірів на кресленику слід використовувати ряди чисел, яким треба надавати перевагу, враховуючи вимоги відповідних стандартів. Нормальні конусності і кути конусів (ГОСТ 8593-81) подано в табл. 2.7, нормальні кути (ГОСТ 8908-81) в табл. 2.8, нормальні лінійні розміри – в табл. 2.9 (ГОСТ 6636-69), нормальні радіуси скруглень і фаски – в табл. 2.10 (ГОСТ 10948-64). При користуванні таблицями слід надавати перевагу першому ряду перед другим, другому – перед третім і т.д.

Таблиця 2.7 – Нормальні конусності, у мм

Конусність с	Кут конуса α	Конусність с	Кут конуса α
1:500	6°52,5"	1:6	9°31'38,2"
1:200	17'11,3"	1:5	11°25'16,3"
1:100	34'22,6"	1:4	14°15'0,1"
1:50	1°8'45,2"	1:3	18°55'28,7"
1:30	1°54'34,9"	1:1,866025	30°
1:20	2°51'51,1"	1:1,207107	45°
1:15	3°49'5,9"	1:0,866025	60°
1:12	4°46'18,8"	1:0,651613	75°
1:10	5°43'29,3"	1:0,500000	90°
1:8	7°9'9,6"	1:0,288675	120°
1:7	8°10'16,4"		

Таблиця 2.8 – Нормальні кути

1-й ряд	0°, 5°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°
2-й ряд	30', 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10°, 40°, 75°
3-й ряд	15', 45', 1°30', 2°30', 9°, 12°, 18°, 22°, 25°, 35°, 50° ...

Таблиця 2.9 – Нормальні лінійні розміри, у мм

1-й ряд	10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90
2-й ряд	10; 10.5; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95

Примітка: Інші нормальні розміри одержують діленням або множенням чисел в інтервалі від 10 до 95 на 10^n .

Таблиця 2.10 – Нормальні радіуси скруглень і фаски, у мм

1-й ряд	... 1.0; 1.6; 2.5; 4.0; 6.0; 10; 16; 25; 40 ...
2-й ряд	... 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50 ...



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Як позначається формат з розмірами 297x420?
2. На якій відстані від берегів формату креслиться внутрішня рамка?
3. Які габаритні розміри має основний напис для кресленників і схем?
4. Яка товщина суцільної основної товстої лінії?
5. Яка лінія використовується для креслення виносних і розмірних ліній?
6. Називте ряд стандартних розмірів шрифту.
7. Як співвідносяться висоти малих та великих літер?
8. Як співвідносяться висоти цифр і літер?
9. Яка максимальна кількість основних видів на кресленнику?
10. Які бувають прості розрізи?
11. Які бувають складні розрізи?
12. Чи дозволяється розміщати розріз на місці відповідного виду; поєднувати частину виду і частину розрізу?
13. Чи можна змінювати зміст зображення при виконанні виносного елемента?
14. У яких випадках дозволяється не позначати розріз тицу А-А?
15. Чому дорівнює найменша відстань від контуру зображення до найближчої розмірної лінії; між двома сусіднimi розмірними лініями?
16. Як наносять на кресленниках розміри кількох однакових елементів, наприклад, отворів?
17. У яких випадках розмірна лінія може мати лише одну стрілку?
18. Якими знаками можна позначати уклон, конусність, квадрат, товщину?

3. ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЛЕЙ

Форма деталі визначається функцією, яку вона виконує в механізмі, технологічністю конструкції, способами з'єднання її з іншими деталями. Все це визначає наявність на деталі тих чи інших конструктивних або технологічних елементів: нарізей, отворів, пазів, лисок та ін. Більшість цих елементів має форму і розміри, які встановлюються відповідними стандартами, інші конструкуються за рекомендаціями, які є в довідковій літературі.

Застосування при конструюванні типових елементів деталей створює передумови для уніфікації заготовок і виробів, технологічного і вимірювального обладнання. Оскільки якість оформлення кресленника деталі залежить від правильного зображення і оформлення її складових елементів, розглянемо особливості зображення і нанесення розмірів для основних типових елементів деталей.

3.1 ОТВОРИ

Отвори – найбільш поширені елементи деталей. Вони можуть бути циліндичної, конічної та іншої форми. Крім того, розрізняють отвори наскрізні й глухі, гладкі та нарізеві, однакового перерізу по всій довжині й східчасті.

За позначенням отвори можна поділити на отвори *конструктивні*

(наприклад, отвори під кріпильні вироби) і *технологічні* (наприклад, центрові отвори).

Гладкі отвори у виробах виконують за допомогою свердління, зінкування, розточування, розгортання.

При цьому розміри отворів, нанесені з урахуванням технології виготовлення, повинні відображати переміщення при обробці поверхні ріжучого інструменту.

3.1.1 Розглянемо деякі особливості зображення отворів і нанесення розмірів на них:

1) при зображенняні глухого циліндричного отвору прийнято показувати і конічний елемент, який залишається від забірної частини свердла. При цьому кут при вершині конуса роблять таким, щоб він дорівнював $2\phi=120^\circ$, але цей розмір не наносять. Наносять лише діаметр отвору d і його глибину L , яка є довжиною циліндичної частини отвору (рис. 3.1);




Рис. 3.1 – Глухий циліндричний отвір

2) розмір глибини фаски отвору с наносять паралельно осі отвору, цей розмір входить у загальну глибину отвору L (рис. 3.1);

3) розмір глибини розточки отвору на більший діаметр звичайно координують від зовнішньої поверхні деталі (рис. 3.2);




Рис. 3.2 – Східчастий отвір

4) розміри кількох однакових отворів проставляють один раз з позначенням їх кількості. При цьому можливі лише два варіанти позначення кількості отворів: над розмірною лінією перед позначенням діаметра і під розмірною лінією після позначення діаметра (рис. 3.3);




Рис. 3.3 – Нанесення розмірів однакових отворів

5) якщо предмет має кілька однакових рівномірно розміщених отворів, то повністю зображують один-два отвори, а решту – спрощено або умовно (рис. 3.4);




Рис. 3.4 – Спрощене зображення рівномірно розміщених отворів

6) отвори, розміщені на круглих фланцях, дозволяється виконувати у розрізі, навіть якщо вони не потрапляють у розтинальну площину розрізу (рис. 3.5).




Рис. 3.5 – Умовне зображення отвору в розрізі

3.1.2 У ГОСТ 2.318-81 подано 9 випадків спрощеного нанесення розмірів для наскрізних, глухих, східчастих та інших отворів. Спрощене нанесення розмірів отворів може застосовуватися у таких випадках:

1) зображення отворів на кресленику малі (2 мм і менше);

2) відсутнє зображення отвору в розрізі;

3) нанесення розмірів отвору за загальними правилами ускладнює читання кресленика.

При цьому розмірна формула (позначення) розмірів отвору вказується на поличці лінії-виноски, яка проводиться від осі отвору (рис. 3.6). Місце розташування позначення на рисунку відмічено зірочкою.

Найчастіші випадки використання спрощеного нанесення розмірів показані на рис. 3.7. Аналогічно можна наносити і розміри нарізних отворів.




Рис. 3.6 – Спрощене нанесення розмірів отворів






Тип отвору	Формула і приклади позначення отворів	
	Без фаски	З фаскою
<i>Наскрізний</i>		d_1 $d_1 - l_1 \cdot \alpha$
	$\varnothing 8$	$\varnothing 8$
<i>Глухий</i>		$d_1 \cdot l_1$ $d_1 \cdot l_1 - l_1 \cdot \alpha$
	$\varnothing 5 \cdot 7$	$\varnothing 5 \cdot 7 - 1 \cdot 45^\circ$
<i>Наскрізний з розведенівкою</i>		$d_1 / d_2 \cdot l_1$ $\varnothing 4,5 / \varnothing 6 \cdot 4$ $\varnothing 6 / \varnothing 12 \cdot 5$
		$d_1 / d_2 \cdot \varphi$ $\varnothing 3,5 / \varnothing 8 \cdot 60^\circ$ $\varnothing 6 / \varnothing 12 \cdot 90^\circ$
		$d_1 / d_2 \cdot l_1 \cdot \varphi$ $\varnothing 8 / \varnothing 15 \cdot 0,8 \cdot 90^\circ$ $\varnothing 9 / \varnothing 16 \cdot 1 \cdot 120^\circ$

Рис. 3.7 – Приклади спрощеного позначення розмірів отворів

3.1.3 Якщо окремі деталі складальної одиниці з'єднуються між собою за допомогою гвинтів або шпильок, в одній з деталей виконують наскрізний гладкий отвір. Використання болтового або заклепкового з'єднання потребує виконання наскрізних гладких отворів під елементи кріплення в обох з'єдну-

ваних деталях. Діаметри отворів під кріпильні вироби вибирають трохи більшими від номінальних діаметрів кріпильних деталей для забезпечення вільного складання при заданій точності. В табл. 3.1 наведено діаметри наскрізних отворів під кріпильні вироби відповідно до ДСТУ ГОСТ 11284:2008.

Таблиця 3.1 – Діаметри отворів під кріпильні вироби, у мм

Діаметри стержнів кріпильних деталей	Діаметри наскрізних отворів			Діаметри стержнів кріпильних деталей	Діаметри наскрізних отворів		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд		1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
2,0	2,2	2,4	2,6	18	19	20	21
2,5	2,7	2,9	3,1	20	21	22	24
3,0	3,2	3,4	3,6	22	23	24	26
4,0	4,3	4,5	4,8	24	25	26	28
5,0	5,3	5,5	5,8	27	28	30	32
6,0	6,4	6,6	7,0	30	31	33	35
7,0	7,4	7,6	8,0	33	34	36	38
8,0	8,4	9,0	10,0	36	37	39	42
10,0	10,5	11,0	12,0	39	40	42	45
12,0	13,0	14,0	15,0	42	43	45	48
14,0	15,0	16,0	17,0	45	46	48	52
16,0	17,0	18,0	19,0	48	50	52	56

Примітки:

1. Ряд 3-ї отворів не дозволяється використовувати для заклепкових з'єднань.
2. Границні відхили діаметрів отворів: для 1-го ряду – по H12, для 2-го та 3-го рядів – по H14.

3.1.4 Отвори центральні з технологічними елементами і використовуються для центрування деталей при їх оброблянні на токарних верстатах. ДСТУ ГОСТ 14034:2008 передбачає 8 типів форм центральних отворів, які позначаються великими літерами латинського алфавіту: А, В, С, Е, Р, F, Н, Т.

На рис. 3.8 показані центральні отвори форми А, В, С, Е.




Рис. 3.8 – Центральні отвори

На кресленику деталі центральні отвори не зображують, обмежуючись лише умовним знаком і познакою на поличці лінії-виноски. До складу познаки входить тип, номінальний діаметр центрального отвору і номер розмірного стандарту (рис. 3.9). Якщо центральних отворів два, це також відображується у познаці.

Отв. центр. А3,15 ДСТУ ГОСТ 14034:2008




Рис. 3.9 – Приклад позначення центрального отвору

Якщо центральні отвори на деталі недопустимі, ставлять відповідний умовний знак (рис. 3.10).



Рис. 3.10 – Позначення недопустимості центрального отвору

Якщо наявність центральних отворів не впливає на конструкцію деталі, їх не зображують і не позначають (ГОСТ 2.109-73).

У табл. 3.2 наведені рекомендовані діаметри центральних отворів форми А, В (див. рис. 3.8) залежно від діаметра деталі D (ДСТУ ГОСТ 14034:2008).

Таблиця 3.2 – Рекомендовані діаметри центральних отворів, у мм

Діаметр вала D_{min}	4	6	10	14	20	30	40	60
Діаметр отвору центрального d	1	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3

3.2 НАРІЗЬ

Нарізь – найпоширеніший елемент рознімних з'єднань деталей загального машинобудування. Її використовують для скріplення деталей між собою (кріпильні нарізі); передавання руху (ходові нарізі); герметичного з'єднання арматури (трубні й конічні нарізі). За конструкцією нарізь є гвинтовим виступом (канавкою) постійного профілю, який виконаний на циліндричній або конічній поверхні деталі. Нарізь може бути зовнішня або внутрішня, права або ліва, однозахідна або багатозахідна. Форма профілю нарізі обумовлює її назву.

Основні параметри нарізі встановлені ДСТУ 2497-94. До основних параметрів нарізі відносяться:

- зовнішній діаметр нарізі (d – зовнішньої, D – внутрішньої) – діаметр уявного прямого кругового циліндра, описаного навколо вершин зовнішньої або западин внутрішньої циліндричної нарізі. Це номінальний діаметр, розрахункова величина;

- внутрішній діаметр нарізі (d_1 – зовнішньої, D_1 – внутрішньої) – діаметр уявного прямого кругового циліндра, вписаного у западину зовнішньої або у вершину внутрішньої циліндричної нарізі;

- крок нарізі P – відстань по лінії, паралельній до осі нарізі, між середніми точками найближчих одноіменних бічних сторін профілю нарізі, які лежать в одній осьовій площині по один бік від осі нарізі;

- хід нарізі (Ph) – відстань по лінії, паралельній до осі нарізі, між

будь-якою вихідною середньою точкою на бічній поверхні нарізі та середньою точкою, отриманою внаслідок переміщення вихідної середньої точки по гвинтовій лінії нарізі на кут 360° ; для однозахідної нарізі хід дорівнює крокові, для багатозахідної $Ph=n \times P$, де n – число заходів нарізі;

- довжина нарізі з повним профілем (l_1) – довжина ділянки нарізі, на якій вершини та западини нарізі відповідають номінальному профілю;

- збіг нарізі l_2 – ділянка в зоні переходу нарізі до гладкої частини деталі, на якій нарізь має неповний профіль;

- довжина нарізі (l) – довжина ділянки деталі, на якій утворено нарізь, включаючи збіг нарізі та фаску (рис.3.11).

Нарізь може бути виготовлена (нарізана) за різною технологією: вручну – за допомогою мітчика (плашки) або на верстаті – за допомогою різця, фрези чи накатки. На початку нарізі, як правило, виконується фаска для полегшення нарізання і загвинчування. В кінці нарізь може мати ділянку з неповним профілем – збіг нарізі. Якщо збіг нарізі недопустимий, його можна уникнути за допомогою спеціальної проточки.

Зображення зовнішньої і внутрішньої нарізі відповідно до ГОСТ 2.311-68 показано на рис. 3.11.

Слід звернути увагу на такі моменти:

- відстань між суцільними товстою і тонкою лініями на кресленику приймають $0,8 \text{ мм} \dots P$, де P – крок нарізі;

- тонка лінія нарізі перетинає фаску;
- тонку лінію, яка зображує нарізь на вигляді в торець, проводять на $3/4$ кола з розривом у будь-якому місці, але не по центрорвих лініях;
- фаску нарізі, яка не має конструктивного призначення, на вигляді в торець умовно не зображують;
- збіг нарізі як правило на кресленику не зображається.

Якщо нарізь невидима, то її межу показують штриховою лінією. Нестандартна нарізь зображується так само, як і стандартна.

Штрихування в розрізах і перевізах проводять до лінії зовнішньо-

го діаметра нарізі на стержні і до лінії внутрішнього діаметра в отворі (і в тому і в іншому випадку її проводять до суцільної основної лінії, рис. 3.11, б).

Всі основні кріпильні й ходові нарізі стандартизовані. У стандартах наведені їх профіль і основні розміри: номінальні діаметри і кроки. В табл. 3.3 подані назви, структура познаки і приклади познак основних стандартних кріпильних та ходових нарізей (ДСТУ ISO 68-1:2005, ДСТУ ISO 261:2005, ДСТУ ISO 262:2005, ДСТУ ISO 724:2005, ДСТУ ISO 965:2005, ГОСТ 8724-2002, ін.). Нестандартні нарізі (наприклад, прямокутна) познак не мають.




Рис. 3.11 – Зображення зовнішньої (а) і внутрішньої (б) нарізі

Таблиця 3.3 – Структура і приклади познак нарізі

Назва нарізі		Структура позначення	Приклад позначення
Метрична ГОСТ 9150-2002	з великим кроком	MD	M24
	з дрібним кроком	MDxP	M24x2
	конічна	MKDxP	MK24x2
Трубна ГОСТ 6357-81	циліндрична	GD _y	G2 ^{1/2}
	конічна зовнішня	RD _y	R1 ^{1/2}
	конічна внутрішня	R _c D _y	R _c 1
Трапецеїдальна ГОСТ 9484-81	однозахідна	TrDxP	Tr24x2
	багатозахідна	TrDxt(P...)	Tr24x8(P2)
Упорна ГОСТ 10177-82	однозахідна	SDxP	S32x3
	багатозахідна	SDxt(P...)	S32x6(P3)

У цій таблиці прийняті позначення:

D – номінальний діаметр нарізі, мм;

D_y – умовний прохід у дюймах (номінальний діаметр для трубної нарізі);

P – крок нарізі, мм;

t(Ph) – хід.

При користуванні таблицею потрібно додатково враховувати:

- познаки всіх нарізей, крім трубної й конічної, розміщують на розмірній лінії, яка належить до номінального діаметра, тобто до суцільної товстої лінії для зовнішньої нарізі і до тонкої лінії для внутрішньої нарізі (рис. 3.13, 3.16, 3.18);

- познаки трубної й конічної нарізей розміщують на поличці лінії виноски, яка закінчується стрілкою; стрілка повинна вказувати на суцільну товсту основну лінію зображення нарізі (рис. 3.14, 3.20);

- якщо нарізь ліва, то до познаки додають в кінці літери «LH», наприклад, M16 LH, Tr 24 x 2 LH;

- для багатозахідної нарізі допускається в познаку вносити уточнення, наприклад, для нарізі M16xPh3P1,5 - M16xPh3P1,5 (дво-західна);

5) якщо на кресленику потрібно задати нестандартизовану нарізь (наприклад, прямоугольну), слід вказати її профіль і всі розміри, необхідні для її виготовлення (рис. 3.22).

В познаку нарізі також входить познака поля допуску (ДСТУ ISO 965-1:2005). Познака поля допуску нарізі складається з:

- цифри, що вказує квалітет допуску нарізі;

- літери, що позначає положення поля допуску, великої для внутрішньої нарізі, малої для зовнішньої нарізі (якщо познака поля допуску діаметра вершин зовнішнього або внутрішнього діаметрів зовнішньої нарізі збігається з познакою поля допуску середнього діаметра нарізі, то поле допуску нарізі не повторюють). Приклади познак нарізі: M10x1- 5a 6a; M10x1 – 5H 6H; M20x2 – 6H/5g6g.

3.2.1 Нарізі метричні (ГОСТ 9150-2002) мають профіль рівностороннього трикутника з кутом $\alpha=60^\circ$ (рис. 3.12).




Рис. 3.12 – Профіль метричної нарізі

Щоб позначати метричну нарізь на кресленику, потрібно знати її номінальний (зовнішній) діаметр і крок. Номінальний діаметр слід уточнити, звіривши його зі стандартизованим рядом. Значення кроku входить у познаку нарізі тільки в тому випадку, якщо цей крок

дрібний для обраного номінального діаметра.

Приклад познаки метричної нарізі з великим і дрібним кроками показано на рис. 3.13.




Рис. 3.13 – Приклади позначення метричної нарізі

У табл. 3.4 наведено номінальні діаметри й кроки метричної нарізі згідно з ГОСТ 8724-2002. При користуванні таблицею слід віддавати перевагу 1-му ряду перед 2-м, а 2-му – перед 3-м. Значення кроків, що наведені в дужках – не рекомендовані.

Оформлення конструкторської документації

Таблиця 3.4 – Номінальні діаметри і кроки метричної нарізі, у мм

Номінальний діаметр нарізі d			Кроки Р							
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	Великий	Дрібні						
2	-	-	0,4	0,25	-	-	-	-	-	-
-	2,2	-	0,45	0,25	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	0,45	0,35	-	-	-	-	-	-
3	-	-	0,5	0,35	-	-	-	-	-	-
-	3,5	-	(0,6)	0,35	-	-	-	-	-	-
4	-	-	0,7	0,5	-	-	-	-	-	-
-	4,5	-	(0,75)	0,5	-	-	-	-	-	-
5	-	-	0,8	0,5	-	-	-	-	-	-
-	(5,5)	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	1	0,75	0,5	-	-	-	-	-
-	-	7	1	0,75	0,5	-	-	-	-	-
8	-	-	1,25	1	0,75	0,5	-	-	-	-
-	-	9	(1,25)	1	0,75	0,5	-	-	-	-
10	-	-	1,5	1,25	1	0,75	0,5	-	-	-
-	-	11	(1,5)	1	0,75	0,5	-	-	-	-
12	-	-	1,75	1,5	1,25	1	0,75	0,5	-	-
-	14	-	2	1,5	1,25	1	0,75	0,5	-	-
-	-	15	-	1,5	(1)	-	-	-	-	-
16	-	-	2	1,5	0,75	0,5	-	-	-	-
-	-	17	-	1,5	(1)	-	-	-	-	-
-	18	-	2,5	2	1,5	1	0,75	0,5	-	-
20	-	-	2,5	2	1,5	1	0,75	0,5	-	-
-	22	-	2,5	2	1,5	1	0,75	0,5	-	-
24	-	-	3	2	1,5	1	0,75	-	-	-
-	-	25	-	2	1,5	(1)	-	-	-	-
-	-	(26)	-	1,5	-	-	-	-	-	-
-	27	-	3	2	1,5	1	0,75	-	-	-
-	-	(28)	-	2	1,5	1	-	-	-	-
30	-	-	3,5	(3)	2	1,5	1	0,75	-	-
-	-	(32)	-	2	1,5	-	-	-	-	-
-	33	-	3,5	(3)	2	1,5	1	-	-	-
-	-	35	-	1,5	1,25	-	-	-	-	-
36	-	-	4	3	2	1,5	1	-	-	-
-	-	(38)	-	1,5	-	-	-	-	-	-
-	39	-	4	3	2	1,5	1	-	-	-
-	-	40	-	(3)	(2)	1,5	-	-	-	-

3. Типові елементи деталей

Таблиця 3.4 (продовження)

Номінальний діаметр різьби d			Кроки Р						
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	Великий	Дрібні					
42	-	-	4,5	(4)	3	2	1,5	1	-
-	45	-	4,5	(4)	3	2	1,5	1	-
48	-	-	5	(4)	3	2	1,5	1	-
-	-	50	-	(3)	(2)	1,5	-	-	-
-	52	-	5	(4)	3	2	1,5	1	-
-	-	55	-	(4)	(3)	2	1,5	-	-
56	-	-	5,5	4	3	2	1,5	1	-
-	-	58	-	(4)	(3)	2	1,5	-	-
-	60	-	(5,5)	4	3	2	1,5	1	-
-	-	62	-	(4)	(3)	2	1,5	-	-
64	-	-	6	4	3	2	1,5	1	-
-	-	65	-	(4)	(3)	2	1,5	-	-
-	68	-	6	4	3	2	1,5	1	-
-	-	70	-	(6)	(4)	(3)	2	1,5	-
72	-	-	-	6	4	3	2	1,5	1
-	-	75	-	(4)	(3)	2	1,5	-	-
-	76	-	-	6	4	3	2	1,5	1
-	-	(78)	-	2	-	-	-	-	-
80	-	-	-	6	4	3	2	1,5	1
-	-	(82)	-	2	-	-	-	-	--
-	85	-	-	6	4	3	2	1,5	-
90	-	-	-	6	4	3	2	1,5	-
-	95	-	-	6	4	3	2	1,5	-
100	-	-	-	6	4	3	2	1,5	-

3.2.1 Нарізі метричні конічні (ГОСТ 25229-82) мають такий самий профіль, як і метричні циліндричні (див. рис. 3.12) і виконуються на конічній поверхні з конусністю 1:16. Номінальні діаметри конічної нарізі повністю відповідають номінальним діаметрам циліндричної (див. табл. 3.4). Оскільки для конічної метричної нарізі використовують лише дрібний крок, останній обов'язково вказується у позначенні нарізі, наприклад, МК 30×2. Деталь з метричною конічною наріззю може загвинчуватися з відповідною деталлю такого са-

мого номінального діаметра і кро-ку, яка має метричну конічну або метричну циліндричну нарізь.

Приклад зображення і позначення метричної конічної нарізі показаний на рис. 3.14.




Рис. 3.14 – Приклади позначення метричної конічної нарізі

3.2.3 Нарізь трапецеїдальна має профіль правильної рівнобічної трапеції з кутом $\alpha=30^\circ$ (рис. 3.15).




Рис. 3.15 – Профіль трапецеїдальної нарізі

Оскільки трапецеїдальна нарізь належить до ходових нарізей, що застосовуються для передачі руху, вона може бути одно- і багатозахідною.

Приклади зображення і позначення трапецеїдальної нарізі показані на рис. 3.16.




Рис. 3.16 – Приклади позначення трапецеїдальної нарізі

Для багатозахідної нарізі в структуру познаки входить значення ходу і кроку (табл. 3.3). Наприклад, трапецеїдальна двозахідна нарізь з номінальним діаметром 24 мм, ходом 4 мм і кроком 2 мм позначається так: Tr24x4(P2).

Профіль трапецеїдальної нарізі встановлює ГОСТ 9484-81, діаметри і кроки однозахідної трапецеїдальної нарізі – ГОСТ 24737-81, основні розміри – ГОСТ 24737-81, допуски – ГОСТ 9562-81. Основні розміри, ходи і допуски багатозахідної трапецеїдальної нарізі встановлює ГОСТ 24739-81. Основні розміри трапецеїдальної однозахідної нарізі наведено в табл. 3.5, багатозахідної – в табл. 3.6.

Таблиця 3.5 – Основні розміри трапецеїдальної однозахідної нарізі, в мм

Номінальний діаметр нарізі d		Кроки Р				
Ряд 1	Ряд 2	1,5	(2)	2	3	4
8	-	1,5	(2)	-	-	-
-	9	1,5	2	-	-	-
10	-	1,5	2	-	-	-
-	11	2	3	-	-	-
12	-	2	3	-	-	-
-	14	2	3	-	-	-
16	-	2	4	-	-	-
-	18	2	4	-	-	-
20	-	2	4	-	-	-
-	22	(2)	3	5	8	-
24	-	(2)	3	5	8	-
-	26	(2)	3	5	8	-
28	-	(2)	3	5	8	-
-	30	3	6	10	-	-
32	-	3	6	10	-	-
-	34	3	6	10	-	-
36	-	3	6	10	-	-
-	38	3	(6)	7	10	-
40	-	3	(6)	7	10	-
-	42	3	(6)	7	10	-
44	-	3	7	(8)	12	-
-	46	3	8	12	-	-
48	-	3	8	12	-	-
-	50	3	8	12	-	-
52	-	3	8	12	-	-

3. Типові елементи деталей

Таблиця 3.6 – Основні розміри трапецеїдальної багатозаходової нарізі, в мм

Номінальний діаметр нарізі d	Крок P	Кількість заходів n					
		2	3	4	6	8	
		Хід різби t					
10	-	1,5	3	4,5	6	9	12
		2	4	6	8	12	16
12	-	2	4	6	8	12	16
		3	6	9	12	18	-
16	-	2	4	6	8	12	16
		4	8	12	16	24	-
20	-	2	4	6	8	12	16
		4	8	12	16	24	32
24	-	(2)	4	6	8	12	16
		3	6	9	12	18	24
		5	10	15	20	30	-
		8	16	24	32	-	-
-	28	(2)	4	6	8	12	16
		3	6	9	12	18	24
		5	10	15	20	30	40
		8	16	24	32	-	-
32	-	3	6	9	12	18	24
		6	12	18	24	36	48
		10	20	30	40	-	-
-	36	3	6	9	12	18	24
		6	12	18	24	36	48
		10	20	30	40	-	-
40	-	3	6	9	12	18	24
		(6)	12	18	24	36	48
		7	14	21	28	42	56
		10	20	30	40	60	-

Примітки:

- При виборі номінального діаметра слід віддавати перевагу ряду 1.
- У дужках позначені кроки, які не рекомендується використовувати при розробці нових конструкцій.

3.2.4 Нарізь упорна регламентована ГОСТ 10177-82 і має профіль нерівнобічної трапеції (рис. 3.17).




Рис. 3.17 – Профіль упорної нарізі

Стандартизований ряд номінальних діаметрів починається з 10 мм і такий, як у трапецеїдальної нарізі (табл. 3.5).

Приклад зображення і позначення упорної багатозаходової нарізі показаний на рис. 3.18. Якщо нарізь однозахідна, структура познаки спрощується. Наприклад, упорна однозахідна нарізь з номінальним діаметром 32 мм і кроком 3 мм позначається S 32x3.




Рис. 3.18 – Приклади позначення упорної нарізі

3.2.5 Трубна циліндрична нарізь регламентована ГОСТ 6357-81 і має профіль рівнобедреного трикутника з кутом $\alpha=55^\circ$ (рис. 3.19).




Рис. 3.19 – Профіль трубної нарізі

Використовується в нарізех з'єднаннях внутрішньої циліндричної нарізі із зовнішньою конічною наріззю з профілем за ГОСТ 6211-81.

Номінальним розміром трубної нарізі є умовний прохід D_y в дюймах (1 дюйм $\approx 25,4$ мм). Оскільки діаметр умовного проходу не збігається із зовнішнім діаметром нарізі, познаку трубної нарізі наносять на поличці лінії-виноски (рис. 3.20).




Рис. 3.20 – Приклади позначення трубної циліндричної нарізі

В табл. 3.7 наведені значення основних параметрів трубної циліндричної нарізі згідно з ГОСТ 6357-81.

3.2.6 Нарізі трубні конічні мають профіль, аналогічний трубним циліндричним і виконуються на конічній поверхні з конусністю 1:16. Ряд номінальних діаметрів трубних конічних нарізей збігається з рядом номінальних діаметрів трубних циліндричних нарізей (табл. 3.7). Деталь з трубною конічною наріззю може загвинчуватися з відповідною деталлю такого ж номінального діаметра, що має трубну конічну або трубну циліндричну нарізь. Структура позначення трубної конічної нарізі наведена в табл. 3.3, а приклад зображення і позначення показаний на рис. 3.21.

Таблиця 3.7 – Основні розміри трубної нарізі, у мм

Позначення нарізі		Умовний прохід D_y	Крок Р	Діаметр нарізі:	
Ряд 1	Ряд 2			зовнішній d, D	внутрішній d_1, D_1
G ¹ / ₄	-	8	1,34	13,16	11,44
G ³ / ₈	-	10	1,34	16,66	14,95
G ¹ / ₂	-	15	1,81	20,95	18,63
-	G ⁵ / ₈	-	1,81	22,91	20,59
G ³ / ₄	-	20	1,81	26,44	24,12
-	G ⁷ / ₈	-	1,81	30,20	27,88
G1	-	25	2,31	33,25	30,29
-	G1 ¹ / ₈	-	2,31	37,90	34,94
G1 ¹ / ₄	-	32	2,31	41,91	38,95
-	G1 ³ / ₈	-	2,31	44,32	41,36
G1 ¹ / ₂	-	40	2,31	47,81	44,85
-	G1 ³ / ₄	-	2,31	53,75	50,79
G2	-	50	2,31	59,62	56,66
G2 ¹ / ₂	-	70	2,31	75,19	72,23
-	G2 ³ / ₄	-	2,31	81,53	78,58
G3	-	80	2,31	87,89	84,93




Рис. 3.21 – Приклади позначення трубної конічної нарізі




Рис. 3.22 – Зображення на кресленику прямокутної нарізі

3.2.7 Нарізь прямокутна (квадратна) має прямокутний профіль. Прямокутні нарізі нестандартизовані, познак не мають, і тому всі параметри нарізі повинні бути задані на кресленику; як правило, це виконують за допомогою виносного елемента. Зображення прямокутної нарізі показано на рис. 3.22.


Інформація про позначення і параметри інших типів нарізей наведена в довідковій літературі [6, 8, 10-12, 16-18].

3.2.8 Технологічні елементи нарізі – це проточки, фаски, збіги. Вони стандартизовані відповідно до ГОСТ 10549-80, в якому наведені таблиці їх розмірів залежно від кроку нарізі. ГОСТ 10545-80

встановлює форму і розміри проточок для виробів з метричною, трубною циліндричною, трубною конічною і трапецеїдальною наріззю. ДСТУ ГОСТ 27148:2008 (СТ СЭВ 214-86, ISO 3508-76, ISO 4755-83) встановлює проточки для виробів з метричною наріззю за ГОСТ 8724 – 2002. Щоб задати проточку на кресленику, виконують виносний елемент з позначенням конкретних розмірів.

Форма проточок і фасок для метричної нарізі відповідно до ГОСТ 10549-80 повинна відповідати показаним на рис. 3.23 і 3.24. Їх розміри (у міліметрах) наведені в табл. 3.8 і 3.9.

На рис. 3.23 і рис. 3.24 показана проточка типу 1.



A (4:1)




Рис. 3.23 – Зображення проточок зовнішньої метричної нарізі




Рис. 3.24 – Зображення проточок внутрішньої метричної нарізі

Таблиця 3.8 – Розміри проточок і фасок зовнішньої метричної нарізі, у мм

Крок нарізі	Тип 1						Тип 2		D_f	Фаска z		
	Проточка			вузька						Тип 1		
	P	Нормальна	вузька	f	R	R ₁	f	R ₂		Тип 1	Тип 2	
		f	R	R ₁	f	R	R ₁	f	R ₂	d	z	
0,4	1,0	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	d-0,6	0,3	
0,45	1,0	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	d-0,7	0,3	
0,5	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	-	-	-	d-0,8	0,5	
0,6	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	-	-	-	d-0,9	0,5	
0,7	2,0	0,5	0,3	1,6	0,5	0,3	-	-	-	d-1,0	0,5	
0,75	2,0	0,5	0,3	1,6	0,5	0,3	-	-	-	d-1,2	1,0	
0,8	3,0	1,0	0,5	1,6	0,5	0,3	-	-	-	d-1,2	1,0	
1,0	3,0	1,0	0,5	2,0	1,0	0,5	3,6	2,0	d-1,5	1,0	2,0	
1,25	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	4,4	2,5	d-1,8	1,6	2,5	
1,5	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	4,6	2,5	d-2,2	1,6	3,0	
1,75	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	5,4	3,0	d-2,5	1,6	3,5	
2,0	5,0	1,6	0,5	3,0	1,0	0,5	5,6	3,0	d-3,0	2,0	3,5	
2,5	6,0	1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	7,3	4,0	d-3,5	2,5	5,0	
3,0	6,0	1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	7,6	4,0	d-4,5	2,5	6,5	
3,5	8,0	2,0	1,0	5,0	1,6	0,5	10,2	5,5	d-5,0	2,5	7,5	
4,0	8,0	2,0	1,0	5,0	1,6	0,5	10,3	5,5	d-6,0	3,0	8,0	

3. Типові елементи деталей

Таблиця 3.9 – Розміри проточок і фасок внутрішньої метричної нарізі, у мм

Крок нарізі P	Тип 1						Тип 2		d_f	Фаска с			
	Проточка									Тип 1			
	нормальна			вузька			f	R	R ₁	f	R	R ₁	f
0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–
0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–
0,5	2	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	–	–	–	$d+0,3$	0,5	–	–
0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–
0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–
0,75	3,0	1,0	0,5	1,6	0,5	0,3	–	–	–	$d+0,4$	1,0	–	–
0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0	–	–
1,0	4,0	1,0	0,5	2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	$d+0,5$	1,0	2,0	–	–
1,25	5,0	1,6	0,5	3,0	1,0	0,5	4,5	2,5	$d+0,5$	1,0	2,0	–	–
1,5	6,0	1,6	1,0	3,0	1,0	0,5	5,4	3,0	$d+0,7$	1,6	2,5	–	–
1,75	7,0	1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	6,2	3,5	$d+0,7$	1,6	3,0	–	–
2,0	8,0	2,0	1,0	4,0	1,0	0,5	6,5	3,5	$d+1,0$	2,0	3,0	–	–
2,5	10,0	3,0	1,0	5,0	1,6	0,5	8,9	5,0	$d+1,0$	2,5	4,0	–	–
3,0	10,0	3,0	1,0	6,0	1,6	1,0	11,4	6,5	$d+1,2$	2,5	4,0	–	–
3,5	10,0	3,0	1,0	7,0	1,6	1,0	13,1	7,5	$d+1,2$	3,0	5,5	–	–
4,0	12,0	3,0	1,0	8,0	2,0	1,0	4,3	8,0	$d+1,5$	3,0	5,5	–	–

Форма і розміри (у міліметрах) проточок і фасок для зовнішньої і внутрішньої однозахідної трапе-

цеїдальної нарізі, відповідно до ГОСТ 10549-80 повинні відповідати показаним на рис. 3.25, рис. 3.26 і в табл. 3.10.




Рис. 3.25 – Проточка зовнішньої трапецеїдальної нарізі




Рис. 3.26. Проточка внутрішньої трапецеїдальної нарізі

Таблиця 3.10 – Розміри проточок і фасок трапецеїдальної нарізі, у мм

Крок нарізі	Проточка				Фаска с	
	f	R	R ₁	Нарізь		
				зовнішня	внутрішня	
1,5	2,5	1,0	0,5	d-2,5	d+1,0	1,0
2,0	3,0			d-3,0		1,6
3,0	5,0			d-4,2		2,0
4,0	6,0			d-5,2	d+1,1	2,5
5,0	8,0			d-0,7		3,0
6,0	10,0			d-0,8	d+1,6	3,5
7,0	12,0			d-0,9		4,0
8,0		1,0	1,0	d-10,2		4,5
9,0	14,0			d-11,2	d+1,8	5,0
10,0	16,0			d-12,5		5,5
12,0	18,0			d-14,5	d+2,1	6,5
14,0	20,0			d-16,5	d+2,5	8,0
16,0		25,0	25,0	d-19,5	d+2,8	9,0
18,0				d-22,5		10,0
20,0				d-24,0	d+3,0	11,0
22,0				d-26,0		12,0
24,0		30,0	30,0	d-28,0		13,0
28,0	40,0			d-32,0	d+3,5	16,0
32,0				d-36,5		17,0
36	50,0			d-45,5		20,0
40,0		40,0	40,0	d-44,5	d+4,0	21,0
44,0	60,0			d-48,5		25,0
48,0				d-52,8		25,0

Для багатозахідної трапецеїдальної нарізі ширину проточки береться такою, як і для однозахідної, крок якої дорівнює ходу багатозахідної нарізі.

Форма і розміри (у міліметрах) проточок і фасок для трубної циліндричної нарізі відповідно до ГОСТ 10549-80 повинні відповідати показаним на рис. 3.27, 3.28 і в табл. 3.11.




Рис. 3.27 – Проточка зовнішньої трубної нарізі




Рис. 3.28 – Проточка внутрішньої трубної нарізі

Таблиця 3.11 – Розміри проточок і фасок трубної нарізі, у мм

Поз- нанч. розв- міру нарізі	Зовнішня нарізь									Внутрішня нарізь								
	нормальна			вузька			d_f	Фас- ка с	нормальна			вузька			d_f	Фаска с		
	f	R	R_1	f	R	R_1			f	R	R_1	f	R	R_1				
1/8	2,5			1,6	0,5	0,3	8,0	1,0	4	1,0		2,5			10,0			
1/4	4,0	1,0		2,5			11,0				0,5		1,0		13,5		1,0	
3/8							14,5	1,6	5	1,6		3,0			17,0			
1/2			0,5				18,0								0,5	21,5		
5/8	5,0			3,0			20,0	2,0	8	2,0		5,0				23,5		
3/4							23,5									27,5		
7/8							27,0									31,0		
1							29,5									34,0		
1 1/8		1,6					34,0				1,0		1,6			39,0		1,6
1 1/4							38,0									43,0		
1 3/8	6,0		1,0	4,0			40,0	2,5	10	3,0		6,0			1,0	45,0		
1 1/2							44,0									48,0		
1 3/4							50,0									54,5		
2							56,0									60,5		
2 1/4							62,0									66,5		
2 1/2							71,0									76,0		

3.3. ЕЛЕМЕНТИ НАРІЗЕВИХ З'ЄДНАНЬ


До кріпильних деталей нарізевих з'єднань відносять болти, гвинти, шпильки, гайки та шайби. Їх форма та розміри встановлюються відповідними стандартами.

Для позначення кріпильних деталей використовують умовні познаки. Структура умовної познаки встановлена наступною:

- назва виробу;
- викін (викін 1 не вказують);
- познаку найменування нарізі та її діаметра;
- крок нарізі (дрібний);

- познаку поля допуску нарізі;
- довжину стрижня у міліметрах (для болта, шпильки, гвинта);
- клас міцності;
- марку матеріалу;
- познаку виду покриву;
- товщину покриву у міліметрах;
- номер стандарту на форму і розміри кріпильного виробу.

Болт використовують для з'єднання кількох деталей за допомогою шайби і гайки. Серед багатьох різновидів болтів найпоширенішим є болт із шестигранною головкою (ДСТУ ГОСТ 7798:2008) (рис. 3.29).



Приклад умовної познаки: Болт M20-6гx60.48.016 ДСТУ ГОСТ 7798:2008

Рис. 3.29 – Зображення болта з шестигранною головкою


Розмір під «ключ» для болтів з шестигранною головкою та гайок вибирають з наступного ряду (ДСТУ ГОСТ 24671:2008): 3,0; 3,2; 4,0; 5,0; 5,5; 7,0; 8,0; 10; 11; 13; 16; 18; 21; 24; 27; 30; 34; 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65

Шпильку (рис. 3.30) одним кінцем вкручують в нарізевий отвір однієї з деталей, інший кінець пропускають в отвір іншої і скріплюють за допомогою шайби і гайки. Форму і розміри шпильок встановлюють

стандарти ДСТУ ГОСТ 22032:2008 – ДСТУ ГОСТ 22041:2008.


Гайка – нарізева деталь, яка нарізується на стрижень болта або шпильки. Стандарти встановлюють різні форми гайок. Найбільш поширені шестигранні гайки (ГОСТ 5915:2008 та ін.) (рис.3.31).

Шайба підкладається під гайку або головку болта, щоб захистити з'єднувану деталь від пошкодження при скріпленні (ГОСТ 11371-78) (рис.3.32).




Приклад умовної познаки:
Шпилька M18x6gx45.58 ДСТУ ГОСТ 22032:2008

Рис. 3.30 – Зображення шпильки



Приклад умовної познаки:
Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78

Рис. 3.32 – Зображення шайби




Приклад умовної познаки: Гайка M18x1,5-6g.5.016 ДСТУ ГОСТ 5915:2008


Рис. 3.31 – Зображення гайки

Гвинти, які використовуються для скріплення, мають різні форми головок та виконання. Найбільш використовуваними є гвинти першого викону та нормального класу точ-


ності (В) з циліндричною (ГОСТ 1491:2008) (рис.3.33,а), напівкруглою (ДСТУ ГОСТ 17473:2008) (рис.3.33,б) та потайною (ДСТУ ГОСТ 17475:2008) (рис.3.33,в) головками.



Приклад умовної познаки: Гвинт В1М10х40.46.016 ДСТУ ГОСТ 1491:2008



Приклад умовної познаки: Гвинт В2М10х40.46.016 ДСТУ ГОСТ 17473:2008



Приклад умовної познаки: Гвинт В1М10х40.46.016 ДСТУ ГОСТ 17475:2008

Рис. 3.33 – Зображення гвинтів (а – з циліндричною головкою; б – з напівсферичною головкою; в – з потайною головкою)

3. Типові елементи деталей

Зображення нарізевих з'єднань подано в табл.6.2. На рис.3.84 показано спрощене зображення цих де-

талей, а в табл.3.12 – умовні співвідношення розмірів для розрахунку елементів кріпильних деталей.




Рис. 3.34 – Умовні співвідношення розмірів для розрахунку елементів кріпильних деталей у спрощеному зображенні

Таблиця 3.12 –Умовні співвідношення розмірів для розрахунку елементів кріпильних деталей у спрощеному зображення

Параметр	Співвідношення
Зовнішній діаметр нарізі	d
Внутрішній діаметр нарізі	$d_i=0,85d$
Діаметр кола, описаного навколо головки болта або гайки	$D=2d$
Висота головки болта	$h=0,7d$
Довжина нарізової частини болта, шпильки, гвинта	$l_o=2d$
Довжина стержня болта, шпильки, гвинта	Залежить від висоти деталей, які з'єднуються
Висота головки гвинта з циліндричною головкою	$h_1=0,6d$
Висота головки гвинта з напівкруглою головкою	$h_2=0,7d$
Висота головки гвинта з потайною головкою	$h_3=0,5d$
Діаметр циліндричної головки гвинта	$D_a=1,5d$
Радіус дуги головки гвинта з напівкруглою головкою	$R=0,8d$
Ширина шліця головки гвинта	$b=0,2d$
Глибина шліця гвинта з циліндричною головкою	$e=0,25d$
Глибина шліця гвинта з напівкруглою головкою	$e_1=0,4d$
Глибина шліця гвинта з потайною головкою	$e_3=0,3d$
Товщина шліця	$2s$
Довжина частини шпильки, яка вкручується у виріб:	
для сталевих, бронзових і латунних деталей	$l_1=d$
для деталей з чавуну	$l_1=1,25d$
для деталей з легких сплавів	$l_1=2d$
Висота гайки	$H=0,8d$
Діаметр отвору шайби	$d_o=1,1d$
Діаметр шайби	$D_{sh}=2,2d$
Товщина шайби	$S=0,15d$

3.4 ЕЛЕМЕНТИ ШПОНКОВИХ І ШЛІЦЬОВИХ З'ЄДНАНЬ

Шпонкове з'єднання – це нерухоме з'єднання шківа, зубчастого колеса, маховика («втулка») з валом чи іншою деталлю за допомогою шпонки. Остання має вигляд деталі призматичної, сегментної або клиновидної форми з прямокутним поперечним перерізом. У з'єднанні шпонки входить у паз вала, а частина – у паз втулки, що й забезпечує передачу крутального моменту (рис. 3.35). На зображенії шпонкового з'єднання в поздовжньому розрізі шпонка і вал умовно не розриваються, шпонковий паз

вала показується за допомогою місцевого розрізу.

Більшість шпонок стандартизовано. Їх розміри одержують з розрахунку на міцність і уточнюють залежно від діаметра вала за таблицями стандартів. Розміри шпонкових пазів вала і втулки повинні відповідати розмірам шпонок, тому вони задаються тими ж стандартами.

В табл. 3.13 (рис. 3.36) наведено розміри шпонкових пазів під призматичні шпонки (ГОСТ 23360-78), в табл. 3.14 (рис. 3.37) – під сегментні шпонки (ГОСТ 24071-80), в табл. 3.15 (рис. 3.38) – під клинові шпонки (ГОСТ 24068-80).




Рис. 3.35 – Шпонкове з'єднання




Рис. 3.36 – Шпонковий паз під призматичну шпонку

Таблиця 3.13 – Розміри шпонкових пазів під призматичні шпонки, у мм

Діаметр вала D	Ширина паза b	Глибина паза	
		вал t ₁	втулка t ₂
10-12	4	2.5	1.8
12-17	5	3	2.3
17-22	6	3.5	2.8
22-30	8	4	3.3
30-38	10	5	3.3
44-50	14	5.5	3.8
50-58	16	6	4.3
58-65	18	7	4.4

Таблиця 3.14 – Розміри шпонкових пазів під сегментні шпонки, у мм

Діаметр вала D	d	Шпонковий паз		
		Ширина b	Вал t ₁	Втулка t ₂
10-12	16	3	5.3	1.4
12-14	16	4	5.0	1.8
14-16	19	4	6.0	1.8
16-18	16	5	4.5	2.3
18-20	19	5	5.5	2.3
20-22	22	5	7.0	2.3
22-25	22	6	6.5	2.8
25-28	25	6	7.5	2.8
28-32	28	8	8.0	3.3
32-38	32	10	10	3.3




Рис. 3.37 – Шпонковий паз під сегментну шпонку






Рис. 3.38 – Шпонковий паз під клинову шпонку

Таблиця 3.15 – Розміри шпонкових пазів під клинові шпонки, у мм

Діаметр вала D	Ширина шпонкового паза b	Глибина паза	
		Вал t ₁	Втулка t ₂
12-17	5	3	1.7
17-22	6	3.5	2.2
30-38	10	5	2.4
38-44	12	5	2.4
44-50	14	5.5	2.9
50-58	16	6	4.4
58-65	18	7	3.4

Шліцьове (зубчасте) з'єднання, так само як і шпонкове, застосовують для передачі крутального моменту між валом і втулкою (шківом, зубчастим колесом і т. ін.). У шліцьовому з'єднанні виступи (зубці) вала входять у відповідні западини втулки.

Існують стандартні шліци прямобічного (рис. 3.39, а) та евольвентного (рис. 3.39, б) профілю в поперечному перерізі. Шліци трикутного профілю нестандартизовані (рис. 3.39, в).






Рис. 3.39 – Форми зубців шліцьових з’єднань

На креслениках шліцьових валів, отворів та їх з’єднань зображення виконують умовно:

- кола і твірні поверхонь виступів зубців вала і отвору показують суцільними основними лініями (рис. 3.40);

- кола і твірні поверхонь западин показують суцільними тонкими лініями (рис. 3.40);

- твірні поверхні западин на поздовжніх розрізах вала і отвору показують суцільними основними лініями (рис. 3.40);

- на проекції вала і отвору на площину, перпендикулярну до їх осі,

а також в поперечних розрізах і поперізах кола западин показують суцільною тонкою лінією (рис. 3.40, рис. 3.42);

- межу зубчатої поверхні вала, а також межу між зубцями повного профілю і збігом показують суцільною тонкою лінією (рис. 3.40, рис. 3.41);

- на проекції вала на площину, перпендикулярну до його осі зображують профіль одного зубця і двох западин, проводячи решту кіл суцільною основною і суцільною тонкою лініями відповідно. Зображення шліцьового з’єднання з прямобічними шліцями відрізняється від зображення з евольвентними шліцями тим, що в останнього є лінія дільильної поверхні (штрих-пунктирна тонка). На цих зображеннях фаски не кінці зубчастого вала не показують (рис. 3.42);

- якщо розтинальна площа проходить по осі зубчастого вала або




Рис. 3.40 – Шліцьовий вал із зубцями прямобічного профілю




Рис. 3.41 – Шліцьовий вал із зубцями евольвентного профілю

отвору, то на їх розрізах і перерізах зубці умовно суміщають з площинами кресленика і показують нерозрізаними (рис. 3.40, рис. 3.42, в);

– при зображенні зубців вала або отвору в розрізах або перерізах лінії штрихування проводять в поズдовжніх розрізах і перерізах по лінії западин, в поперечних – по лінії виступів (рис. 3.40, рис. 3.41);

– якщо розтинальна площа проходить через вісь шліцьового з'єднання, то при його зображенні в розрізі чи перерізі показують лише ту частину поверхні виступів отвору, яка не закрита валом (рис. 3.42);

– на зображенні шліцьових валів на площину паралельну їх осі, показують довжину зубців повного профілю. Дозволяється додатково показувати повну довжину зубців l і найбільших радіусів інструмента R або довжину збігу l_2 (рис. 3.34, рис. 3.35). На робочих креслениках деталей стандартизованого шліцьового з'єднання (вала і втулки) вказують умовну познаку на поличці лінії-виноски або в технічних вимогах (ГОСТ 2.409-74).

В умовну познаку прямобічних шліців входять: познака поверхні центрування (літери D, d або b), кількість шліців Z, діаметр западин d, діаметр виступів D, ширина шліця b. Крім того, повинні бути вказані позначення полів допусків. На рис. 3.42 показаний приклад позначення для випадків: а – у з'єднанні; б – на валу; в – у отворі – поверхня центрування D, Z=8, d=36 мм, D=40 мм, b=7 мм.

У табл. 3.16 вибірково наведено основні розміри прямобічних шліцьових з'єднань згідно з ГОСТ 1139-80.

Таблиця 3.16 – Розміри прямобічних шліцьових з'єднань, у мм

Легка серія	Середня серія	Важка серія
$z \times d \times D \times b$	$z \times d \times D \times b$	$z \times d \times D \times b$
$8 \times 32 \times 36 \times 6$	$8 \times 32 \times 38 \times 6$	$10 \times 32 \times 40 \times 5$
$8 \times 36 \times 40 \times 7$	$8 \times 36 \times 42 \times 7$	$10 \times 36 \times 45 \times 5$
$8 \times 42 \times 46 \times 8$	$8 \times 42 \times 48 \times 8$	$10 \times 42 \times 52 \times 6$
$8 \times 46 \times 50 \times 9$	$8 \times 46 \times 54 \times 9$	$10 \times 46 \times 56 \times 7$
$8 \times 52 \times 58 \times 10$	$8 \times 52 \times 60 \times 10$	$10 \times 52 \times 60 \times 5$

До умовних познак евольвентних шліців (при центруванні по D) належать: діаметр D, позначення




Рис. 3.42 – Познака шліцьового з'єднання з прямобічними шліцями

3. Типові елементи деталей

поля допуску, значення модуля m , а також номер стандарту. На рис. 3.43 показаний приклад позначення для випадку $D=50$, поле допуску $9H/9g$, $m=2$: а – в з’єднанні; б – на валу; в – в отворі.

У навчальній практиці поля допусків зазвичай не вказують, тоді

умовна познака спрощується, наприклад:

$D - 8 \times 36 \times 40 \times 7$ – для рис. 3.42;
 50×2 ГОСТ 6033-80 – для рис. 3.43.

У табл. 3.17 вибірково наведені номінальні діаметри, модулі і кількість зубців для з’єднання з евольвентними шліцями (ГОСТ 6033-80).




Рис. 3.43 – Познака шліцьового з’єднання з евольвентними зубцями

Таблиця 3.17 – Розміри з’єднань з евольвентними шліцями, у мм

Номінальний діаметр D		Модуль m											
		Ряд 1	0.8	-	1.25	-	2	-	3	-	-	5	-
Ряд 1	Ряд 2	Кількість зубців z											
40	-		48	38	30	25	18	14	12	-	8	6	-
-	42		51	40	32	26	20	15	12	-	9	7	-
45	-		55	44	34	28	21	16	13	12	10	7	-
-	48		58	46	37	30	22	18	14	12	10	8	6
50	-		60	48	38	32	24	18	15	12	11	8	7
52			64	50	40	33	24	19	16	12	11	9	7
55	-		66	54	42	35	26	20	17	14	12	9	8

3.5 ЕЛЕМЕНТИ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

3.5.1. Зубчасті передачі широко використовуються у загальному машинобудуванні для передачі руху від ведучої ланки до веденої. Елементами зубчастих передач є зубчасті ко-

леса (циліндричні й конічні), черв’ячні колеса, черв’яки, рейки і т.ін.

Зображення на складальних креслениках зубчастих передач регламентовано ДСТУ 2330-93. Основні умовності стосуються зображення зубців і зводяться до таких положень (рис. 3.44):




Рис. 3.44 – Циліндрична зубчаста передача

– лінії вершин зубців на видах і розрізах зображують суцільною товстою основною лінією. При зображеннянні спряженої зубчастої пари на виді ці лінії перетинають одна одну;

– лінії початкових поверхонь зображують штрих-пунктирною тонкою лінією. При зображеннянні спряженої зубчастої пари ці лінії дотикаються одна до одної;

– лінії поверхні западин зубців на видах зубчастих передач дозволяється не зображувати;

– на розрізах зубці зубчастих коліс передачі умовно не розтинаються. При цьому зубець ведучого колеса зображується як видимий, а зубець веденого колеса видимий лише в тій частині, яка не закрита зубцем ведучого колеса.

Аналогічну «перевагу» має виток черв'яка перед черв'ячним колесом у черв'ячній передачі і зубець колеса перед зубцем рейки в рейковій передачі.

3.5.2 Правила виконання креслеників циліндричних зубчастих коліс, зубчастих рейок, конічних зубчастих коліс, черв'яків і чер-

в'ячих коліс обумовлюються відповідно ГОСТ 2.403-75, 2.404-75, 2.405-75, 2.406-75, 2.407-75. Всі ці стандарти передбачають наявність на кресленику таблиці параметрів, яка розміщується у правому верхньому куті кресленика і складається з трьох частин, відокремлених одна від одної суцільними товстими основними лініями. В першій частині записують основні дані, необхідні для виготовлення, у другій – дані для контролю, у третьій частині – довідкові дані.

Для прикладу на рис. 3.45 наведена таблиця параметрів для кресленика прямозубого циліндричного зубчастого колеса. З правого боку вона прилягає до внутрішньої рамки кресленика, зверху віддалена від рамки на 20 мм. Ширина таблиці – 110 мм, а її загальна висота визначається необхідною кількістю заповнених рядків. Рядки таблиці, які не використовують, – видаляють.

Основні дані	Модуль	m	
	Кількість зубців	z	
	Нормальний вихідний контур	–	
	Коефіцієнт зміщення	x	
	Ступінь точності	–	
	Поступільна хорда зубця	S_1	
	Висота до постійної хорди	h_1	
	Діаметр дільницього кола	d	
Дані для контролю	10	35	
	110		

Рис. 3.45 – Форма і розміри таблиці параметрів циліндричного зубчастого колеса

3. Типові елементи деталей

На креслениках зубчастих коліс, рейок, черв'яків показують ділильні кола і твірні ділильних циліндрів штрих-пунктирними тонкими лініями. Кола й твірні поверхонь вершин зубців та витків показують суцільними товстими основними лініями. На видах дозволяється показувати кола й твірні поверхонь западин суцільними тонкими лініями.

Якщо розтинальна площа проходить через вісь зубчастого колеса, на розрізах і перерізах зубці умовно суміщають з площею кресленика і показують нерозітненими незалежно від кута нахилу зубця. У цьому разі твірні поверхні западин зображують суцільною товстою основною лінією. Якщо розтинальна площа проходить перпендикулярно до осі зубчастого колеса вздовж черв'яка або рейки, то їх, як правило, показують нерозітнитими, використовуючи за необхідності місцевий розріз.

На зображені зубчастого колеса повинні бути вказані:

- діаметр вершин зубців;
- ширина вінця;
- кут сектору по колу вершин зубців;
- розміри фасок або радіуси кривини ліній притуплення крайок зубців (ці дані можна вказати в технічних вимогах кресленика);
- шорсткість бічних поверхонь зубців;
- глибина модифікації (для зубчастих коліс з повздовжньою модифікацією зубця).

Коли кресленик зубчастого колеса виконується з натури, дані для таблиці параметрів одержують, використовуючи результати замірюв

шляхом нескладних розрахунків. Наприклад, значення модуля можна визначити з формул:

$$m = d_a / (Z+2) \text{ і } m = (d_a - d_f) / 4,5,$$

де d_a , d_f – діаметр відповідно вершин і западин, мм; Z – число зубців.

Якщо обидва розраховані значення збігаються – модифікація відсутня і коефіцієнт зміщення X дорівнює нулю.

У разі небіжності має місце модифікація, і коефіцієнт зміщення

$$X = \frac{d_a - m(Z+2)}{2m}.$$

При цьому значення модуля має бути визначене за другою із запропонованих формул і уточнене до найближчого стандартного значення відповідно до ГОСТ 9563-60:

Ряд 1	... 0,2; 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40.
Ряд 2	... 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,7; 0,9; 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 7; 9; 11...

Ділильний діаметр можна знайти за формулою: $d = mZ$.

Приклад виконання кресленика циліндричного зубчастого колеса показаний на рис. 3.46. Кресленик складається з двох зображень, таблиці параметрів і технічних вимог.

3.6 ІНШІ ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ

3.6.1 Канавки для виходу шліфувального круга є технологічними елементами деталей. Форма й розміри канавок встановлені ГОСТ 8820-69. На робочих креслениках канавки, як правило,




Рис. 3.46 – Приклад виконання кресленика циліндричного зубчастого колеса

3. Типові елементи деталей

показують спрощено, а дійсне їх зображення з необхідними розмірами – на виносних елементах, які виконуються у збільшенному

вигляді. В табл. 3.18 наведено розміри, а на рис. 3.47 – форми канавок при шліфуванні по циліндрі й торцю.

Таблиця 3.18 – Розміри канавок для виходу шліфувального круга, у мм

b	d	h	r	r_1	d_1 , зовнішнє шліфування	d_2 , вінтугірнє шліфування
1	≥ 10	0.2	0.3	0.2	$d - 0.3$	$d + 0.3$
1.6		0.2	0.5	0.3	$d - 0.3$	$d + 0.3$
2		0.3	0.5	0.3	$d - 0.5$	$d + 0.5$
3	Понад 10 до 50	0.3	1.0	0.5	$d - 0.5$	$d + 0.5$
5	Понад 50 до 100	0.5	1.6	0.5	$d - 1.0$	$d + 1.0$
8	Понад 100	0.5	2	1	$d - 1.0$	$d + 1.0$
10						




Рис. 3.47 – Форма канавок для виходу шліфувального круга

3.6.2 Рифлення пряме або сітчасте виконується, як правило, на циліндричних поверхнях невеликих деталей і служить для збільшення коефіцієнта тертя при обертанні цих деталей від руки (рукояті, маховики і т.ін.). На кресленику деталі рифлення зображують суцільними тонкими лініями (рис. 3.48) і супроводять умовною познакою на поличці лінії-віноски.

Дозволяється зображення рифлення не на всій поверхні, а лише на невеликій її частині.

В умовній познації вказують тип рифлення, його крок і номер стандарту. ГОСТ 21474-75 передбачає такі ряди кроків рифлення:

- пряме – 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 мм;
- сітчасте – 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм.




Рис. 3.48 – Приклади позначення рифлень



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Як на кресленику позначають отвори одинакового діаметра?
2. Як спрощено позначають отвори за ГОСТ 2.318-81?
3. Як позначають і зображують центрові отвори?
4. Яким чином зображують нарізь на стержні; в отворі; в нарізевому з'єднанні?
5. Як позначається нарізь метрична; трубна; трапецеїdalна; упорна?
6. Як на кресленику зображують проточки для виходу інструменту при нарізанні нарізі?
7. Яких умов дотримуються при зображенії шпонкового з'єднання у розрізах?
8. Чим відрізняються зображення деталей шліцьового з'єднання з прямобічними й евольвентними зубцями?
9. Як позначаються стандартизовані шліцьові з'єднання та їх деталі?
10. Яка умовність має місце при зображенії шліцьових з'єднань?
11. Як зображують канавки для виходу шліфувального круга на кресленику?

4. ДОДАТКОВІ ДАНІ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНИКІВ

У попередніх розділах було розглянуто оформлення креслеників лише стосовно зображеній і номінальних розмірів. Але робочі кресленики повинні також мати інформацію про матеріал, якість поверхонь, графичні відхили розмірів та ін.

4.1 ПОЗНАЧЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХОНЬ

Шорсткість поверхонь деталей визначається мікронерівностями, які з'являються в результаті виготовлення (оброблення) цих поверхонь. Для кількісної оцінки шорсткості ДСТУ 2413-94 (ГОСТ 2789-73) встановлює шість параметрів:

R_a – середній арифметичний відхил профілю;

R_z – висота нерівностей профілю за десятма точками;

R_{max} – найбільша висота профілю;

S_m – середній крок нерівностей;

S – середній крок місцевих виступів профілю;

t_p – відносна опорна довжина профілю, де p – значення рівня пе-рерізу профілю.

Переважно рекомендується використовувати параметр R_a – середній арифметичний відхил профілю в межах базової довжини, мкм

$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y(x)| dx,$$

де l – базова довжина, мм; $y(x)$ – відхил профілю, мкм (ДСТУ ГОСТ 25142:2009).

Значення параметра R_a вибирають з рядів таблиці, яка наведена в стандарті. Переважно використовують такі значення параметра R_a : 100; 50; 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,012 мкм. Для параметра Rz – 400; 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,3; 3,2; 1,6; 0,8; 0,4; 0,2; 0,1; 0,05; 0,025.

ГОСТ 2.309-73 встановлює три умовних знаки для позначення шорсткості поверхні на кресленику:

✓ – для позначення шорсткості поверхонь, які утворюються видаленням шару металу (точіння, фрезерування, свердління, травлення);


⊖ – для позначення шорсткості поверхонь, які утворюються без видалення шару металу (лиття, штампування, прокатування), або поверхонь, які не обробляються за цим креслеником;

↙ – для позначення шорсткості поверхонь, вид оброблення яких конструктором не встановлений.

У разі необхідності кожен із знаків може мати поличку (рис. 4.1). Біля умовного знака можна вказати (крім параметрів шорсткості) базову довжину, позначення напряму нерівностей та інші додаткові дані. Значення параметра шорсткості слід вказувати обов'язково,

інші дані вказують лише в разі необхідності. Значення параметра шорсткості вказують після відповідного символу – $R_a3,2; R_z40$.

При нанесенні умовних познак на полі кресленика слід витримувати їх розміри: тут h – висота цифр розмірних чисел, $H = (1,5-5)h$, товщина лінії – $S/2$.



На полі кресленика знаки шорсткості поверхонь дозволяється розміщати (рис. 4.2):

- на лініях контуру;
- на виносних лініях (ближче до розмірної лінії);

– на поличках ліній-віносок, якщо не вистачає місця – на розмірних лініях або на їх продовженні.

Знак шорсткості слід наносити з боку оброблення поверхні. Розмір шрифту цифр значення параметра шорсткості повинен бути таким самим, як і розмір шрифту розмірних чисел на полі кресленика.

Орієнтувати знаки шорсткості поверхні на полі кресленика слід так, як показано на рис. 4.3.

Розглянемо випадки позначення однакової шорсткості для групи поверхонь.

– якщо шорсткість усіх поверхонь деталі однаакова, то її умовну познаку розміщують у правому верхньому куті кресленика, а на полі кресленика не наносять (рис. 4.4);




Рис. 4.1 – Структура познаки шорсткості поверхні




Рис. 4.2 – Розміщення знаків шорсткості поверхонь




Рис. 4.3 – Рекомендоване орієнтування познаки шорсткості поверхні на кресленику деталі


4. Додаткові дані щодо оформлення креслеників

– якщо шорсткість однакова лише для частини поверхонь деталі, то в правому верхньому куті кресленика розміщують познаку однакової шорсткості і знак у дужках (\checkmark) – «решта»;

На полі кресленика позначають лише ту шорсткість, яка відрізняється від вказаної (рис. 4.5). У цьому випадку розміри знака, що стоїть у дужках, повинні бути такими ж, як і знаків на полі кресленика, а розміри і товщину ліній знака однакової шорсткості збільшують приблизно у 1,5 рази. Познаку розміщують на такій самій відстані від внутрішньої рамки кресленика, як і у попередньому випадку (див. рис. 4.4);

– для позначення шорсткості

поверхонь по контуру деталі використовують допоміжний знак О, діаметр якого 4...5 мм, наприклад:



При нормуванні шорсткості поверхонь конкретні значення параметрів шорсткості призначають таким чином, щоб задовільнити експлуатаційні вимоги, не викликаючи при цьому надмірного подорожчання виготовлення деталі. В табл. 4.1 наведені приклади шорсткості поверхонь, яку можна одержати різними способами механічного оброблення. А в табл. 4.2 – експлуатаційні вимоги щодо шорсткості поверхонь залежно від їх функційного призначення.




Рис. 4.4 – Позначення однакової шорсткості всіх поверхонь




Рис. 4.5 – Приклад позначення шорсткості поверхонь

Таблиця 4.1 – Нормування шорсткості поверхонь залежно від їх обробки

Технологія виготовлення поверхонь	Параметр R_a , мкм
Чорнове точіння, фрезерування, стругання	6,3 ... 50
Чистове точіння, фрезерування, стругання, свердління	1,6 ... 12,5
Шліфування, розгортання, протягування	0,1 ... 1,6
Операція доведення	0,025 ... 0,2

Таблиця 4.2 – Нормування шорсткості поверхонь залежно від їх обробляння

Характеристика поверхонь	Параметр R_a , мкм
Вільні (неробочі) поверхні	6,3 і грубіші
Спряжені поверхні без взаємного переміщення в процесі роботи	1,6 ... 6,3
Спряжені поверхні зі взаємним переміщенням (ковзанням)	0,1 ... 1,6
Декоративні поверхні	0,4 ... 1,6

Від стану поверхні виробу залежать не лише його механічні властивості, але й електричні характеристики. Так, зміна величини шорсткості поверхні розмикаючих і ковзаючих контактів змінює їх електричний опір, а, відповідно, і характеристики виробів, до яких вони належать.

Високі вимоги ставляться до шорсткості внутрішньої поверхні хвилеводів, поверхонь антен, які проводять струм, й іншої радіолокаційної апаратури.

Шорсткість поверхонь, які проводять струм, більшості виробів електро- і радіоапаратури призначається в межах $R_a = 0,012 \dots 0,2$ мкм.

Шорсткість поверхонь виробів з пластмас визначається станом поверхонь прес-форм ($R_a = 0,05 \dots 0,4$).

4.2 ПОЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали, які використовуються у машинобудуванні, можна умовно поділити на металеві та неметалеві. Металеві матеріали, в свою чергу, поділяються на сплави на основі заліза (сталь, чавун) і на основі кольорових металів – міді, алюмінію (бронзи, латуні та ін.). До

неметалевих матеріалів можна віднести гуму, пластичні маси, дерево, тощо.

Згідно з ГОСТ 2.109-73 до познаки матеріалу повинні входити: назва матеріалу; марка, якщо вона для цього встановлена; номер стандарту або технічних вимог.

Наприклад: Сталь 45 ГОСТ 1050-88.

Якщо в умовну познаку марки входить скорочена назва цього матеріалу (Ст, КЧ, Бр), то повну назву матеріалу (сталь, ковкий чавун, бронза) не вказують. Наприклад: Ст3 ДСТУ 2651:2004/ГОСТ 380-2005.

Якщо деталь повинна бути виготовлена із сортового матеріалу певного профілю, матеріал такої деталі записують у вигляді познаки сортаменту. Наприклад:

Штаба 5x50 ГОСТ 103-2006.
Ст 3 ДСТУ 4484:2004/
ГОСТ 535-2005

В документах, які виконуються в електронній формі, допускається горизонтальну лінію замінювати похилою рискою (/).

Познаку матеріалу вказують в основному напису кресленика деталі.

Розглянемо марки чорних і кольорових металів, які використовуються найчастіше.

4. Додаткові дані щодо оформлення креслеників

Сірий чавун виготовляється у вигляді відливок відповідно до ГОСТ 1412-85 марок: СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧ30, СЧ35.

Тут СЧ – скорочене «сірий чавун». Число, яке стоїть після літер (характеристика міцності) – тимчасовий опір при розтягуванні $\text{МПа} \times 10^{-1}$.

Приклад умовної познаки: СЧ20 ГОСТ 1412-85.

Ковкий чавун виготовляється згідно з ГОСТ 1215-79 і поділяється на феритний – марки КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10, КЧ37-12 і перлітний – марки КЧ45-7, КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ60-3, КЧ70-2, КЧ80-1,5.

Тут літери КЧ – скорочене «ковкий чавун», число після літер – тимчасовий опір при розтягуванні $\text{МПа} \times 10^{-1}$, друге число – відносне подовження у відсотках.

Приклад умовної познаки: КЧ30-6 ГОСТ 1215-79.

Сталь вуглецева конструкційна звичайної якості виготовляється у вигляді листів, штабів, сортаменту відповідно до ДСТУ 2651:2004/ГОСТ 380-2005.

Марки: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст3Г, Ст4, Ст5, Ст5 Гпс, Ст6.

Тут літери Ст – скорочене «сталь»; цифра після літер – номер марки. До марки сталі можуть бути додані літери, які характеризують спосіб розкислення: кп – кипляча; пс – напівспокійна; сп – спокійна. Літера Г вказує на підвищений вміст марганцю.

Приклад умовної познаки: Ст5 ДСТУ 2651:2004/ГОСТ 380-2005.

Сталь вуглецева конструкційна якісна виготовляється у вигляді

круглих, квадратних, шестигранних прутків або пластин завтовшки до 250 мм.

Марка сталі позначається двозначним числом, яке вказує вміст вуглецю в сотих частках відсотка: 08 кп, 08, 10 кп, 10...20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60.

Приклад умовної познаки: Сталь 45 ГОСТ 1050-88.

Сталь легована конструкційна відповідно до ГОСТ 4543-71 має багато марок. Наприклад: 15ХА, 38ХА, 18ХГ, 30ХГТ, 40ХС, 15ХМ, 30ХМ, 30ХЗМФ, 14Х2Н3 МА, 20ХНІМ, 30ХГСА та ін.

У познаці марок перші дві цифри вказують на вміст вуглецю в сотих частках відсотка, літери за цифрами позначають наявність легуючих елементів: В – вольфрам; Г – марганець; М – молібден; Н – нікель; Р – бор; С – кремній; Т – титан; Ф – ванадій; Х – хром; Ю – алюміній. Цифра, що стоїть за ліteroю, – вміст легуючого елемента у відсотках, якщо цифра відсутня, то вміст легуючого елемента близько 1%. Буква А в кінці марки означає високу якість сталі.

Приклад умовної познаки: Сталь 12Х2Н4А ГОСТ 4543-71.

Бронзи олов'яні ливарні позначаються згідно з ГОСТ 613-79. Марки: Бр03Ц12С5, Бр03Ц7С5Н1, Бр04Ц4С17, Бр05Ц5С5, Бр08Ц4, Бр010Ф1, Бр010Ц2, Бр010С10.

Приклад умовної познаки: Бр03Ц12С5 ГОСТ 613-79.

Бронзи безолов'яні ливарні позначаються відповідно до ГОСТ 493-79.

Марки: БрА9Мц2Л; БрА10Мц2Л; БрА9Ж3Л;

Бр10Ж3Мц2; БрА10Ж4Н4Л; БрА11Ж6Н6; БрА9Ж4Н4Мц1; БрС3О та ін.

Приклад умовної познаки: *БрA9Mц2Л ГОСТ 493-79.*

Бронзи олов'яні, які деформуються, позначаються відповідно до ГОСТ 5017-2006.

Марки БрОФ8, 0-0,3; БрОФ6,6-0,4; БрОЦ4-3 і ін.

Приклад умовної познаки: *БрОФ4-0,25 ГОСТ 5017-74.*

Бронзи безолов'яні, які деформуються, позначаються відповідно до ГОСТ 18175-78.

Марки: БрА5; БрАМц9-2, БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4, БрКНІ-3 та ін.

Приклад умовної познаки: *БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78.*

Латуні ливарні позначаються відповідно до ГОСТ 17711-93.

Марки: ЛЦ40С; ЛЦ40Сд; ЛЦ40МцЗЖ; ЛЦ40МцЗА; ЛЦ38Мц2С2; ЛЦ25С2; ЛЦ16К4 та ін.

Приклад умовної познаки: *ЛЦ40С ГОСТ 17711-93.*

Латуні, які деформуються, позначаються відповідно до ГОСТ 15527-2004.

Марки: Л96, Л90, Л85, Л70, Л63, ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1 та ін. Приклад умовної познаки: *Л63 ГОСТ 15527-2004.*

Сплави алюмінієві, які деформуються, позначаються відповідно до ГОСТ 4784-97.

Марки: АМц, АМцС, Д12, АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг6, Д1, Д16, Д18, В65, В95, АК4, АК6, АК8 та ін.

Приклад умовної познаки: *АК6 ГОСТ 4784-97.*

Сплави алюмінієві ливарні відповідно до ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93) виготовляють таких марок:

- на основі “алюміній – кремній – магній” – АК12(АЛ2), АК8 (АЛ34), АК9ч (АЛ4), АК7ч (АЛ9)...;

- на основі “алюміній-кремній-мідь” – АК5М(АЛ5), АК8М(АЛ32), АК12ММгН(АЛ)...;

- на основі “алюміній-мідь” – АМ5(АЛ12), АМ4,5 Кд(ВАЛ10);

- на основі “алюміній-магній” – АМг5МЦ(АЛ28), АМг10(АЛ27), АМг11(АЛ22), АМг7 (АЛ29)...;

- на основі “алюміній – інші компоненти” – АК7Ц9(АЛ11), АЦ-4Мг(АЛ24)... .

Приклад умовної познаки: *АК8(АЛ34) ГОСТ 1583-93.*

Срібло і його сплави позначаються відповідно до ГОСТ 6836-2002.

Марки: СрМ97, СрМ96, СрМ95, СрМ94... СрМ50; СрПл96-4, СрПл88-12; СрПд 80-20, СрПд70-30, СрПд60-40; СрПдМ50-30.

У познаці марок літери означають: Ср – срібло, Пл – платина, Пд – паладій, М – мідь, Ост. – решта. Цифри, які стоять за літерами вказують вміст компонент металів в процентах.

У відповідності до ГОСТ 7221-80 виготовляється у вигляді полос товщиною 0,1 – 10,00 мм.

Приклад умовної познаки: *Полоса СрМ90Т 1x200x500 ГОСТ 7221-80.*

Фторопласт-4 позначають у відповідності до ГОСТ 10007-80.

Марки: С – для виготовлення виробів спеціального призначення, П – електроізоляційних і конденсаторних плівок, ПН – електротехнічних виробів, О – виробів загального призначення, Т – товстостінних виробів і трубопроводів.

Приклад умової познаки: *Фторопласт-4 П ГОСТ 10007-80*

Гетинакс і стеклотекстоліт фольгований позначають у відповідності до ГОСТ 10316-78. Виготовляють товщиною 0,5-3,0 мм.

Марки гетинаксу: ГФ-1-35Г, ГФ-2-35Г, ГФ-1-50Г, ГФ-2-50Г.

Марки стеклотекстоліту: СФ-1-35Г, СФ-2-35Г...СФ-1Н-50Г, СФ-2Н-50Г.

Цифри 1 і 2 позначають облицювання з одного чи з двох сторін, літера Н – нагрівостійкий, Г – гальваностійка фольга.

Приклад умової познаки:

ГФ-1-50Г-2,0 Пкл. ГОСТ 10316-78;

СФ-2-35Г-1,5 1кл. ГОСТ 10316-78.

Пресувальний матеріал позначають відповідно до ГОСТ 20437-89.

Марки: АГ-4В, АГ-4В-10 (брикети); АГ-4С, АГ-4НС (рулон).

Приклад умової познаки: *Прес-матеріал АГ-4В ГОСТ 20437-89.*

Полістирол позначають у відповідності до ГОСТ 20282-86.

Марки: ПСМ-115, ПСМ-111 (марка характеризується підвищеною тепlostійкістю), ПСМ-118 (марка характеризується високою текучістю матеріалу).

Приклад умової познаки: *ПСМ-111, червоний, вищого гатунку ГОСТ 20282-86.*

4.3 ПОЗНАЧЕННЯ ПОКРИВАННЯ І ТЕРМООБРОБЛЯННЯ ПОВЕРХОНЬ

4.3.1 ПОКРИВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ

Покривання поверхонь використовують як для захисту виробів від корозії, так і для поліпшення експлуатаційної якості й зовнішнього вигляду. Позначення металічних й неметалічних неорганічних покривів встановлює ГОСТ 2.310-68, ДСТУ 2491-94, структуру познак – ГОСТ 9.306-85.

Познака покриву складається з таких частин:

- способу обробляння основного металу (в разі необхідності) (наприклад, кварцовання – крц, вібронакатування – вбр, діамантова обробка – алм, матування – мт та ін.);
- способу одержання покриву (табл. 4.3);
- матеріалу покриву (табл. 4.4);
- мінімальної товщини покриву, мкм;
- функційних або декоративних властивостей покриву (табл. 4.5, 4.6) – в разі необхідності;
- додаткового обробляння: оксидування – окс, фосфатування – фос, хроматування – хр та ін. (в разі необхідності).

Дозволяється в познаці покриву вказувати спосіб отримання, матеріал і товщину покриву; решту складових познаки вказують у технічних вимогах кресленика. Товщину покриву, яка дорівнює 1 мкм або меншу, у познаці не вказують (за винятком дорогоцінних металів).

Таблиця 4.3 – Позначення покривів залежно від способу його отримання

Способ отримання покриву	Познaka	Способ отримання покриву	Познaka
Катодне відновлення	–	Конденсаційний (вакуумний)	Кон
Анодне окислення	Ан	Контактний	Кт
Хімічний	Хим	Контактно-механічний	Км
Гарячий	Гор	Випалювання	Вж
Дифузійний	Диф	Катодне розпилювання	Кр

Таблиця 4.4 – Позначення матеріалу покривів

Матеріал покриву	Познaka	Матеріал покриву	Познaka
Алюміній	А	Олово	О
Вісмут	Ви	Паладій	Пд
Вольфрам	В	Срібло	Ср
Залізо	Ж	Свинець	С
Кадмій	Кл	Титан	Ти
Мідь	М	Цинк	Ц
Нікель	Н	Хром	Х

Позначення неметалічних неорганічних покривів: окисне – Окс, фосфатне – Фос.

Таблиця 4.5 – Познаки функційних властивостей покривів

Назви функційних властивостей покривів	Познаки
Тверде	тв
Електроізоляційне	еиз
Електропровідне	э

Таблиця 4.6 – Познаки декоративних властивостей покривів

Декоративні властивості за блиском	Познаки	Декоративні властивості за шорсткістю	Познаки
Дзеркальне	зк	Гладке	гл
Бліскуче	б	Злегка шорстке	ош
Напів-бліскуче	пб	Шорстке	ш
Матове	м	Значно шорстке	вш

Колір покриву позначають повною назвою, за винятком чорного покриву – ч.

Матеріал покриву, який складається зі сплаву, позначають символами компонент, що входять до складу сплаву, розділяючи їх дефісом, наприклад М-Ц, Н-Кд.

Запис познаки покриву виконують у рядок. Усі складові познаки відокремлюють одне від одного крапками, за винятком матеріалу покриву й товщини. Познаку способу отримання і матеріалу покриву слід писати з великої літери, решти складових – з малої.

Приклади познак:

Ц6.окс.ч – цинкове товщиною 6 мкм, оксидоване в чорний колір;

M24.Нд12.Х.б – хромове товщиною до 1 мкм з підшаруванням міді 24 мкм і двошарового нікелю товщиною 12 мкм, блискуче;

Хим.Фос.prm – хімічне фосфатне, просякнute маслом;

Хим.НЗ.Cр9 – срібне товщиною 9 мкм з підшаруванням хімічного нікелевого покриву товщиною 3 мкм.

Позначення покриву вказують у технічних вимогах кресленика після слова «Покрив:».

4.3.2 ТЕРМООБРОБЛЯННЯ ВИРОБІВ

Термооброблення (гартування, нормалізація та ін.) використовується для поліпшення механічних властивостей матеріалу деталі, твердості поверхні, зносостійкості та ін. Кількісна характеристика твердості залежно від методів її вимірювання позначається так:

HRA, HRB, HRC – твердість за Роквеллом (ГОСТ 9013-59, ГОСТ 8.064-79);

HB – твердість за Брінелем (ГОСТ 9012-59);

HV – твердість за Віккерсом (ГОСТ 2999-75).

При поверхневому термообробленні літерою h позначають її глибину у міліметрах.

Щоб вказати на кресленику інформацію про покрив або термооброблення, згідно з ГОСТ 2.310-68 використовують один із таких способів:

– якщо всі поверхні деталі піддають покриву або термообробленню, всі необхідні відомості наводять у технічних вимогах, використовуючи умовну познаку;

– якщо покриву або термообробленню піддають лише окремі поверхні деталі, то вони позначаються великими літерами українського алфавіту на поличках ліній-вінوسок (рис. 4.6), а у технічних вимогах виконується запис. Наприклад: «Покрив поверхонь A...» або «Покрив... крім поверхні A»;




Рис. 4.6 – Позначення поверхні, яка підлягає (або не підлягає) покриву чи термообробленню

– поверхні, які піддають покриву або термообробленню, обводять потовщеною штрих-пунктирною лінією на відстані 0,8...1 мм від контуру.

Познаку записують безпосередньо на полі кресленика на полиці лінії-виноски (рис. 4.7).




Рис. 4.7 – Приклад позначення термохімічного оброблення поверхні

4.4 ДОПУСКИ І ПОСАДКИ

Дійсні розміри деталей завжди мають відхил від номінальних розмірів, вказаних на кресленику. Тому для забезпечення заданого характеру з'єднання (посадки) та можливості складання виробу без додаткових операцій оброблення, дійсні розміри деталі повинні перебувати в межах певного поля допуску і бути виконані із заданою точністю.

4.4.1 ПОЗНАЧЕННЯ ПОЛІВ ДОПУСКІВ

Поле допуску – це поле обмежене найбільшим і найменшим граничними розмірами деталі, яке визначається величиною допуску (допуском) і його положенням відносно номінального розміру. При графічному зображені поле допуску розміщається між двома лініями, які відповідають верхньому і нижньому граничним відхилям розміру деталі відносно нульової лінії номінального розміру (рис.4.8,а). Тобто, допуск – це різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами деталі або абсолютно значення алгебричної різниці між верхнім і нижнім відхилями (рис.4.8,б). Границний відхил – це алгебрична різниця між граничним і номінальним розмірами.

Для позначення розміщення поля допуску відносно нульової лінії використовують літери ла-




Рис. 4.8 – Графічне зображення поля допуску

4. Додаткові дані щодо оформлення кресленників

тинського алфавіту: великі для позначення розміщення поля допуску «отвору», малі – для позначення розміщення поля допуску «валу» (рис.4.9). Як видно з рис.4.9 поля допусків А...Н і (а...h) мають від'ємний відхил (в тілі деталі), а поля допусків К...ZC і (k...zc) мають додатній відхил (з припуском). Поля допусків «валу» і «отвору» позначені однією і тією ж літерою є симетричними відносно нульової лінії. В системі допусків термін

«вал» умовно застосовують для позначення зовнішніх елементів деталей, а термін «отвір» для позначення внутрішніх елементів, включаючи і нециліндричні.

Сукупність допусків, які відповідають одному рівню точності для всіх номінальних розмірів називають квалітетами (ступенями точності). Єдина система допусків і посадок (ЄСДП) (ГОСТ 25346-89, ДСТУ 2500-94) та міжнародна система допусків і посадок ISO (ДСТУ




Рис. 4.9 – Розташування і позначення основних відхилів отвору (а) і валу (б)

ISO 286-1:2002) встановлюють 20 квалітетів точності: 01, 0, 1, 2...18, розміщених у порядку зменшення точності. Підвищення квалітету на одиницю відповідає розширенню поля допуску приблизно в 1,5 рази. Близче до нульової лінії межа заданого поля допуску залишається спільною для всіх квалітетів. При розмірі деталі в 100 мм 4-му квалітету відповідає поле допуску приблизно в 0,01% номінального розміру. Ширина поля допуску приблизно в 0,1% відповідає 9 квалітету. Квалітет 14 встановлює поле допуску ширину близько 1% від номінального розміру. Зменшення номінального розміру супроводжується відносним розширенням поля допуску кожного квалітету.

Квалітети 0,1...5 використовуються при виготовлені вимірювальних інструментів та високоточних пристрій. Квалітети 5...10 знаходять використання в машинобудуванні. Квалітети 12...17 використовуються для встановлення допусків на вільні розміри.

Поле допуску позначають поєднанням літери основного відхилення і порядкового номеру квалітету. Наприклад, g6, js7, H7, H11. Познака поля допуску вказується після номінального розміру елемента деталі. Наприклад, 40g6, 40H7.

4.4.2 ПОЗНАЧЕННЯ ПОСАДОК

Посадкою називають характер з'єднання деталей, який визначається різницею їх розмірів до складання. Посадки використовують для забезпечення відносної рухомості або нерухомості сполучен-

них деталей. В зв'язку із цим розрізняють посадки зі щілиною (рухомі), посадки з натягом (нерухомі) та переходні, при яких в залежності від дійсних розмірів «отвору» і «валу», можливо отримання як і щілини, так і натягу.

Посадки, в яких необхідні щілини або натяги отримують поєднанням різних полів допуску «валу» з незмінним полем допуску основного «отвору» (нижній відхил основного «отвору» дорівнює нулю), називають посадками в системі «отвору».

Посадки, в яких необхідні щілини або натяги отримують поєднанням різних полів допуску «отвору» з незмінним положенням поля допуску основного «валу» (верхній відхил основного «валу» дорівнює нулю) називають посадками в системі «валу».

Система отвору більш поширенна з технологічних причин.

Як видно з рисунку 4.9 вибір поля допуску A...h «валу» в поєднанні з H-полем допуску «отвору» (система «отвору») задає рухомі посадки, поля допуску jj, k, p – переходні, а поля допуску g...zc – нерухомі. Аналогічно в системі «валу» вибір поля допуску A...H «отвору» в поєднанні з h-полем допуску «валу» задає рухомі посадки, а R...ZC – нерухомі.

Позначення посадок складається із номінального розміру, за яким записується літера познаки поля допуску кожної із спряжених деталей, починаючи з «отвору» і номера квалітету. Наприклад: 40 H7/g6.

При номінальному розмірі деталей від 1 до 500 мм ГОСТ 25347-82

рекомендує для переважного використанні в системі «отвору» посадок H7/e8, H7/f7, H7/g6, H7/h6, H7/j_s6, H7/k6, H7/n6, H7/p6, H7/r6, H7/s6, H8/e8, H8/h7, H8/h8, H8/d9, H9/d9, H11/d11, H11/h11 та посадок F8/h6, H7/h6, J_s7/h6, K7/h6, N7/h6, P7/h6, H8/h7, E9/h8, H8/h8, H11/h11 – в системі «вала».

4.4.3 СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ ГРАНИЧНИХ ВІДХИЛІВ РОЗМІРІВ ДЕТАЛЕЙ

Границі відхили лінійних розмірів згідно з ГОСТ 2.307-68 вказують на креслениках безпосередньо після номінальних розмірів такими способами:

- умовними познаками поля допуску (рис. 4.10);
- числовими значеннями (рис. 4.11);
- умовними познаками полів, вказуючи з правого боку в дужках їх числові значення, наприклад, Ø41,5H7(^{+0,025}). Цей спосіб використовується, якщо номінальний роз-

мір не входить у ряди нормальних розмірів (ГОСТ 6636-69) та в деяких інших випадках.

Границі відхили розмірів низької точності дозволяється обумовлювати загальним записом у технічних вимогах кресленика. Такий запис повинен мати умовну познаку границь відхилен згідно з ГОСТ 25346-82 або з ГОСТ 25670-83. Симетричні відхили позначаються

$\pm \frac{IT14}{2}$, але при цьому додається ще номер квалітета. Наприклад: «Незазначені граничні відхили розмірів: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.»

Не вказані граничні відхили радіусів заокруглень, фасок і кутів не обумовлюються окремо, а повинні відповісти ГОСТ 25670-83. Границі відхили кутових розмірів вказують лише числовими значеннями, наприклад, $60^\circ \pm 5'$.

Для прикладу у табл. 4.7 вибірково наведені деякі числові значення границь відхилен отворів і валів для інтервалу розмірів 10...180 мм.



Рис. 4.10 – Умовні познаки полів допусків лінійних розмірів




Рис. 4.11 – Числове позначення полів допусків лінійних розмірів

Таблиця 4.7 – Числові значення граничних відхилів розмірів, у мкм

Інтервали лінійних розмірів, мм	Граничні відхилення розмірів отворів			Граничні відхилення розмірів валів								Граничні відхилення відповідальних розмірів	
	H6	H7	H8	f6	g6	h6	js6	k6	n6	p6	s6	$\pm IT14$	$\pm IT16$
												2	2
Понад 10 до 18	+11 0	+18 0	+27 0	-16 -27	-6 -17	0 -11	+5.5 -5.5	+12 +1	+23 +12	+29 +18	+39 +28	± 215	± 550
Понад 18 до 30	+13 0	+21 0	+33 0	-20 -33	-7 -20	0 -13	+6.5 -6.5	+15 +2	+28 +15	+35 +22	+48 +35	± 260	± 650
Понад 30 до 50	+16 0	+25 0	+39 0	-25 -41	-9 -25	0 -16	+8 -8	+18 +2	+33 +17	+42 +25	+59 +43	± 310	± 800
Понад 50 до 80	+19 0	+30 0	+46 0	-30 -49	-10 -29	0 -19	+9.5 -9.5	+21 +2	+39 +20	+51 +32	+75 +56	± 370	± 950
Понад 80 до 120	+22 0	+35 0	+54 0	-36 -48	-12 -34	0 -22	+11 +3	+25 +23	+45 +37	+59 +75	+97 +75	± 435	± 1100
Понад 120 до 180	+25 0	+40 0	+63 0	-43 -68	-14 -39	0 -25	+12.5 -12.5	+28 +3	+52 +27	+68 +43	+125 +100	± 500	± 1250

4.5 ДОПУСКИ ФОРМИ І РОЗТАШУНКУ ПОВЕРХОНЬ

Допуски форми і розташунку поверхонь повинні призначатися відповідно до тих особливих вимог, які відповідають умовам роботи, виготовлення або обміру деталей. У решті випадків допуски форми і розташунку поверхонь обмежуються полем допуску на розмір або регламентуються нормативними матеріалами на допуски, які не проставляються біля розмірів.

Відхил форми реального елемента від номінальної форми оцінюються найбільшою відстанню від точок

реального елемента до прилеглого, вимірюючи вздовж нормалі. Шорсткість поверхні, як правило, не включається у відхил форми, хвилястість – включається. Можуть існувати окремі випадки, які відрізняються від вказаного правила.

Допуск форми – найбільше значення відхилу форми, яке може бути допущено. Допуск розташунку або сумарний допуск форми і розташунку, а також відповідний відхил задаються відносно баз – елементів (сукупності елементів) деталі (ГОСТ 24642-81).

Числові значення допусків форми і розміщення поверхонь відпові-

4. Додаткові дані щодо оформлення креслеників

дають ГОСТ 24643-81. Основний ряд числових значень допусків форми і розташунку в основному відповідає ряду нормальних лінійних розмірів за винятком деяких чисел, які заокруглені для зручності відліку по шкалі вимірювальних приладів. Ряди числових значень окремих видів допусків форми або розташунку за ступенями точності відповідають числовим значенням основного ряду.

Згідно з ГОСТ 2.308-79 допуски вказують на креслениках умовними познаками, при цьому вид допуску форми і розміщення поверхонь позначають знаками (графічними символами). Всі відомості розміщують у прямокутній рамці, яка може бути розділена на дві й більше частин. В першій поміщають знак допуску, у другій – числове значення допуску в міліметрах, в третій і наступних – літерну познаку бази або поверхні, з якою пов'язаний допуск розташунку. Рамку виконують суцільною тонкою лінією. Висота цифр, літер і знаків, які вписують в рамку, повинна дорівнювати розміру шрифта розмірних чисел.

Рамку розміщують горизонтально та з'єднують з елементом, до якого належить допуск, суцільною тонкою лінією, що закінчується стрілкою.

Бази позначають зачорненим трикутником, який з'єднують тонкою лінією з рамкою. При виконанні креслеників в електронному варіанті допускається трикутник не зачорняти. Трикутник має бути рівностороннім висотою, що дорівнює висоті шрифта розмірних чи-

сел. Основу трикутника розташовують на контурній лінії або на її продовженні, якщо базою є поверхня чи її профіль; на кінці розмірної лінії, якщо базою є вісь чи площа симетрії; на осі, якщо базою є спільна вісь або площа симетрії декількох поверхонь.

В окремих випадках дозволяється вказувати допуск форми і розташунку поверхонь текстом у технічних вимогах кресленика. При цьому слід вказати:














- вид допуску;
- поверхню або інший елемент, для якого задається допуск (для цього використовують літерну познаку або конструктивне найменування, яке визначає поверхню);
- числове значення допуску в міліметрах;
- бази, відносно яких задають допуск (для допусків розташунку і сумарних допусків форми і розташунку);
- в окремих випадках – вказівку про залежні допуски форми і розташунку.

В технічних вимогах може бути приведений загальний запис про невказані допуски форми і розташунку з посиланням на ГОСТ 25069-81 або інші документи, які встановлюють незазначені допуски форми і розташунку. Наприклад:

- незазначені допуски форми і розташунку – у відповідності до ГОСТ 25069-81.
- незазначені допуски співосності і симетричності – у відповідності до ГОСТ 25069-81.

Приклади позначення на креслениках допусків форми і розташунку поверхонь наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Допуски форми і розташунку поверхонь

Приклади допусків	Назва допуску	Вказівки про допуски на креслениках	
		Умовним позначенням	Текстом у технічних вимогах
Прямолінійність	Допуск прямолінійності	 	 Допуск прямолінійності поверхні А 0.25мм на всій довжині і 0.1мм на довжині 300 мм
Циліндричність	Допуск циліндричності	 	 Допуск циліндричності поверхні А 0.01мм
Круглість	Допуск кругlosti	 	 Допуск кругlosti поверхні А 0.004мм
Профіль перетину	Допуск профілю поздовжнього перетину	 	 Допуск профілю поздовжнього перетину поверхні А 0.01мм
Радіальне биття	Допуск радіального биття	 	 Допуск радіального биття по верхній В відносно загальної осі поверхонь А і Б 0.04мм



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які параметри використовуються для кількісної оцінки шорсткості поверхонь?
2. Якому з параметрів шорсткості надають перевагу при використанні?
3. Які умовні познаки встановлені стандартом для позначення шорсткості поверхонь на кресленику?
4. На якій відстані від рамки розміщують познаку шорсткості у правому верхньому куті кресленика?
5. У яких випадках у познаці матеріалу не слід вказувати його назву?
6. Яка інформація відображається у познаці покриву на кресленику?
7. Яким чином можна вказати на кресленику інформацію про покрив і термооброяння?
8. Як розшифрувати познаку полів допусків розмірів: 28H8, Ø50S6, 32h12?
9. Які із способів дозволяється використовувати при позначенні граничних відхилянь лінійних розмірів на кресленику?
10. Яка форма запису на кресленику незазначеніх граничних відхилянь розмірів?
11. Як вказують на кресленику допуски форми і розміщення поверхонь?

5. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ ДЕТАЛЕЙ

У цьому розділі наведено приклади оформлення креслеників типових деталей і подано коротке обґрунтування прийнятих рішень по кожній з них відносно зображень, нанесення розмірів та іншої інформації.

Робочі кресленики на папері і в електронній формі можуть бути виконані на основі електронної моделі деталі і електронної моделі складанної одиниці.

На робочому кресленику виробу вказують розміри, граничні відхили, шорсткість поверхні і інші дані, яким він повинен відповідати перед складанням. Якщо ці дані отримують в результаті обробки в процесі складання або після нього то їх значення вказують на складанному кресленику.

При розроблянні робочих креслеників виробів слід передбачити:

- раціонально обмежену номенклатуру нарізей, шліців і інших конструктивних елементів;
- раціонально обмежену номенклатуру розмірів і покривів;
- раціонально обмежену номенклатуру марок і сортаменту матеріалів, а також використання найбільш дешевих і найменших дефіцитних матеріалів.

5.1 ПЛИТА ОПОРНА

Плита опорна (рис. 5.1) – це деталь призматичної форми з викона-

ними в ній пазами, фасками й циліндричними отворами. Форма і розміри пазів та фасок показані на головному виді, на іншому також уточнюється форма отвору Ø14 за допомогою місцевого розрізу. Габаритні розміри деталі й розміщення пазів і отворів визначає вид зверху. Форма чотирьох отворів Ø6 не уточнюється за допомогою розрізу, тому вони вважаються наскрізними (ГОСТ 2.318-81).

Заготованкою деталі є штаба:

25x80 ГОСТ103-2006.
Ст 3 ДСТУ 4484:2004 / ГОСТ 535-2005

Оскільки розмір 80* є довідковим і збігається з розміром ширини штаби, відповідні поверхні залишаються в стані поставки, їх шорсткість визначена знаком $\text{Ra}50$. Шорсткість решти (оброблюваних) поверхонь вказана у правому верхньому куті кресленика.

Виходячи з того, що кресленик використовується лише з метою навчання, термообривання, покрив тощо, на цьому кресленику не вказані.

5.2 НАКРИВКА

Накривка (рис. 5.2) – це деталь, яка має форму тіла обертання з отворами, пазами і проточками. В цьому випадку можна обмежитись лише одним зображенням, адже інформація про форму дається у

5. Приклади оформлення креслеників деталей





Рис. 5.1 – Приклад оформлення кресленика плити опорної

XXXX.XXXXXXX.XXXX

$\sqrt{Ra} 12,5 (\checkmark)$



1. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

2. Непаралельність поверхонь А і Б не більше 0,016 мм

3. Зміщення осей отворів В від номінального розташування не більше 0,25 мм

*Розміри для довідок

XXXX.XXXXXXX.XXX				
Змін.	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата
Розроб.		Петров		
Перев.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Завт.				

Накривка

Літера	Маса	Масштаб
	0,95	1:1
Аркуш	Аркушів	

Ст 3 ДСТУ 2651:2004 / ГОСТ 360-2005

Рис. 5.2 – Приклад оформлення кресленика деталі типу “накривка”

нанесених перед відповідними розмірами діаметрів знака «Ø» ($\varnothing 130$, $\varnothing 110$, $\varnothing 87$, та ін.). Оскільки форма зовнішньої поверхні не складна, на місці головного виду зображене повний фронтальний розріз деталі (можна сумістити половину виду і половину розрізу). Вісь деталі орієнтована горизонтально, що визначається технологією її оброблення на токарному верстаті. Для уточнення форми паза виконано винесний елемент А. З кресленика не зрозуміло розміщення шести отворів Ø9, але, якщо немає ніякої додаткової інформації, то можна вважати їх рівнорозміщеними.

Один з розмірів ($\varnothing 90d11$), який визначає спряжену поверхню, нанесений зі вказаною познакою розміру поля допуску. Границі відхиляли решти розмірів – за 14-м квалітетом, що обумовлено в п.1 технічних вимог. Шорсткість поверхонь позначена, в основному, на полі кресленика, решти – в правому верхньому куті $\sqrt{Ra} 12,5 (\checkmark)$.

У технічних вимогах вказані граничні відхиляли розміщення поверхонь, які позначені на полі кресленика літерами А, Б, В.

У лівому верхньому куті кресленика виконана рамка 14×70 для запису повернутої на 180° (ГОСТ 2.104:2004) познаки документа.

5.3 ЗУБЧАСТЕ КОЛЕСО

Зубчасте колесо – це виріб, правила виконання кресленика на який обумовлені стандартами ДСТУ 2330-95, ГОСТ 2.402-68, ГОСТ 2.403-75. На рис. 5.3 зображений кресленик колеса зубчастого.

На головному виді колесо показане в осьовому розрізі. Твірні ділильного циліндра зображені тонкими штрих-пунктирними лініями, а твірні поверхонь вершин і западин – суцільними товстими основними лініями. Зубці умовно суміщені з розтинальною площиною і показані нерозрізаними.

Щоб показати форму й розміри отвору в маточині зубчастого колеса, використано ще одне зображення – вид зліва, на якому є лише контур цього отвору, що дозволяється ГОСТ 2.305-68.

Всі розміри деталі вказані на полі кресленика з граничними відхилями, крім того, задані допуски радіального биття (ГОСТ 2.308-79) торцевої поверхні й поверхні вершин зубців відносно бази – отвору Ø50Н7.

У правому верхньому куті кресленика розташована таблиця параметрів, перші п'ять рядків якої вміщують основні дані, а останній рядок – довідкові. Виходячи з того, що кресленик використовується лише з метою навчання, частину таблиці, яка повинна мати дані для контролю, опустили. Форма й розміри таблиці параметрів відповідають ГОСТ 2.403-75.

5.4 ЗУБЧАСТА РЕЙКА

Правила виконання креслеників зубчастих рейок обумовлені ГОСТ 2.402-68, ГОСТ 2.404-75. Основні умовності зображення зубчастої рейки на кресленику такі ж як і зубчастого колеса за винятком того, що зубці зубчастих коліс креслять в осьових розрізах і перерізах, а зубці рейок – в поперечних.

XXXX.XXXXXXX.XXXX	$\sqrt{Ra6,3} (\checkmark)$																																									
<table border="1"> <tr> <td>Модуль</td> <td><i>m</i></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Кількість зубців</td> <td><i>z</i></td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Нормальний вихідний контур</td> <td>—</td> <td>ГОСТ 13755-81</td> </tr> <tr> <td>Коефіцієнт зміщення</td> <td><i>x</i></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ступінь точності</td> <td>—</td> <td>8-7-7 Ва ГОСТ 1643-81</td> </tr> <tr> <td>Ділильний діаметр</td> <td><i>d</i></td> <td>204</td> </tr> </table>				Модуль	<i>m</i>	3	Кількість зубців	<i>z</i>	68	Нормальний вихідний контур	—	ГОСТ 13755-81	Коефіцієнт зміщення	<i>x</i>	0	Ступінь точності	—	8-7-7 Ва ГОСТ 1643-81	Ділильний діаметр	<i>d</i>	204																					
Модуль	<i>m</i>	3																																								
Кількість зубців	<i>z</i>	68																																								
Нормальний вихідний контур	—	ГОСТ 13755-81																																								
Коефіцієнт зміщення	<i>x</i>	0																																								
Ступінь точності	—	8-7-7 Ва ГОСТ 1643-81																																								
Ділильний діаметр	<i>d</i>	204																																								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Змін.</td> <td>Арк.</td> <td>№ докумен.</td> <td>Підпис</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Розроб.</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Перев.</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Т.контр.</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Н.контр.</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><i>Зам.</i></td> </tr> </table>										Змін.	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<i>Розроб.</i>					<i>Перев.</i>					<i>Т.контр.</i>					<i>Н.контр.</i>					<i>Зам.</i>					XXXX.XXXXXXX.XXX Колесо з зубчасте <i>Сталь 35 ГОСТ 1050-88</i>		
Змін.	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата																																						
<i>Розроб.</i>																																										
<i>Перев.</i>																																										
<i>Т.контр.</i>																																										
<i>Н.контр.</i>																																										
<i>Зам.</i>																																										
					<i>Літера</i>	<i>Маса</i>	<i>Масштаб</i>																																			
							1:2																																			
					<i>Арк.</i>	<i>Аркушів</i>																																				

Рис. 5.3 – Приклад оформлення кресленика колеса зубчастого

5. Приклади оформлення креслеників деталей

XXXX.XXXXXXX.XXXX	$\sqrt{Ra6,3} (\checkmark)$																																																													
<table border="1"> <tr> <td><i>Модуль</i></td> <td><i>m</i></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><i>Нормальний вихідний контур</i></td> <td>-</td> <td>ГОСТ 13755-81</td> </tr> <tr> <td><i>Ступінь точності</i></td> <td>-</td> <td>8-7-7 за ГОСТ 1643-81</td> </tr> <tr> <td><i>Коефіцієнт зміщення</i></td> <td>x</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><i>Кількість зубців</i></td> <td><i>z</i></td> <td>23</td> </tr> <tr> <td><i>Нормальний крок</i></td> <td><i>P_n</i></td> <td>9,42</td> </tr> </table>				<i>Модуль</i>	<i>m</i>	3	<i>Нормальний вихідний контур</i>	-	ГОСТ 13755-81	<i>Ступінь точності</i>	-	8-7-7 за ГОСТ 1643-81	<i>Коефіцієнт зміщення</i>	x	0	<i>Кількість зубців</i>	<i>z</i>	23	<i>Нормальний крок</i>	<i>P_n</i>	9,42																																									
<i>Модуль</i>	<i>m</i>	3																																																												
<i>Нормальний вихідний контур</i>	-	ГОСТ 13755-81																																																												
<i>Ступінь точності</i>	-	8-7-7 за ГОСТ 1643-81																																																												
<i>Коефіцієнт зміщення</i>	x	0																																																												
<i>Кількість зубців</i>	<i>z</i>	23																																																												
<i>Нормальний крок</i>	<i>P_n</i>	9,42																																																												
<p>The technical drawing shows a cross-section of a gear profile labeled A-A. Key dimensions include a total width of 240, a tooth thickness of 20, a root fillet radius of 0.025, a top land width of 211.95°, a top land height of 0.04, and a hub height of 15.0012. Surface finish requirements are indicated as $\sqrt{Ra1,6}$ for the top land and hub surfaces. A hatched area on the hub indicates a specific material or treatment.</p>																																																														
<p>1. Цементувати $h=0,9 \dots 1,3$, загартувати до HRC 56...62 2. Н14, $h14 \pm \frac{IT14}{2}$ 3. *Розміри для довідок</p>																																																														
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">XXXX.XXXXXXX.XXX</td> </tr> <tr> <td>Змін.</td> <td>Арк.</td> <td>№ докумен.</td> <td>Підпис</td> <td>Дата</td> <td colspan="2" rowspan="2"> <i>Рейка</i> <i>зубчаста</i> </td> <td rowspan="2">Літера</td> <td rowspan="2">Маса</td> <td rowspan="2">Масштаб</td> </tr> <tr> <td>Розроб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2:1</td> </tr> <tr> <td>Перев.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Арк.</td> <td>Аркушів</td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Зам.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Сталь 35 ГОСТ 1050-88</p>								XXXX.XXXXXXX.XXX			Змін.	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<i>Рейка</i> <i>зубчаста</i>		Літера	Маса	Масштаб	Розроб.					2:1	Перев.							Арк.	Аркушів	Т.контр.									Н.контр.									Зам.								
				XXXX.XXXXXXX.XXX																																																										
Змін.	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	<i>Рейка</i> <i>зубчаста</i>		Літера	Маса	Масштаб																																																					
Розроб.										2:1																																																				
Перев.							Арк.	Аркушів																																																						
Т.контр.																																																														
Н.контр.																																																														
Зам.																																																														

Рис. 5.4 – Приклад оформлення кресленика рейки зубчастої

На зображені зубчастої рейки повинні бути вказані:

- довжина нарізаної частини рейки;
- розміри фасок або радіуси кривини ліній притуплення крайок зубців (ці дані можна вказати в технічних вимогах кресленика);
- шорсткість бічних поверхонь зубців.

На кресленику зубчастої рейки поміщають таблицю, графи якої такі ж як і для зубчастого колеса (підрозділ 3.4).

Рейка зубчаста зображена на рис. 5.4. На головному виді зображені лише перша й остання западини зубців, а в проміжку між ними поверхня западин зображена умовно – тонкою суцільною лінією. В по-перечному розрізі А-А поверхні вершин і западин зображені суцільними основними лініями, а зубець умовно суміщений з площиною кресленика і показаний нерозрізаним. На зображеннях вказана довжина нарізаної частини рейки, розміри фасок та інші необхідні розміри. Крім того, обумовлені допуски паралельності та перпендикулярності поверхонь зубців відносно базових площин відповідно до ГОСТ 2.308-79.

Таблиця параметрів у правому верхньому куті кресленика містить основні дані – модуль, нормальний вихідний контур і ступінь точності, а також довідкові дані – кількість зубців та нормальний крок.

У технічні вимоги внесена інформація про термохімічне оброблення (ГОСТ 2.310-68), і вказані граничні відхили лінійних розмірів. Довжина нарізаної частини рейки позначена як довідковий розмір,

оскільки її можна визначити шляхом розрахунків.

5.5 КОРПУСНА ДЕТАЛЬ

На рис. 5.5 показаний приклад оформлення кресленика корпусної деталі. На місці головного виду розміщено повний фронтальний розріз деталі, який дає змогу з'ясувати форму її внутрішніх поверхонь. Три зображення повністю визначають форму й розміри деталі. Щоб уточнити форму та розміри проточки під нарізь М20×1, використано винесний елемент А (10:1).

Особливість цього кресленика полягає у тому, що на ньому зображена деталь, яка є половиною корпуса. Тобто сам корпус складається з таких двох деталей, які повинні оброблятися і застосовуватися разом. Якщо окремі елементи виробу необхідно до операції складання обробити разом з іншим виробом, для чого їх тимчасово з'єднують і скріплюють, то на обидва вироби повинні бути випущені самостійні кресленики. На них повинні бути вказані всі розміри, граничні відхили, шорсткість поверхні і інші необхідні дані.

Розміри з граничними відхилями елементів, що обробляються разом, беруть у квадратні дужки і в технічних вимогах роблять запис:

1. Обробляння за розмірами в квадратних дужках виконувати сумісно з дет поз.

2. Деталі застосовувати разом.

Тому розміри М6×0,5 і М20×1 взяті в квадратні дужки і зроблений відповідний запис у технічних вимогах (ГОСТ 2.109-73).




Рис. 5.5 – Приклад оформлення кресленника корпусної деталі

5.5.1. ДЕТАЛІ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ЛИТИХ ЗАГОТОВАНOK

Досить часто корпусні деталі виготовляють на основі литих заготовок. Стінки деталей, які виготовляють літтям (рис. 5.6) повинні бути однакової товщини або мати рівномірне нарощання масивності. Внутрішні стінки деталі мають бути тоншими за зовнішні на 10-20%. У місцях переходу від однієї стінки до іншої виконують галтели й скруглення. Це дозволяє уникнути ливарних дефектів і зменшити внутрішні напруження.

5.5.2. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНІХ ЛІТЯМ

1. *Галтели й скруглення* (рис. 5.7). Для співвідношення стінок ($S_1:S_2 \leq 2$) приймається: для чавуну та алюмінієвих сплавів $R=0,3h$; для сталі, бронзи, латуні $R=0,4h$. Для кутових спряжень (рис. 5.8) приблизно $R=0,3(S_1+S)$.

2. *Ребра жорсткості* (рис. 5.8). Підвищують міцність литих деталей. Коло, вписане у стінки деталі, визначає правильність положення елементів відливки. Розміри визначаються: $D=1,25S$; $H \leq 5S$; $R_i=0,25S$; для внутрішніх ребер $a=(0,5-0,6)S$; для зовнішніх $a=(0,6-0,7)S$.

3. *Бобишки та приливки*. У місцях розташування отворів стінки корпусу підсилюються приливками за рахунок місцевого збільшення товщини (рис. 5.9б) або використання бобишек (рис. 5.9а, поверхня А). На приеднувальних площинках виконують приливки

прямокутної форми (рис. 5.9а, поверхня Б). Така конструкція деталі дозволяє обробляти механічно не всю поверхню, а тільки поверхні бобишок і приливків, які є суміжними до інших деталей. Висота бобишка приймається 2-3 мм.

4. *Формувальні уклони*. Усі поверхні відливка, перпендикулярні до площини розніму ливарної форми, мають формувальні уклони. Формувальні уклони виконуються на поверхнях ливарної моделі для полегшення її витягування з форми. Формувальні уклони відповідають ГОСТ 3212-92 і не перевищують 3°. Інформація про формувальні уклони подається у технічних вимогах – «Уклони формувальні за ГОСТ 3212-92».

5.6 ШЛІЦЬОВИЙ ВАЛ

Шліцьовий вал (рис. 5.10) – це деталь, яка має в основі поверхню тіла обертання. Його зображення на головному виді розміщують так, щоб вісь обертання була горизонтальною, що обумовлено технологією виготовлення вала на токарному верстаті. Місцевий розріз на головному виді дає змогу показати форму і розміщення двох отворів M8 у торці деталі. Центральні отвори позначені згідно з ГОСТ 2.109-73. Інші зображення обумовлені наявністю конструктивних і технологічних елементів. Так, наявність шпонкового паза потребує виконання перерізу А-А, на якому наводяться розміри паза і шорсткість його поверхонь. Щоб показати форму і розміри двох канавок для виходу шліфувального круга, виконані




Рис. 5.6 – Приклад оформлення кресленника корпусної деталі, виготовленої з литої заготовки




Рис. 5.7 – Елементи літої деталі з галтелей та скругленням




Рис. 5.8 – Елемент літої деталі з ребром жорсткості




Рис. 5.9 – Елементи літої деталі з бобишкою та приливкою

5. Приклади оформлення кресленняків деталей

95

МТ. 170303.002

2 отв. центр. А5 ГОСТ 14034-74

12,5/
✓(✓)




Рис. 5.10 – Приклад оформлення кресленника шліцьового вала

виносні елементи В і Г. Для шліцьової частини вала на полічці лінії-виноски записано умовну познаку прямобічних шліців згідно з ГОСТ 1139-80, а також виконано переріз Б-Б, який пояснює цю познаку. Зображення шліцьової частини вала на головному виді і в перерізі В-В дається з використанням умовностей, які передбачені ГОСТ 2.409-74.

Границні відхили лінійних розмірів, форми і розміщення поверхонь, термооброблення, покрив на цьому кресленику не вказані.

5.7 ДЕТАЛІ З ПЛАСТМАС

При виконанні робочих креслеників пластмасових деталей слід мати на увазі, що всі вертикальні стінки деталей повинні мати технологічну конусність, яка дорівнює 1:100. Товщина стінок деталей з

пластмас повинна бути尽可能 однакова, без різких перепадів. При зміні контуру деталі використовують заокруглення (рис. 5.11).

Збільшення міцності деталей з пластмас досягають використанням ребер жорсткості і армуванням (див. розд. 6).

На деталях типу ручок, кнопок, маховичків для полегшення їх захоплення рукою використовують рифлення. На пластмасових деталях рифлення може бути лише прямим, тому що ромбічне або сітчасте рифлення при пресуванні не є якісним.

Розміри на деталях із пластмас слід проставляти так само, як і на деталях, які виготовляються з легких сплавів методом ліття (рис. 2.30).

Оскільки деталі з пластмас у переважній більшості не піддаються подальшій механічній обробці, всі розміри, як правило, прив'язують до привалкової площини (рис. 5.12).




Рис. 5.11 – Приклад кресленика деталі з пластмаси




Рис. 5.12 – Нанесення розмірів на пластмасовій деталі

Шорсткість деталей з пластмас наноситься так само, як і на литих деталях.

В електротехнічній і радіотехнічній апаратурі використовуються пластмасові деталі, на яких способом пресування виконана нарізь, міцність і точність якої невелика. Ці нарізі регламентовані ГОСТ 11709-81, який встановлює профіль, основні розміри, допуски і граничні відхили розмірів. Як правило, нарізь починається не з краю пластмасової деталі, а на відстані h , яка становить 1-2 кроки нарізі.

5.8 ДЕТАЛІ, ВИГОТОВЛЕНІ ШТАМПУВАННЯМ

Холодним штампуванням виготовляють плоскі, гнути і об'ємні деталі. До основних операцій холодного штампування відносять: виробування, згинання, витягування, відбортовування, видавлювання, гнуття.

5.8.1 ДЕТАЛІ, ВИГОТОВЛЕНІ ВИРУБУВАННЯМ

За допомогою виробування виготовляють різні пласкі деталі з листового матеріалу різної товщини (0.05...4 мм і більше). У радіоелектронній апаратурі виробуванням виготовляють пластини трансформаторів, пелюстки контактів й інші подібні деталі.

На кресленику ці деталі, як правило, зображаються однією проекцією з позначенням товщини матеріалу (рис. 5.13). Якщо деталь симетрична, при нанесенні розмірів за базу обирають вісь симетрії деталі.




Рис. 5.13 – Приклад зображення деталі, виготовленої виробуванням

5.8.2 ДЕТАЛІ, ВИГОТОВЛЕНІ ВИТЯГУВАННЯМ

Витягуванням виготовляють по рожнинні деталі різної конфігурації. У приладобудівній та радіоелектронній апаратурі так виготовляють корпуси, кожухи, екрані, кришки та інші подібні деталі. При цьому використовуються пластичні метали, такі як холоднокатані м'які сталі, латуні, сплави алюмінію, а також картон, фібра, органічне скло.

Розміри на деталях, виготовлених витягуванням, слід наносити між внутрішніми поверхнями, які відповідають зовнішнім розмірам поверхонь пuhanсона. Відповідно до цих вимог розмір до осі отвору проставлений від дна деталі (рис. 5.14,а). Радіуси спряження стінок деталі слід робити якомога більшими.

При цьому слід виходити з таких рекомендацій:

- для деталей, які мають форму тіл обертання, – між дном і стінкою $R \geq S$, між стінкою і фланцем $R_1 \geq 2S$ (рис. 5.14,а);
- для коробчатих деталей – між дном і стінкою $R \geq S$, між боковими стінками $R_1 \geq 3S$ (рис. 5.14,б).




Рис. 5.14 – Приклад оформлення кресленика деталі, виготовленої витягуванням

5.8.3 ДЕТАЛІ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗГИНАННЯМ

Згинанням виготовляються скоби, пелюстки контактів та ін. Складним згинанням виготовляються елементи хвилеводних труб. Найбільш придатні метали для згинання – м'яка сталь, латунь, алюміній, а також фібра, целюлойд.

На робочих креслениках деталей, які виготовляються згинанням, розміри рекомендується наносити в полярних координатах: кут згинання в градусах і внутрішній радіус згинання. Для визначення довжини заготовки необхідно дати радіус середньої лінії R_2 , значення якого визначається за формулою $R_2 = R_1 + b/2$, де b – товщина листа або діаметр тру-

би, R_1 – радіус згинання. Ці вимоги розповсюджуються як на деталі, які виготовляються з труб, так і зі смуги (рис. 5.15, а, б).

На креслениках деталей, виготовлених холодним штампуванням з листового матеріалу, зображають повну або часткову розгортку, якщо на кресленику не вистачає інформації про дійсну форму і розміри її окремих елементів. Розгортку зображають суцільною основною лінією, товщина якої відповідає товщині ліній видимого контуру зображеній деталі. За необхідністю, на зображеній розгортці наносять лінії згинання, які виконують штрих-пунктирною тонкою лінією з двома крапками, зі вказівкою на полічці лінії-виноски «Лінії згинання» (рис. 5.16).




Рис. 5.15 – Приклад зображення деталі, виготовленої згинанням

5. Приклади оформлення креслеників деталей

На зображені розгортки наносять лише ті розміри, які неможливо вказати на зображені готової деталі.

Над зображенням розгортки розміщують умовну графічну познаку:



Допускається суміщати зображення частини розгортки з видом деталі. В цьому випадку розгортку зображають штрих-пунктирними тонкими лініями з двома крапками і умовну графічну познаку не поміщають.

На рис. 5.17 показані приклади розрахунків довжин заготовок:

– згинання під кутом 90° з радіусом r заокруглення (рис. 5.17,а)
 $L=l_1+l_2+pr/2;$

– згинання без заокруглення внутрішніх кутів (рис. 5.17,б)

$$L=l_1+l_2+l_3+l_4+3\times0.5S;$$

– згинання на 180° з заокругленням (рис. 5.17,в)

$$L=l_1+l_2+0.5S;$$

– згинання під кутом 45° без заокруглення (рис. 5.17,г)

$$L=a+b+0.2S;$$

– згинання під кутом 90° без заокруглення (рис. 5.17,д)

$$L=a+b+0.5S.$$






Рис. 5.16 – Приклад зображення деталі з її розгорткою




Рис. 5.17 – Приклади підрахунку довжин заготовок

5.9 ПРУЖИНА

ГОСТ 2.401-88, ДСТУ 2262-93 встановлюють правила виконання креслеників пружин та їх терміни і визначення.

На рис. 5.18 показано зображення типової гвинтової пружини стиску. Для отримання плоских опірних поверхонь крайні витки підгинають і шліфують.

На кресленику наведено технічні вимоги, які можна використати при оформленні робочих креслеників.

Якщо силові параметри пружин контролюються, то на кресленику виконують діаграму випробувань з залежністю навантаження Р від деформації або деформації від навантаження.

5.10 ПЛАТА ДРУКОВАНА

Кресленики друкованих плат виконуються відповідно до вимог, встановлених ГОСТ 2.417-91.

Друковані плати поділяються на однобічні, двобічні, багатошарові, гнучкі друковані кабелі.

Конструювання друкованих плат виконують ручним, напівавтоматизованим та автоматизованим методами.

Основні вимоги до креслеників друкованої плати (деталі) встановлені за ГОСТ 2.417-91:

- кресленики друкованої плати мають назву: «Плата друкована»;
- на багатошарові друковані плати виконують складальний кресленик, на якому кожен шар зображають на окремих аркушах з позначенням його порядкового номеру. Матеріал шарів записують в розділ «Матеріали» специфікації, вказуючи їх розміри і кількість шарів, або в розділ «Деталі», як деталь без кресленика;

- на креслениках допускається наносити прямокутну координатну сітку суцільними тонкими лініями з кроками 2,5; 1,25; 0,625, 0,50 мм (ГОСТ 10317-79) (рис. 5.19);





Рис. 5.18 – Робочий кресленик гвинтової пружини стиску

- на кресленику друковану плату зображують в одній проекції (головний вид) з боку друкованих провідників та отворів. Допускається виконувати допоміжні види з частковим зображенням рисунка, які полегшують читання кресленика, нанесення розмірів, позначення шорсткості поверхні і т.п.;
 - на кресленику плати отвори показують спрощено – одним колом (без кола зенкування та контактної площинки). Якщо відстань між отворами кратна кроку координатної сітки, то отвори розміщують в її вузлах. Отвори, близькі за діаметром, зображують однаковими колами, позначаючи їх умовними знаками, і об'єднують у таблицю відповідно до ГОСТ 2.307-68, яку поміщають на полі кресленика. Розміри і форму контактних площинок, написи та інші відомості вказують у технічних вимогах.
 - розміри кожної сторони друкованої плати повинні бути кратними:
 - 2,5 – при довжині до 100 мм;
 - 5,0 – при довжині до 350 мм;
 - 10,0 – при довжині більшій, ніж 350 мм.
 - монтажні, переходні, металізовані і неметалізовані отвори слід обирати з ряду з кроком 0,1 від 0,4 до 2,8;3,0 (ГОСТ 10317-79);
 - окрім друковані елементи (провідники, контактні площинки тощо) допускається штрихувати;
 - провідники завширшки менш ніж 2,5 мм зображують суцільною товстою лінією, яка збігається з віссю симетрії провідника. Дійсна ширина вказується у технічних вимогах. Провідники завширшки більш ніж 2,5 мм зображують двома лініями;
 - на кресленику розміри зазначають:
 - за ГОСТ 2.307-68;
 - нанесенням координатної сітки у прямокутній або полярній системі координат;
 - комбінованим методом за допомогою розмірних та виносних ліній та координатної сітки в прямокутній або полярній системі координат;
 - у вигляді таблиці координат провідників, контактних площинок і т.п.
- При нанесенні розмірів за допомогою координатної сітки лінії сітки слід нумерувати. За початок відліку в прямокутній системі координат на головному виді кресленика друкованої плати приймають:
- центр крайнього лівого або правого нижнього отвору;
 - лівий або правий нижній кут друкованої плати;
 - ліву або праву нижню точку, утворену лініями побудови.
 - допуски на лінійні розміри наносять відповідно до ГОСТ 25346-82 і ГОСТ 25347-82. Границі відхилення на спряжені розміри контуру друкованої плати не повинні бути більше 12-го квалітету, а на не спряжені – 14-го (ГОСТ 25347-82);
 - при автоматизованому методі конструювання дозволяється на креслениках друкованих плат не зображати малюнок провідників. При цьому в комплект конструкторської документації вносять документи на носіях даних, які записують у специфікацію складаної одиниці (ГОСТ 2.123-93).



$\sqrt{Ra6,3} (\checkmark)$

Умовне позначення отворів	Діаметр отвору, мм	Присутність металізації в отворі	Діаметр компактної площинки, мм	Кількість отворів
\oplus	3,0	без мет.	-	3
\ominus	$0,8^{+0,1}$	метал.	1,8	9
\odot	$1^{+0,1}$	метал.	2,5	87
\bullet	$1,3^{+0,1}$	метал.	3	10

1. Плату виготовити комбінованим методом
2. Крок координатної сітки 2,5 мм
3. Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою
4. Провідники, які позначені суцільними лініями, виконувати завширшки $0,9 \pm 0,3$ мм
5. Відстань між провідниками не меніні ніж 0,3 мм
6. Допускається у вузьких місцях занижування контактних площинок до 0,15 мм
7. Провідники покрити сплавом "Розе"
8. Розмір для довідок

Основний напис за
ДСТУ ГОСТ 2.104:2006,
форма 1

Рис. 5.19 – Приклад виконання кресленика плати друкованої

6. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ

Згідно з ГОСТ 2.102-68 основним конструкторським документом на складанну одиницю є специфікація або електронна структура виробу.

Графічними конструкторськими документами, які, як правило, виконуються на складанну одиницю, є: кресленик складальний, кресленик загального виду, габаритний кресленик, монтажний (електромонтажний) кресленик. Основні вимоги щодо виконання специфікації викладені в розд. 8.2. У цьому розділі розкриваються особливості виконання графічної конструкторської документації.

6.1 СКЛАДАЛЬНИЙ КРЕСЛЕНІК

Складальний кресленик – кресленик, що містить зображення складаної одиниці та інші дані, згідно з якими її складають (виготовляють) і контролюють (ДСТУ 3321:2003).

Складальний кресленик належить до робочої конструкторської документації (див. табл. 1.1). Ця документація розробляється після виконання кресленика загального виду і креслеників окремих деталей.

6.1.1 ВМІСТ СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕНІКА

Згідно з ГОСТ 2.109-73 складальний кресленик повинен містити:

- зображення складаної одиниці, яке дає уявлення щодо розташування та взаємні зв'язки складових частин виробу, якщо вони з'єднуються за цим креслеником. Зображення повинне давати можливість виконувати, складати і контролювати складанну одиницю. На складальному кресленику дозволяється робити додаткові схематичні зображення з'єднання і розміщення складових частин виробу;

- вказівки щодо характеру суміщення і методів його виконання, якщо точність суміщення забезпечується не заданими граничними відхилями розмірів, а підбиранням, пристосуванням тощо; вказівки щодо виконання нерознімних з'єднань (зварних, паяних та ін.);

- номери позицій складових частин виробу;

- розміри з граничними відхилями та інші параметри і вимоги, які мають бути виконані і проконтрольовані за цим складальним креслеником. Дозволяється наносити розміри деталей, що визначають характер суміщення, але ці розміри позначають як довідкові;

- габаритні розміри виробу;

- установчі, приєднавчі та інші необхідні довідкові розміри.

Габаритними вважають розміри, які визначають граничні зовнішні (або внутрішні) обриси виробу. Якщо який-небудь з габаритних

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

розмірів змінний, дозволяється вказувати обидва граничні значення розмірів, наприклад, $500 \div 565$.

Установчими та приєднавчими вважають розміри, які визначають розмір елементів, за якими даний виріб встановлюють на місці монтажу або приєднують до іншого.

Наприклад, для шестерінчастого насоса (рис. 6.1) установчими розмірами будуть діаметри отворів під болти кріплень і їх міжосьова відстань, приєднавчими – діаметр і виліт ведучого вала, а також номінальні розміри нарізі всмоктувального і нагнітального патрубків.

Допускається виконувати зображення сусідніх щодо складаної одиниці виробів («обстановки») та розміри їх взаємного розташування. Ці вироби показують спрощено і приводять необхідні дані щодо місця їх розміщення, кріплення та інші.

Для пояснення принципу роботи або особливостей встановлення виробу на складальному кресленику дозволяється зображати складові частини виробу, що рухаються, в крайньому або проміжному положенні штрих-пунктирною тонкою лінією з двома точками, а суміжні вироби («обстановку») – спрощено суцільними тонкими лініями.

Розміри, перенесені з креслеників деталей або одержані внаслідок додавання декількох розмірів деталей, є не виконавчими, а довідковими.

Якщо на складальному кресленику є як виконавчі, так і довідкові розміри, останні позначають знаком «*», а в технічних вимогах запису-

ють: «*Розміри для довідок». Якщо всі розміри на кресленні довідкові, то їх знаком «*» не позначають і в технічних вимогах записують: «Розміри для довідок» (ГОСТ 2.307-68).

Необхідна кількість зображень складаної одиниці визначається її складністю. Вона повинна бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про будову виробу (рис. 6.1). Зображення виконують і оформляють згідно з ГОСТ 2.305-68 або стандартів ДСТУ ISO серії 128 (див. розд. 2).

Штрихування в розрізах і перерізах виконують за ГОСТ 2.306-68. Штрихування однієї тієї ж деталі (або однакових деталей) на всіх її зображеннях повинно мати один і той же нахил та однакову відстань між лініями штрихування. Якщо в розрізі кілька деталей з одного матеріалу суміщаються між собою, то штрихування слід різноманітнити, змінюючи напрямок його нахилу на протилежний, відстань між лініями штрихування або ж зсуваючи лінії штрихування однієї з деталей відносно іншої. Елементи, товщина яких на кресленику 2 мм і менше, в розрізах і перерізах зафарбовуються незалежно від виду матеріалу.

6.1.2 УМОВНОСТІ І СПРОЩЕННЯ НА КРЕСЛЕНИКАХ СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ

На креслениках складаних одиниць дозволяється виконувати спрощені зображення з'єднань та передач:

- в нарізевому з'єднанні показують лише ту частину нарізі в отворі,

Оформлення конструкторської документації

Форм.	Зона	Позн.	Позначення	Назва	Кільк.	Прим.
<u>Документація</u>						
A2			РК 42.XXXXXX.000 СБ	Складальний кресленик		
<u>Складанні одиниці</u>						
A4	1		РК 42.XXXXXX.001 СБ	Термокорок	1	
<u>Деталі</u>						
A2	2		РК 42.XXXXXX.002	Корпус	1	
A4	3		РК 42.XXXXXX.003	Накривка	1	
A4	4		РК 42.XXXXXX.004	Накривка	1	
A4	5		РК 42.XXXXXX.005	Вал	1	
A3	6		РК 42.XXXXXX.006	Колесо зубчасте	1	
A4	7		РК 42.XXXXXX.007	Корок	1	
A4	8		РК 42.XXXXXX.008	Прокладка	1	
A4	9		РК 42.XXXXXX.009	Прокладка	1	
B4	10		РК 42.XXXXXX.010	Прокладка 20x14x2	2	Dxdxs
				Пароніт ПОН-2 ГОСТ 481-80	0,004	кг
A4	11		РК 42.XXXXXX.011	Накривка	1	
<u>Стандартні вироби</u>						
	12			Підшипник	4	
				306 ГОСТ 3478-79		
	13			Болт M8x25.58	20	
				ДСТУ ГОСТ 7796-70		
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата	РК 42.XXXXXX.000	
Розроб.	Петров				Lітера	Арк.
Перев.					9	1
Т.контр.						2
Н.контр.						
Затв.	Блок					
Редуктор						

Рис. 6.1 – Приклад виконання складального кресленника і специфікації

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

Рис. 6.1 – Продовження




Рис. 6.1 – Закінчення

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

яка не закрита наріззю стержня (ГОСТ 2.311-68) (рис. 6.2);




Рис. 6.2 – Нарізеве з’єднання

– у шліцьовому з’єднанні при його зображенні в розрізі за умови, якщо розтинальна площа проходить через вісь з’єднання, показують лише ту частину поверхні виступів отвору, яка не закрита валом (ГОСТ 2.409-74). Радіальну щілину між зубцями вала і западинами отвору не показують (рис. 6.3);




Рис. 6.3 – Шліцьове з’єднання

– у шпонковому з’єднанні (ГОСТ 23360-78) (у поздовжньому розрізі для призматичних і сегментних шпонок) показують щілину між шпонкою і шпонковим пазом у мато-

чині, шпонковий паз у валу зображують за допомогою місцевого розрізу, шпонку умовно не розрізають (рис. 6.4);




Рис. 6.4 – Шпонкове з’єднання

– паяний, клеєний виріб, виготовлений зварюванням та за іншим складальним креслеником, у з’єднанні з іншими виробами даної складанної одиниці в розрізах і перерізах штрихують в один бік як суцільне тіло, зображені межі між деталями цього виробу суцільними товстими лініями (ГОСТ 2.109-73). Дозволяється не показувати межі між деталями, тобто зображати конструкцію монолітною;

– зубчасті передачі виконують зі спрощеннями відповідно до ДСТУ 2330-93, ГОСТ 2.403-75 (див. рис. 3.38);

Дозволяється спрощувати зображення окремих деталей складаних одиниць та їх елементів:

– на кресленику пружини в розрізі її витки показують прямими лініями, які з’єднують перерізи витків. Дозволяється в розрізі зображені перерізи витків. При кресленні гвинтової пружини з кількістю витків понад чотири

показують з кожного кінця пружини 1-2 витки, не враховуючи опорних. Замість інших витків креслять осьову лінію, що проходить через центри перерізів витків. На кресленику пружину зображують лише з правим напрямом навивання, а справжній напрям вказують у технічних вимогах (ДСТУ 2262-93).

Вироби, розташовані за гвинто-вою пружиною, зображеніо лише перерізами витків, показують видими до зони, яка умовно закриває ці вироби і визначається осьовими лініями перерізів витків (табл. 6.1);

– шліци на головках кріпиль-них гвинтів зображеніо потовще-ною суцільною лінією під кутом 45° відносно рамки кресленика або центрової лінії (ГОСТ 2.315-68);

– валі і такі стандартні вироби, як гвинти, болти, шпильки, кульки, у поздовжніх розрізах умовно не розрізають, а креслять як види. При потребі використовують місцеві розрізи. У поперечних розрізах і перерізах ці деталі штрихують.

Умовності й спрощення на скла-дельних креслениках дозволяють зменшити обсяг графічних робіт.

На складальних креслениках до-зволяється не показувати:

– фаски, скруглення, проточки, заглиблення, виступи, рифлення та інші дрібні елементи;

– щілини між стержнем і отвором;

– кришки, кожухи, перегородки та ін., якщо потрібно показати закри-ті ними складові частини виробу.

При цьому над зображенням роблять відповідний напис, наприклад, «*Кришка поз.3 не показана*»;

– видимі складові частини виробів і їх елементів, розміщених за

сіткою, а також частково закритих розташованими спереду іншими складовими частинами виробу;

– написи на табличках, шкалах та інших деталях, що зображеніо лише контур цих деталей.

На складальних креслениках для спрощення дозволяється:

– на розрізах показувати нерозі-тнутими складані одиниці, на які оформлені самостійні складальні кресленики;

– типові, закуплені та інші вироби, які широко використовуються (на-приклад, електродвигуни), показувати зовнішніми контурами спрощено;

– давати повне зображення лише однієї з кількох однакових складових частин (коліс, опор та ін.), а решту зображеніо спрощено зовнішніми контурами;

– показувати як видимі складові частини виробу та їх елементи, розташовані за прозорими предметами (наприклад, шкали приладів, внутрішню будову ламп та ін.);






– зображеніо в розрізі отвори, розташовані на круглому фланці, якщо вони не потрапляють у роз-тинальну площину (ГОСТ 2.305-68);

– показувати на окремих зобра-женнях лише ті частини виробу, конструкція яких потребує особли-вого пояснення, супроводжуючи таке зображеніо написом (напри-клад, «*A поз. 8*»);

– використовувати спрощені й умовні зображеніо кріпильних стандартних виробів (болтів, гвинтів, гайок, шпильок та ін.) у з'єднаннях згідно з ГОСТ 2.315-68, показуючи їх елементи за умовни-ми співвідношеннями розмірів (табл. 6.2);









6. Оформлення креслеників складаних одиниць

Таблиця 6.1 – Умовні зображення пружин на складальному кресленику

Характеристики пружини	Умовні зображення		
	на виді	у розрізі	З товщиною перерізу на кресленику 2мм і менше
Пружина стискування з дроту круглого перерізу з непідтиснутими і нешліфованими крайніми витками			
Пружина стискування з прямокутним перерізом з підтиснутими і шліфованими опорними поверхнями			
Пружина стискування конічна з дроту круглого перерізу з підтиснутими і шліфованими опорними поверхнями			
Пружина розтягування з дроту круглого перерізу з зачепленнями, що відкриті з одного боку і розташованіми в одній площині			
Пружина спіральна плоска з відогнутими зачепленнями			

Оформлення конструкторської документації

Таблиця 6.2 – Приклади зображень кріпильних нарізевих деталей в з'єднаннях

Вид з'єднання		Зображення з'єднань		
		спрощене	умовне	
			в перерізах	на видах
Болтом			 	 
Шпилькою			 	 
Гвинтом			 	 
Гвинтом			 	 

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

— використовувати спрощені зображення ущільнення (ГОСТ 2.109-73), а також інші умовності та спрощення, передбачені стандартами.

На складальному кресленику всі складові частини виробу нумерують відповідно до номерів позицій, вказаних у специфікації складаної одиниці. Номери позицій проставляють на поличках ліній-виносок, які проводять від зображення складових частин виробу. Один кінець ліній-виносок, який перетинає лінію контуру, закінчується крапкою, інший — поличкою (див. рис. 6.1).

У тих випадках, коли зображення складової частини мале, зафарбоване в перетині або ж зображується лінією (наприклад, пружина з тонкого дроту), лінію-виноску закінчують стрілкою. Ліній-виноски проводять від видимих проекцій складових частин виробу, зображеніх на основних видах або на розрізах чи перерізах, що їх замінюють.

Лінію-виноску та поличку проводять суцільною тонкою лінією. Лінії-виноски не повинні бути паралельними лініям штрихування, а також не можуть перетинатися між собою і з розмірними лініями. Дозволяється проводити лінії-виноски з одним зламом (рис. 6.5).




Рис. 6.5 – Нанесення номерів позицій

Цифри, які відповідають номерам позицій, проставляють паралельно основному напису кресленика поза контурами зображення таким чином, щоб вони розміщались на одній горизонтальній (рядок) або вертикальній (колонка) лінії, шрифтом, розмір якого на один-два номери більший, ніж у розмірних чисел.

Номер позиції наносять на кресленику один раз, але, коли необхідно, можна вказувати його повторно.

Дозволяється виконувати загальну лінію-виноску з вертикальним розміщенням номерів позицій (рис. 6.6):




Рис. 6.6 – Нанесення номерів позицій для групи кріпильних деталей

— для групи кріпильних деталей, які належать до одного і того ж місця кріплення, причому, якщо різні складові частини кріпляться однаковими кріпильними деталями, то після номера відповідної позиції можна проставляти в дужках кількість цих кріпильних деталей;

— для груп деталей з чітко вираженим взаємозв'язком, де немає різного розуміння, і в разі неможливості підведення лінії-виноски доожної складової частини; у

цих випадках лінію-виноску відводять від складової частини, що закріплюється (рис. 6.7).




Рис. 6.7 – Групове нанесення номерів позицій

Розглянемо деякі особливості виконання складальних креслеників, які залежать від технології виготовлення виробів.

6.1.3 СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННИКИ АРМОВАНИХ ВИРОБІВ

Це вироби, які утворені внаслідок нерознімного з'єднання металевих деталей з пластмасою, в якій вони заформовані.

Кресленик армованого виробу повинен мати його повне зображення (необхідні види, розрізи, перерізи).

На складальному кресленику армованого виробу крім розмірів, які наносять на складальному кресленику, проставляють ще й розміри пластмасових елементів виробу. Вони необхідні для виготовлення прес-форм.

На деталі армованого виробу виконують окремий кресленик або декілька креслеників, якщо армований виріб складається з декількох деталей або є складаною одиницею.

У специфікації дані про деталі армованого виробу записують у розділі «Деталі», про наповнювач – у розділі «Матеріали» з позначенням марки пресувального матеріалу згідно зі стандартом. Допускається суміщати специфікацію зі складальним креслеником армованого виробу за умови розміщення їх на форматі А4. При цьому специфікацію розміщують нижче від графічного зображення армованого виробу. На зображення армованого виробу наносять номери позицій (рис. 6.9).




Рис. 6.8 – Приклади конструктивних елементів, які забезпечують надійність з'єднання деталі армованого виробу з пресувальним матеріалом




Рис. 6.9 – Приклад армованого виробу

Деталі армованого виробу, які підвищують механічну міцність виробу, виготовляють зі сталі. Металеві деталі, які є провідниками струму, виконують, як правило, з латуні. Для забезпечення надійного з'єднання деталі армованого виробу з пресувальним матеріалом використовують різні конструктивні елементи: проточки, рифлення, лиски, згини, вирізи і т.ін. (рис. 6.8 а,б,в,г,д,е).

Мінімальні значення товщини h і шару s (в міліметрах) пресувального матеріалу (рис. 6.10) обирають за табл. 6.3.

Таблиця 6.3 – Значення товщини h і шару s , в мм

D	h	s
4	0.8	1.5
Більше 4 до 8	1.5	2.0
Більше 8 до 12	2.0	3.0
Більше 12 до 16	2.5	4.0
Більше 16 до 25	3.0	5.0




Рис. 6.10 – Рекомендовані мінімальні значення товщини і шару

У випадку, коли деталь має нарізь, то, щоб запобігти пошкодженню поверхні, виготовленої з пресувального матеріалу, деталь запресовують так, як показано на рис. 6.11.




Рис. 6.11 – Запресування деталі з нарізю

6.1.4 СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННИКИ ВИРОБІВ, ВИКОНАНИХ ЗВАРЮВАННЯМ

Зварювання використовується для нерознімного з'єднання двох або декількох деталей (рис. 6.12) (ДСТУ 3761.1-98, ДСТУ 3761.2-98).

Особливості виконання креслеників складаних одиниць, виконаних зварюванням:

- кресленик складаної одиниці, виготовленої зварюванням, повинен мати мінімальну, але достатню кількість зображень, які дають повну уяву про взаємне положення окремих деталей. Крім того, цей кресленик повинен мати всі дані, користуючись якими можна виготовити з листового матеріалу деталі, не маючи на них окремих креслеників.

На деталі складної форми (литі, точені, штамповані та ін.) роблять окремі кресленики;

- розміри й познаки шорсткості наносять так само, як і на креслениках окремих деталей;

- місця з'єднання деталей (зварні шви) зображають і позначають умовно згідно з ДСТУ 2222-93 та ГОСТ 2.132-72. За цими познаками встановлюються всі елементи швів, необхідні для технологічного процесу зварювання.

6. Оформлення креслеників складаних одиниць




Рис. 6.12 – Приклад складального кресленика виробу, виконаного зварюванням

Зварний шов з'єднання позначають так: від зображення шва проводять лінію-виноску, яка закінчується однобічною стрілкою. Для нанесення умовної познаки зварного шва до лінії-виноски додають полицею. Якщо шов видимий умовну познаку записують на поличці, Якщо шов невидимий, познаку записують під поличною. Видимий зварний шов зображають суцільною товстою основою лінією, невидимий – штриховою. В умовну познаку зварного шва входять:

- номер стандарту на типи швів і їх конструктивні елементи, за якими виконують шов;
- літерно-цифрова познака шва;
- умовна познака способу зварювання;
- знак «» і значення катета для кутових, таврових швів і для з'єднань в напускок, якщо вони виконані без підготовки краївок;
- для переривчастих швів – дані про довжину завареної ділянки, знак «/» (шов переривчастий або точковий з ланцюговим розміщенням) або «Z» (шов переривчастий або точковий з шаховим розміщенням) і крок.

У разі необхідності в умовній познаці використовують допоміжні знаки. Знаки «шов за замкненою лінією (○) і «шов виконати під час монтажу виробу» (⊜) проставляють на місці перетину лінії-виноски з горизонтальною поличною. Інші допоміжні знаки проставляють в кінці умовної познаки. Останньою позначають шорсткість механічно обробленої поверхні, або, якщо вона однаакова, записують у технічних вимогах так:

«Шорсткість поверхонь зварних швів...».

Однаковим швам призначають один і той же номер, який записують на лінії-виносці, на або під поличною лінії-виноски, залежно від того шов видимий чи ні. Умовну познаку шва зазначають лише один раз.

Якщо шви виконані за одним стандартом, то у технічних вимогах роблять запис «Зварні шви ... згідно з ГОСТ ...» або у таблиці.

6.1.5 СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕНИКИ ПАЯНИХ ВИРОБІВ


Операція паяння використовується для з'єднання дрібних деталей як з однорідних, так і з різних металів. Цим пояснюється широке використання паяних з'єднань в електротехніці та приладобудуванні (ДСТУ 3761.2-98, ДСТУ 3761.4-98).

Шви паяння зображують і позначають згідно з ДСТУ 2222-93. Шов позначають на креслениках лінією-виноскою і двосторонньою стрілкою. Для позначення паяння на похилий відрізок лінії-виноски наносять відповідний умовний знак (рис. 6.13). Паяні шви на розрізах і видах зображують суцільною лінією завтовшки 2S.

Відомості про припої вказують у технічних вимогах. Номер пункту, що відповідає запису в технічних вимогах, проставляють на лінії-виносці. Якщо шви виконуються припоями різних марок, то усім швам, що виконуються однаковим матеріалом, присвоюють один номер, який наносять на лінії-виносці.

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

Рис. 6.13 – Приклад виконання складального кресленика паяного виробу



1. Плавти припосм ПСр-45 ГОСТ 19738-74
2. Затікания припово у втулці канали не допускається.
- Інші технологічні вимоги за ОСТ 4.ГО.070.015.
3. Розміри для довідок.

Основний напис
за ДСТУ ГОСТ 2.104:2006,
форма 1

Рис. 6.13 – Закінчення

При потребі на кресленику вказують розміри паяного шва і позначають шорсткість його поверхні.

Якщо паяний виріб є складовою частиною іншої складаної одиниці, то всі його деталі в розрізі штрихують однаково, а паяні шви показують суцільною основною лінією. У специфікації цієї складаної одиниці паяний виріб записують у розділі «Складанні одиниці».

Найбільш уживаними приєднаннями є срібні (наприклад, марки ПСр72 ГОСТ 19738-74) та олов'яно-свинцеві (наприклад, марок Ч ПОС-61 ГОСТ 21930-76, Пт ТРГ 14 ПОС 61 ГОСТ 21931-76, ін.).

6.2 КРЕСЛЕНІК ЗАГАЛЬНОГО ВИДУ

Кресленик загального виду – це кресленик, що визначає конструкцію виробу, взаємодією його складових частин і пояснює принцип роботи виробу (ДСТУ 3321:2003).

Ці кресленики належать до проектної конструкторської документації (див. табл. 1.1) і розробляються на стадіях технічної пропозиції, ескізного та технічного проектів (ГОСТ 2.109-73). Вони є основою для розробки складального кресленика, специфікації й робочих креслеників деталей.

Кресленик загального виду повинен мати зображення складаної одиниці, яке дає повне уявлення про її склад, принцип дії та особливості конструкції її складових частин (рис. 6.14). При виконанні документації в електронному варіанті виконують еквівалентну кресленику загального виду

електронну модель складаної одиниці.

На стадії ескізного проекту кресленик загального виду згідно з ГОСТ 2.119-73 повинен мати:

- зображення виробу (види, розрізи, перерізи), текстову частину і написи, необхідні для розуміння конструктивної будови виробу, взаємодії його складових частин і принципу дії;
- найменування і позначення складових частин виробу;
- розміри та інші дані, які наносяться на зображення;
- схему, якщо вона потрібна;
- технічні характеристики виробу, якщо це необхідно для зручності зіставлення варіантів за креслеником загального виду.

Зображення виробу і його складових частин дозволяється виконувати спрощено, згідно з ЄСКД, інколи у вигляді контурних обрисів, якщо при цьому забезпечується розуміння конструктивної будови виробу, взаємодії його складових частин і принципу дії.

Найменування і позначення складових частин виробу на креслениках загального виду вказують одним із таких способів:

- на полічках ліній-віносок (рис. 6.15);
- у таблиці, яка розміщується на тому самому аркуші, що й зображення виробу;
- в таблиці, виконаній на окремих аркушах формату А4 як наступних аркушів кресленика загального виду.

На кресленику загального виду, виконаного у вигляді електронної моделі складаної одиниці,




Рис. 6.14 – Кресленик загального виду

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

найменування і позначення складових частин виробу рекомендується вказувати способами 1 і 3.

Таблиця в загальному випадку складається з граф: «Позиція», «Позначення», «Кількість», «Додаткові вказівки».

Складові частини рекомендується записувати в таблицю або електронну структуру виробу у такому

порядку: запозичені вироби, закуплені вироби, вироби, які заново розробляються.

Вироби, які заново розробляються і запозичені, записують за зростанням цифр, які входять у познаку. Закуплені вироби записують відповідно до стандарту так, як записують стандартні вироби у специфікації (див. розд. 7.2).




Рис. 6.15 – Наочне зображення складанної одиниці

Номери позицій наносять так само, як на складальному кресленику (див. рис. 6.1).

Якщо кресленик загального виду виконується у вигляді електронної моделі складаної одиниці, рекомендується використовувати одночасне відображення електронної структури виробу (замість таблиці) і його електронної моделі, забезпечуючи можливість виділення тим чи іншим чином складових частин електронної моделі при обранні відповідного елемента електронної структури виробу.

На стадії технічного проекту на кресленику загального виду, в разі потреби, вказують такі дані:

- вказівки про вибрані посадки деталей;
- технічні вимоги до виробу, які треба враховувати при наступній розробці конструкторської робочої документації (наприклад, про застосування деяких покривів, методів зварювання, які забезпечують відповідну якість виробу, та ін.);
- технічні характеристики виробу, необхідні для наступної розробки креслеників і еквівалентних електронних моделей.

6.3 ГАБАРИТНИЙ КРЕСЛЕНІК

Ці кресленики належать і до проектної, і до робочої конструкторської документації. Тому їх поділяють на кресленики виробів, які виготовляються або проектуються, і довідкові кресленики закуплених виробів.

Габаритний кресленик – кресленик, що містить контурне (спрощене) зображення виробу з габаритни-

ми, установчими і приєднавчими розмірами (ДСТУ 3321:2003) (рис. 6.16). Габаритний кресленик не розрахований на виготовлення за ним виробу і не повинен мати ніяких даних для його виготовлення та складання.

Кількість видів на габаритному кресленику повинна бути мінімальною, але достатньою для того, щоб дати уявлення про зовнішні обриси виробу; положення його складових частин, що виступають (важелів, маховиків, ручок, кнопок та ін.); про елементи, які повинні бути постійно в полі зору (наприклад, шкали); розміщення елементів зв'язку даного виробу з іншими виробами.

Зображення габаритного кресленика виконується суцільними основними товстими лініями, а обриси частин, що рухаються (важелі, каретки, кришки на петлях і т.ін.), у крайніх положеннях – штрихпунктирними тонкими лініями з двома крапками. Крайні положення частин, що рухаються, дозволяється зображати на окремих видах. Усі зображення виконуються з максимальними спрощеннями.

Дозволяється зображати суцільними тонкими лініями деталі й складанні одиниці, які не входять до складу виробу.

На габаритних креслениках наносять габаритні розміри, а також розміри, які визначають положення частин, що виступають. Установчі і приєднавчі розміри, необхідні для зв'язку з іншими виробами, повинні бути вказані з граничними відхилямами. На габаритному кресленику не вказують, що всі розміри, наведені на ньому, є довідковими.

6. Оформлення креслеників складаних одиниць




Рис. 6.16 – Приклад виконання габаритного кресленника

6.4 МОНТАЖНИЙ КРЕСЛЕНІК

Ці кресленики належать до робочої конструкторської документації.

Монтажний кресленик – це документ, який вміщує контурне (спрощене) зображення виробу, а також дані, потрібні для його встановлення (монтажу) на місці застосування.

Електромонтажний кресленик – документ, який має дані, необхідні для електричного монтажу виробу (рис. 6.17).

Монтажний кресленик повинен мати:

- зображення виробу, який монтується;
- зображення виробів, що використовуються при монтажі, а також повне або часткове зображення споруди (конструкції, фундаменту), до якої виріб кріпиться;
- установчі та приєднавчі розміри з границями відхилями;
- перелік складових частин, необхідних для монтажу;
- технічні вимоги до монтажу виробу.




Рис. 6.17 – Електромонтажний кресленик (фрагмент)

6. Оформлення креслеників складаних одиниць

Монтажний кресленик виготовляють на виріб, який монтується на одному визначеному місці (споруді, об'єкті, фундаменті) або ж на декількох різних місцях.

Монтажний кресленик виготовляють також у тих випадках, коли необхідно показати з'єднання складових частин комплексу між собою на місці експлуатації.

Монтажний кресленик виконують за правилами, встановленими для складальних креслеників, зважаючи також на вимоги, додатково викладені в ГОСТ 2.109-73:

- виріб, що монтується, зображають на кресленику спрощено, показуючи його зовнішні контури. Детально показують елементи конструкцій, необхідні для правильно-го монтажу виробу;

- споруду (об'єкт, фундамент), до якої кріпиться виріб, що монтується, зображують спрощено, показуючи лише частини, необхідні для правильного визначення місця і способу кріплення виробу;

- зображення виробу, що монтується, і виробів, які входять до комплекту монтажних частин, виконують суцільними основними лініями, а споруду, до якої кріпиться виріб, – суцільними тонкими лініями.

Перелік складових частин, необхідних для монтажу, виконують за формою 1 (ГОСТ 2.108-68), за винятком граф «Формат» і «Зона», і розміщують на першому аркуші кресленика. В ньому записують виріб, який монтується, складанні одиниці, деталі і матеріали, потрібні для монтажу. Дозволяється

замість переліку вказувати позначення складових частин на полічиках ліній-виносок (рис.6.15).

Вироби і матеріали, які необхідні для монтажу, що поставляються підприємством, яке виготовляє виріб, що монтується, записують у специфікацію комплекту монтажних частин у відповідності до ГОСТ 2.106-96 або в електронну структуру комплекту монтажних частин у відповідності до ДСТУ 2.053:2006.

На монтажному кресленику на полічці ліній-виноски або ж безпосередньо на зображені вказують найменування і позначення споруди чи її частини, до якої кріпиться виріб, що монтується.

6.5 КРЕСЛЕННИКИ СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ОБМОТКАМИ І МАГНІТОПРОВОДАМИ

Кресленики виробів з електричними обмотками виконуються відповідно до вимог, встановлених ГОСТ 2.415-68. На креслениках якорів (роторів) статорів, індукторів та ін. в поздовжньому розрізі, як правило, зображають верхню половину виробу. В поперечних розрізах і перерізах багатовиткову обмотку штрихують в «клітинку», двовиткову, одновиткову і стержневу обмотки не штрихують (рис. 6.18). Провід, діаметр або товщина якого на кресленику 3 мм і більше, в обмотках з малою кількістю витків в поперечному перерізі штрихують як метал.




Рис. 6.18 – Зображення на кресленику багатошарової катушки

Одношарову і багатошарову ізоляції в розрізах і перерізах штрихують як неметалеві матеріали. Ізоляцію товщиною менш ніж 2 мм зафарбовують (рис. 6.19, а – багатошарова ізоляція, рис. 6.19, б – багатошарова ізоляція при товщині на кресленику менш ніж 2 мм).




Рис. 6.19 – Зображення в розрізі багатошарової ізоляції

Проводи неізольованіх катушок на видах не креслять, а катушку зображають як монолітне тіло. При розрізі катушки вздовж проводів обмотки її зображають так, як показано на рис. 6.20.




Рис. 6.20 – Розріз катушки вздовж проводів обмотки

На складальному кресленику виробів з обмотками розміщають:

- схему обмотки. Виводи і проміжні відводи обмоток, якщо їх позначають на кресленику, повинні мати однакову познаку з відповідними виводами і відводами на схемі обмотки;

- дані для намотування і контролю обмоток та ізоляцій, кількість витків, номери виводів, опір обмоток та ін., які вказують в таблиці даних обмоток або в технологічних вимогах (зміст і розміри граф таблиці даних обмоток не регламентуються);

- дані про просочування, паяння і покрив лаком та фарбою, які вказуються в технічних вимогах.

Кресленики виробів з серцевиною магнітопроводів виконують відповідно до вимог, які встановлені ГОСТ 2.416-68. В поперечних розрізах і перерізах шихтовані і виті серцевини магнітопроводів виконуються так, як показано на рис. 6.21.




Рис. 6.21 – Поперечний розріз серцевини магнітопроводу

Штрихування виконують суцільними тонкими лініями. Відстань між паралельними лініями штрихування (її частота) повинна бути однакова для всіх перерізів виробу, виконаних в однаковому масштабі. Вказану відстань вибирають в межах 1...10 мм залежно від площи штрихування і необхідності урізноманітнити штрихування суміжних перерізів.

Лінії штрихування обмежують допоміжними діагоналями, які на кресленику не показують. Напрям ліній штрихування повинен відповідати розташуванню листів або витків стрічки магнітопроводів.

У поздовжніх розрізах і перерізах виті серцевини магнітопроводів виконують так, як показано на рис. 6.22.




Рис. 6.22 – Зображення виті серцевини магнітопроводу у поздовжньому розрізі

При місцевому розрізі магнітопровід штрихують як метал (рис. 6.23).




Рис. 6.23 – Зображення місцевого розрізу магнітопроводу

Магнітопроводи на видах показують як монолітні тіла (рис. 6.24, а і 6.25, а). При відсутності розрізів магнітопроводів допускається на

виді проводити декілька штрихових ліній в напрямку розташування листів (рис. 6.24, б) або стрічок (рис. 6.25, б).




Рис. 6.24 – Зображення виду шихтованого магнітопроводу




Рис. 6.25 – Зображення виду витого магнітопроводу



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які кресленики називають складальними?
2. Яким основним вимогам повинен відповісти складальний кресленик?
3. Які розміри проставляють на складальному кресленику?
4. Як на складальних креслениках проставляють номери позицій окремих деталей?
5. Які умовності і спрощення рекомендується застосовувати на складально-му кресленику?
6. Назвіть вимоги до оформлення специфікації.
7. Які кресленики називають креслениками загального виду?
8. Яким основним вимогам повинен відповісти кресленик загального виду?
9. Які кресленики називають монтажними?
10. Які кресленики називають габаритними?
11. Як зображається в розрізі багатошарова котушка?
12. Як зображається в розрізі багатошарова ізоляція?

7. ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

Конструкторські документи можуть бути виконані в паперовій чи електронній формі (ДСТУ ГОСТ 2.001:2006).

Конструкторський документ – це документ, який окремо або разом з іншими документами визначає конструкцію виробу і має змістовну і реквізитну частини, включно зі встановленими підписами.

До конструкторських документів відносять графічні, текстові, аудіовізуальні (мультимедійні) і інші документи, які містять інформацію про виріб, що необхідна для його проектування, розроблення, виготовлення, контролю, приймання, експлуатації, ремонту (модифікації) і утилізації (розділ 1).

Конструкторський документ в паперовій формі виконується на паперовому чи аналогічному за призначенням носії (кальці, мікрофільмах, мікрофішах і ін.).

Конструкторський документ в електронній формі виконується як структурований набір даних, які створені програмно-технічним способом.

Графічний документ (ГД) містить графічне зображення виробу і (або) його складових частин, взаємне розташування і функціонування цих частин, їх внутрішні і зовнішні зв'язки. До графічних документів відносять кресленики, схеми, електронні моделі виробу і його складових частин.

ГД, крім зображення виробу з розмірами, граничними відхилями і іншими параметрами, може містити:

- текст, який складається з технічних вимог та технічних характеристик;
- написи з познакою зображень чи окремих елементів виробу;
- таблиці з розмірами і іншими параметрами, технічними вимогами, умовними познаками і т.п.

В електронних моделях текст, включно з таблицями, рекомендовано оформляти окремими документами. За необхідності текст можна виконувати у модельному просторі на окремому інформаційному рівні в площині позначень і вказівок. Ця інформація може містити значення атрибутів моделі (розмірів, допусків, тексту або символу, які необхідні для визначення геометрії виробу або його характеристики), технічні вимоги, познаки і вказівки. На окремому інформаційному рівні можна виконувати і таблиці, розташовуючи їх в робочому просторі електронної моделі.

Текстовий документ містить в основному суцільний текст або текст, що розбитий на графи (спеціфікація, технічні умови, відомості, таблиці).

Аудіовізуальний (мультимедійний) документ – це електронний

документ, який містить відео і (або) звукову інформацію.

Вимоги щодо розробляння і об'єгу електронних конструкторських документів встановлює ДСТУ ГОСТ 2.051:2006.

7.1 ФОРМА І СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО КОНСТРУКТОРСЬКОГО ДОКУМЕНТА

Електронний конструкторський документ (ЕКД) отримують:

– в результаті автоматизованого проектування (розробляння) виробу;

– внаслідок перетворення конструкторського документа, виконаного на папері, в електронну форму.

Електронні конструкторські документи можуть бути представлені у двох формах:

– *внутрішній* (у вигляді запису інформації документа на електронному носії);

– *зовнішній* (доступній для візуального сприйняття).

Електронний конструкторський документ складається з двох частин – змістової і реквізитної.

Змістовна частина складається з однієї чи декількох інформаційних одиниць (файлів), в яких міститься необхідна інформація про виріб. Змістовна частина може включати текстову, графічну та мультимедійну інформації.

Реквізитна частина складається зі структурованого за призначенням набору реквізитів і їх значень, номенклатура яких повинна відпо-

відати ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Ті реквізити ЕКД, значенням яких є підпис, виконуються у вигляді електронного цифрового підпису (ЕЦП). Зовнішнє представлення такого реквізиту встановлює розробник конструкторської документації.

Електронні конструкторські документи поділяють на:

– *прості* (змістовна частина реалізована у вигляді однієї інформаційної одиниці);

– *складені* (змістовна частина реалізована у вигляді декількох інформаційних одиниць, які мають одинаковий формат даних і пов'язаних між собою посиланнями. Документ може мати одну для всіх інформаційних одиниць, що входять в нього, реквізитну частину і спільну інформаційну одиницю у змістовній частині, зв'язану посиланнями з іншими інформаційними одиницями. Кожна інформаційна одиниця може, за необхідності, мати власну реквізитну частину);

– *агреговані* (змістовна частина реалізована у вигляді декількох інформаційних одиниць, які пов'язані між собою інформаційно. Документ має загальну для всіх складових інформаційних одиниць реквізитну частину, яка включає атрибути документа в цілому, і спільну змістовну частину (останнє – не обов'язково). Кожна інформаційна одиниця, що входить в агрегований документ, має власну змістовну частину і може мати власну реквізитну частину (останнє – не обов'язково). Доступ до інформаційних одиниць при візуалізації

змісту електронного документа відбувається за посиланнями між змістовними частинами).

Якщо в електронному документі є посилання, то при випуску документа їх необхідно замінити на відповідний їм зміст. У випадку, коли цілісність електронного документа забезпечується програмно-технічними засобами, посилання можна залишати.

7.2 ОБІГ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

Електронний конструкторський документ виконують на стадії розроблення виробу і використовують на всіх стадіях життєвого циклу виробу. Залежно від способу виконання і характеру використання електронного документа його найменування повинно відповідати ГОСТ 2.102-68, а в його реквізитній частині повинно бути вказано код документа у відповідності до ДСТУ ГОСТ 2.104:2006.

7.2.1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЇХ ОБІГУ

При обігу ЕКД важливим є присвоєння їм відповідних кодів і назв. При цьому дотримуються вимог відповідних стандартів (ГОСТ 2.102-68, ДСТУ ГОСТ 2.051:2006).

При присвоєнні кодів електронним документам слід виходити з наступного:

- якщо електронна модель виробу (деталі, складаної одиниці) однозначно визначає всі необхідні для відповідного виду документа дані, то їй присвоюють код документа у відповідності до табл. 1.1 (розділ 1);

- якщо електронна модель виробу і кресленик використовуються разом, то кресленику присвоюють код документа за табл.1.1, а електронній моделі виробу присвоюють відповідно код МД (модель деталі) або МС (модель складаної одиниці).

Крім того електронним документам присвоюють додаткові коди, які вказують у реквізитній частині документа (табл. 7.1).

Таблиця 7.1- Додаткові коди електронних документів

Вид документа	Додатковий код документа
Електронна структура виробу	ЭС
Всі кресленики у вигляді електронної моделі виробу (деталі, складані одиниці)	3D
Всі кресленики і схеми в електронній формі	2D
Всі текстові документи в електронній формі	ТЭ

Якщо паперові і електронні форми документів використовуються одночасно, дозволяється їх взаємне перетворення однієї в іншу. При цьому слід дотримуватись наступних правил:

- перетворення не повинні зменшувати порядковий номер документа (табл.1.1);
- документи повинні мати взаємні посилання.

Специфікацію, ВС, ВД, ВП, ВИ, ДП, ПТ, ЭП, ТП, ВДЭ, ЗИ, ВЭ (табл.1.1) і ін. при виконанні документації автоматизованим способом слід отримувати, як звіт з електронної структури виробу.

Правдники, дублікати і копії ЕКД мають однакову силу з його паперовою формою. В дубліатах і копіях слід зберегти обов'язкові реквізити, які містяться у правдинку ЕКД. Аутентичні електронні документи, які отримані перетворенням їх форматів, підписані електронно-цифровим підписом, мають ту ж назву, що і електронні документи, з яких вони були отримані.

Аутентичному електронному документу присвоюють додаткову ознаку, яку записують у реквізитній частині документа. Аутентичний документ повинен мати вказівку в реквізитній частині на вихідний електронний документ, з якого він був отриманий.

Тверда копія ЕКД може мати ту ж назву, що і електронний документ, з якого вона отримана. Копія повинна мати посилання на те, що вихідним є електронний документ.

При обігу ЕКД повинна бути забезпечена можливість ідентифікації електронно-цифрового підпису відповідними програмно-техніч-

ними засобами. Порядок використання ЕЦП та програмно-технічних засобів для його ідентифікації в межах окремих організацій встановлюється розробником документації, виходячи з наявності відповідного інформаційного, програмного і організаційного забезпечення.

Зміни в змістовній частині ЕКД викликають появу нової версії, яка заміняє попередню. Статус версії ЕКД вказується термінами: «у розроблянні», «на погодженні», «вищений», « затверджений », «відмінний », ін. Перелік таких термінів для різних видів ЕКД встановлюється стандартом організації.

При випуску ЕКД його реквізитну частину допускається виконувати у формі інформаційно-засвідчуочого аркуша.

7.2.2 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- ЗАСВІДЧУЮЧОГО АРКУША

Інформаційно-засвідчуочий аркуш (ЗА) (рис. 7.1) використовують для супроводу при випуску одного, декількох чи комплекту документів (ДСТУ ГОСТ 2.051:2006). Якщо ЗА виконують на один ЕКД, то йому присвоюють познаку ЕКД, додаючи код ЗА (наприклад, АБВГ.ХХ-XXXX.XXXЭМД-ЗА). Якщо ЗА виконують на комплект документів, які записані у специфікацію, відомість технічної пропозиції або відомість технічного (ескізного) проектів, то йому присвоюють познаку специфікації чи відповідної відомості, додаючи через дефіс код ЗА (наприклад, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-ЗА, АБВГ.ХХХХХХ.ХХХВП-ЗА).

7. Оформлення електронних конструкторських документів

Номер з/п	Позначення КД/Версія	Назва КД, вид документа		Примітка	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Мета (причина) випуску		Дата	Діє з		
(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
Розробив					
Перевірив					
(11)	(12)		(13)		(14)
Н. контроль					
Затвердив					
(15)		(16)		Аркуш (17)	Аркушів (18)

Рис. 7.1

При некомплектній здачі документів у відділ технічної документації, ЗА присвоюють познаку так, як було зазначено раніше. При додукомплектації додані документи записують в продовження ЗА. Зміну загального числа аркушів ЗА виконують повідомленням про зміни ЗА.

Допускається присвоювати познаку ЗА за правилами, які встановлює розробник конструкторської документації.

ЗА включають у комплект правників документів. Його записують після познаки документа, який поньому випущений. Якщо ЗА виконано на комплект документів, що входять у специфікацію, то його записують у специфікацію першим.

В ЗА вказують познаки електронних документів, до яких він ви-

конаний, прізвища і оригінальні підписи осіб, які розробляли, перевіряли, погоджували і затверджували відповідний електронний документ. Підпис особи, яка розробляла ЕКД і ЗА та нормоконтролера є обов'язковими.

Рекомендується виконувати ЗА за формою 1 на аркушах формату А4 та А5 відповідно ГОСТ 2.004-88.

В графах ЗА вказують:

- в графі 1 – порядковий номер ЕКД, випуск якого оформляється даним ЗА (при оформленні ЗА на один ЕКД графу можна не заповнювати);

- в графі 2 – познаку і номер версії ЕКД, випуск якого оформляється даним ЗА;

- в графі 3 – назву і вид документа, якщо йому присвоєно код у відповідності до ГОСТ 2.102-68,

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006, ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 2.701-84. Для виробів народногосподарського призначення дозволяється не вказувати назву документа, якщо його код визначено за вказаними стандартами.

- графа 4 – резервна;
- в графі 5 – примітку (записують додаткові дані про документ, наприклад, ім'я файла документа, познаку вихідного документа, ін);
- в графі 6 – причину (мету) випуску документа (не заповнюють для документів, що мають лише одну версію);
- в графі 7 – дату, з якої вводиться в дію дана версія документа;
- в графі 8 – документ, на основі якого вводять в дію дану версію ЕКД (не заповнюють для документів, що мають лише одну версію);
- графи 9, 10 – резервні;
- в графі 11 – характер роботи, який виконується особою, що підписує документ, у відповідності до ДСТУ ГОСТ 2.104:2006;
- в графі 12 – прізвища осіб, які підписують документ;
- в графі 13 – підписи осіб, прізвища яких вказані у графі 11 (підписи осіб, які розробляли даний документ і відповідальні за нормоконтроль – обов'язкові);
- в графі 14 – дата підпису документа особами, прізвища яких вказані у графі 11;
- в графі 15 – познаку ЗА;
- в графі 16 – власну назву ЗА («інформаційно-засвідчуючий аркуш») (дозволяється використовувати графу як резерв);
- в графі 17 – порядковий номер аркуша ЗА;

– в графі 18 – загальну кількість аркушів ЗА (у випадку виконання ЗА на одному аркуші графу не заповнюють).

7.3 ЕЛЕКТРОННА МОДЕЛЬ ВИРОБУ

Електронний документ може бути виконаний у вигляді електронної моделі. Вимоги щодо виконання електронної моделі виробу (ЕМВ) (деталей, складаних одиниць) машинобудування та приладобудування встановлює ДСТУ ГОСТ 2.052:2006.

7.3.1 СКЛАД ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ

ЕМВ може бути представлена у вигляді набору даних, які визначають геометрію виробу та інші властивості, які необхідні для виготовлення, контролю, приймання, складання, експлуатації, ремонту та утилізації виробу.

ЕМВ використовують для:

- інтерпретації всього набору даних, які складають модель, в автоматизованих системах;
- візуалізації конструкції деталі в процесі виконання проектних робіт, виробництва чи інших операцій;
- для виготовлення конструкторської документації в електронній чи паперовій формі.

ЕМВ складає змістовну частину ЕКД. До складу ЕМВ входять: геометрична модель виробу, атрибути моделі та, за необхідності, технічні вимоги. Схема, яка відображає склад моделі приведена на рис. 7.2.




Рис. 7.2 – Схема складу електронної моделі виробу

Модель повинна містити повний набір конструкторських, технологічних і фізичних параметрів, які необхідні для виконання розрахунків, математичного моделювання, розроблення технологічних процесів, ін.

Повнота і деталізація моделі на різних стадіях розроблення виробу повинна відповідати вимогам ЕСКД.

7.3.2 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ ВИРОБУ

Електронний конструкторський документ, що виконаний у вигляді моделі, повинен відповідати наступним вимогам:

- атрибути (моделі), познаки і вказівки, які наведено в моделі, повинні бути достатніми для поставленої мети випуску (виготовлення виробу, побудови кресленика в паперовій чи електронній формі, ін.);
- всі значення розмірів повинні бути отриманими з моделі;
- визначені в моделі пов'язані геометричні елементи, атрибути, познаки і вказівки повинні бути погоджені;

– атрибути, познаки і вказівки, визначені або задані в моделі і зображені на кресленику повинні бути погоджені;

– якщо в моделі не містяться всі конструкторські дані виробу, то це повинно бути вказано;

– не можна давати посилання на нормативні документи, які визначають форму і розміри конструктивних елементів (отвори, фаски, канавки і т.п.), якщо в них немає геометричного опису цих елементів. Всі дані для їх виготовлення повинні бути наведені в моделі.

При зовнішньому представленні моделі треба дотримуватись наступних правил:

- розміри, граничні відхили, технічні вимоги і т.п. слід показувати в основних площинах проекцій у відповідності до ГОСТ 2.305-68, в аксонометрії – до ГОСТ 2.317-68, або в інших площинках проекцій, які зручні для візуального сприйняття;
- всю текстову інформацію слід розміщувати в одній або, за потреби, в декількох площинках позначень і вказівок (ППВ);

- текст вимог, позначень і вказівок не слід розміщувати поверх

геометрії моделі у випадку, коли він розташований перпендикулярно до площини відображення моделі;

– для аксонометричних проекцій орієнтація площини позначень і вказівок повинна бути паралельна, перпендикулярна або співпадати з поверхнею, до якої вона застосовується;

– слід забезпечити, щоб при повороті моделі, зберігався напрямок доступний для читання тексту.

При зовнішньому представлені моделі дозволяється:

– не показувати модель на стандартному форматі;

– не показувати центральні (осьові) лінії або центральні площини для нанесення розмірів;

– не показувати штрихування у розрізах і перерізах;

– не наводити реквізити основного напису і додаткових граф донього на креслярському форматі, слід забезпечити їх перегляд по запиту;

– показувати розміри і граничні відхили не використовуючи перевізи;

– використовувати посилання на інші документи при умові, що вони виконані в електронній формі.

При запису атрибутів використовують умовні познаки у відповідності до вимог ЕСКД, їх розміри повинні відповідати вимогам наочності та чіткості сприйняття та не мінятись в межах тієї ж моделі.

При розробці моделей передбачають використання електронних бібліотек (електронних каталогів) стандартних і закупівельних виробів.

В модель дозволяється включати посилання на стандарти і технічні умови, якщо вони повністю і однозначно визначають відповідні вимоги. Не включають в модель технологічні вказівки, за винятком тих, які передбачені ГОСТ 2.109-73.

7.3.3 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБУ

Електронна геометрична модель (ЕГМ) (геометрична модель) – це електронна модель виробу, яка описує його геометричну форму, розміри і інші властивості виробу, що залежать від його форми і розмірів.

ЕГМ виконують в *модельному просторі*. Це простір в координатній системі моделі, в якому виконується геометрична модель (рис. 7.3).

Електронна геометрична модель повинна мати не менше однієї координатної системи. Координатну систему зображають трьома взаємно перпендикулярними прямими з початком координат в точці їх перетину. При цьому:

– необхідно вказати додатній напрямок і познаку кожної з осей;

– слід використовувати право-сторонню координатну систему, якщо не обумовлена інша. (В разі необхідності можна користуватись і неортогональною системою координат).

Початкове положення моделі в модельному просторі не обумовлюється.




Рис.7.3 – Приклад відображення координатної системи при створенні електронної моделі виробу в модельному просторі і в її структурі (ліворуч)

При розробці електронної моделі виробу рекомендовано використовувати наступні види представлення форми виробу:

- каркасний – тривимірна електронна геометрична модель представляється просторовою композицією точок, відрізків і кривих, які визначають форму виробу у просторі;

- поверхневий – тривимірна електронна геометрична модель представляється множиною обмежених поверхонь, які визначають форму виробу в просторі;

- твердотільний – тривимірна електронна геометрична модель, яка представляє форму виробу як результат композиції заданої множини геометричних елементів, використовуючи операції булевої алгебри щодо цих геометричних елементів (рис. 7.4).

Сукупність геометричних елементів, які є елементами геометричної моделі виробу, називають геометрією моделі. Геометричний елемент – це ідентифікований (іменований) геометричний об'єкт, який викорис-

товується в наборі даних моделі. Геометричний об'єкт – це точка, лінія, площа, поверхня, геометрична фігура, геометричне тіло.

Сукупність геометричних елементів, які використовуються в процесі створення геометричної моделі виробу, але не є елементами цієї моделі, називають допоміжною геометрією моделі. До таких геометричних елементів можуть відноситись осьові лінії, характерні точки сплайну, направльні і твірні лінії поверхні, тощо.

Дозволяється при розроблянні моделі виконувати спрощене представлення частин моделі, наприклад, отворів, нарізів, пружин, ін, використовуючи часткове визначення геометрії моделі, атрибути моделі чи їх комбінацію.

7.3.4 ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ ВІДІВ ЕЛЕКТРОННИХ МОДЕЛЕЙ ВИРОБУ

Електронна модель деталі (ЕМД) розробляється на всі деталі, які входять в склад виробу (рис. 7.5).




Рис. 7.4. Склад і зв'язки представлення геометрії форми виробу




Рис. 7.5 – Приклад створення електронної моделі деталі

Щелкните левой кнопкой мыши на объекте для его выделения (щелкните Ctr + Z для撤销 X (撤销所有))

ЕМД виконують за розмірами, яким виріб повинен відповісти при складанні (за винятком вимог ГОСТ 2.109-73). Значення граничних відхилів, шорсткості поверхні і інші необхідні значення атрибути виробу та його елементів повинні відповісти значенням при складанні. Якщо граничні відхили і шорсткість поверхні елементів виробу отримують в результаті оброблення в процесі операції складання виробу, то їх значення повинні бути вказані в електронній моделі складанної одиниці.

Умовну познаку матеріала деталі записують в ЕМД у відповідності до ГОСТ 2.109-73.

Електронна модель складанної одиниці (EMCO) має давати уяву про розташування і взаємні зв'язки складових частин виробу і містити необхідну інформацію для виконання операцій складання і контролю складанної одиниці. Електронні моделі деталей, які входять в склад складанної одиниці, слід включати в її модель як самостійні моделі, розміщуючи їх в координатній системі EMCO і задаючи відповідні дані для розташування (аналогічно включають EMCO нижчого рівня ієархії у EMCO вищого) (рис. 7.6).

Електронна модель складанної одиниці має містити параметри і вимоги, які за нею виконуються і контролюються:

- номери позицій складових частин виробу (номери позицій повинні відповісти вказаним у специфікації чи електронній структурі виробу);

- установчі, приєднавчі і інші необхідні довідкові розміри;
- за необхідністю, технічну характеристику виробу;
- вказівки про характер спряження елементів EMCO і методах його виконання, якщо точність спряження забезпечується не за заданими граничними відхилами розмірів, а підбиранням, підганянням, ін.;
- вказівки про виконання нерознімних з'єднань (виконаних зварюванням, паянням і ін.).

Дозволяється в EMCO включати моделі суміжних пограничних виробів («обстановки»), витримуючи розміри, які визначають їх взаємне розташування. Установчі і приєднавчі розміри, які необхідні для прив'язування до інших виробів, слід вказувати з граничними відхилами.

Якщо конструкторська документація, що виконана в електронній формі, представлена і в моделі, і в креслениках (при цьому кресленики виконані без асоціативних зв'язків з моделлю), то при виконанні електронної геометричної моделі складових частин EMCO можна не показувати:

- фаски, скруглення, проточки, заглиблення, виступи, канавки і інші дрібні елементи, які не впливають на характеристики міцності виробу;
- щілини між стержнем і отвором;
- написи на табличках, фірмових планках, шкалах і інших подібних деталях, зображені контуром.




Рис.7.6 – Приклад виконання електронної моделі складаної одиниці

Електронний макет (ЕМК) є різновидом електронної моделі виробу чи складанної одиниці. Його призначення – оцінити взаємозв'язок складових частин виробу, який макетують, або виробу в цілому. ЕМК розробляють на стадіях проектування. Він не використовується для виготовлення по ньому виробу оскільки не містить необхідних даних для виготовлення і складання.

При розроблянні ЕМК використовують мультимедійні технології, за допомогою яких, за необхідністю, показують в динаміці переміщення окремих деталей складанної одиниці. Допускається використовувати спрощення. Точність побудови ЕМК повинна бути такою, щоб можна було визначити габаритні розміри виробу, установчі і приєднавчі розміри і, за необхідності, розміри тих частин виробу, які виступають. Дозволяється приводити дані про роботу виробу і взаємодію його частин, заносячи їх в анотаційну частину ЕМК або посилаючись на електронний текстовий документ (пояснювальну записку).

7.4 ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ВИРОБУ

Електронна структура виробу (ЕСВ) – конструкторський документ, який виконується лише в електронній формі і призначений для використання в комп’ютерному середовищі. ЕСВ – узагальнюючий документ, який консолідує технічні дані про виріб, і призначений для організації інформацій-

ної взаємодії між автоматизованими системами. ЕСВ виконують у вигляді набору даних, що є сукупністю інформаційних об’єктів, які містять інформацію про виріб, його складові частини і їх взаємозв'язки, про документи, які визначають виріб і його складові частини, а також їх властивості (характеристики). ЕСВ створюється при проектуванні виробу в САПР, яка підтримує протоколи використання і створення файлу (файлів) (рис. 7.7).

Такий файл з доданою до нього реквізитною частиною у відповідності до ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 може потім бути переданий в системи управління даними про виріб, управління виробництвом, управління експлуатацією і т.п.

7.4.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБУ

ЕСВ використовують для:

- представлення інформації про склад і ієархію складових частин виробу;
- представлення інтегрованої різноманітної інформації про властивості виробу і його складових частин;
- представлення варіантів складу і структури виробу;
- організації і структурування проектної і робочої конструкторської документації на виріб;
- представлення інформації про правила застосування і заміни (взаємозаміни) складових частин;
- класифікації і формування познак виробу і його складових частин;




Рис.7.7 – Приклад відображення електронної структури виробу у вигляді багаторівневого списку при створенні його електронної моделі (ліворуч)

- управління розроблянням виробу;
- документування змін в конструкції виробу і його складових частин, іншої документації;
- отримання текстових документів на виріб і його складові частини в електронній чи паперовій формах.

Склад і способи представлення технічних даних в ЕСВ залежить від її призначення, стадії життєвого циклу виробу і моделі даних. На основі ЕСВ можуть бути сформовані вторинні документи (як звіти), які, як правило, виконуються у вигляді текстових документів, що містять розбитий на графи текст (наприклад, специфікація, відомість закупівельних виробів і т.п.). Ці документи можуть бути виконані як на електронних носіях, так і на паперових.

Ієрархія складових частин в ЕСВ визначається розробником залежно від конструкції виробу, технології виробництва і умов експлуатації і формується на основі опису відносин між:

- оригінальними складовими частинами (СЧ), які входять в СЧ вищого рівня;
- запозиченими СЧ, які використовуються в інших СЧ без доопрацювання;
- запозиченими СЧ, які використовуються з доопрацюванням для створення інших СЧ;
- іншими СЧ (стандартними виробами, закупівельними виробами і ін.).

Інформацію змістової частини ЕСВ візуалізують, як правило:

- у формі, яка відображає структуру виробу у вигляді орієнтованого ациклического графа, вершини яко-

го є складовими частинами виробу (складаними одиницями, комплектами, комплектами, деталями), а ребра, які з'єднують вершини, – зв'язками між його складовими частинами;

– у формі багаторівневого списку, в якому верхній рівень створюють СЧ, що безпосередньо входять у склад виробу, другий рівень – складові частини, що входять в склад СЧ першого рівня, третій рівень – СЧ, що входять в склад другого рівня і т.д. до рівня, на якому СЧ вважаються неподільними (рис. 7.7, ліворуч).

7.4.2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБУ

Загальні вимоги до виконання електронної структури виробу повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 2.051:2006, змістовна частина – ДСТУ ГОСТ 2.053:2006, реквізитна – ДСТУ ГОСТ 2.104:2006.

Змістовна частина ЕСВ визначає склад складаної одиниці, комплексу або комплекта, зв'язки між його складовими частинами і інші дані, які можуть бути пов'язані (асоційовані) з виробом або його складовими частинами і виконується у вигляді набору даних, що є сукупністю інформаційних об'єктів (ІО). Однаковість представлення ЕСВ в комп'ютерному середовищі забезпечується використанням моделей даних ІО. Мова опису моделей даних має дві нотації: текстову – для автоматизованого оброблення і графічну – для використання користувачем.

Змістовну частину ECB виконують у вигляді:

- обмінного файлу;
- бази даних з організацією доступу у відповідності до вказаних стандартів.

Реквізитна частина ECB використовується на змістовну частину в цілому. Властивості вказують за допомогою приєднання до інформаційних об'єктів, які відображають виріб і його складові частини, а також об'єктів, які описують вид властивості, одиницю виміру і значення. Аналогічно виконують документування внесення змін, управління розроблянням виробу, ін.

7.4.3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБУ

Залежно від стадії, життєвого циклу і призначення електронної структури для одного і того ж виробу можуть розроблятися різновиди електронних структур. Електронну структуру виробу позначають за правилами присвоєння поznаки основному конструкторському документу згідно з ГОСТ 2.102-68 і ГОСТ 2.201-80. Різновиди ECB позначають символним кодом у відповідному реквізиті згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. Розрізняють наступні різновиди ECB:

- функційна – використовується для визначення призначення виробу, його складових частин і функційних вимог, які до нього пред'являються. Виконується на стадії розробляння технічної пропозиції, код – літера Ф;

- конструктивна – використовується для відображення конкретних технічних рішень, які визначають конструкцію комплексів, складаних одиниць і комплектів. Виконується на стадіях розробляння ескізного проекту, технічного проекту і робочої конструкторської документації, код – літера К;

- виробничо-технологічна використовується для відображення особливостей технології виготовлення і складання виробу. Виконується на стадіях технологічної підготовки виробництва і у процесі виготовлення виробу, код – літера Т;

- фізична використовується для відображення інформації про конкретний екземпляр виробу. Виконується на стадії виробництва і коректується протягом всього терміну експлуатації, код – літера С;

- експлуатаційна використовується для відображення інформації про ті складові частини виробу, які будуть обслуговуватись або замінятись в процесі його експлуатації. Виконується на стадіях розробляння ескізного проекту, технічного проекту і робочої конструкторської документації, код – літера Е;

- суміщена використовується для відображення комплексної інформації про виріб і містить в собі окремі різновиди електронної структури виробу (наприклад, конструктивну ECB і експлуатаційну ECB), код – літера Б.

Між названими видами ECB існують взаємозв'язки – одна електронна структура може будуватися на основі іншої. Те, що ECB відноситься до одного і того ж виробу, повинно бути відображене в її назві і кодовій познації.

8. СХЕМИ

Схема – графічний конструкторський документ, на якому за допомогою умовних познак і зображень показано складові частини виробу і зв'язки між ними (ДСТУ 3321:2003).

Згідно з ГОСТ 2.701-2008, схеми залежно від видів елементів і зв'язків, які входять у склад виробу, поділяються на види, перелік

яких подано в табл. 8.1.

Кожній схемі присвоюють код. Він складається з літери, яка визначає вид схеми, і цифри, яка визначає тип схеми (табл. 8.2). Наприклад, схема електрична принципова – Э3, схема гіdraulічна структурна – Г1. Цей код обов'язково вказується в основному написі кресленика.

Таблиця 8.1 – Види схем

Вид схеми	Літерна познака виду	Вид схеми	Літерна познака виду
Електрична	Э	Вакуумна	В
Гіdraulічна	Г	Газова	Х
Пневматична	П	Енергетична	Р
Кінематична	К	Поділу	Е
Оптична	Л	Комбінована	С

Таблиця 8.2 – Типи схем

Тип схеми	Познака типу	Призначеність схеми
Структурна	1	Визначає основні функційні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначеність для отримання загальної уяви про виріб
Функційна	2	Пояснює певні процеси, що відбуваються у виробі чи в його окремих функційних частинах
Принципова	3	Визначає повний склад елементів та зв'язків між ними і дає детальну уяву про принцип роботи виробу
З'єднування	4	Відображає види, методи, засоби та місця з'єднування складових частин виробу, а також познаки з'єднувальних проводів, джгутів, кабелів, трубопроводів тощо
Приєднування	5	Відображає види, методи, засоби та місця зовнішнього приєднування виробу
Загальна	6	Визначає складові частини комплексу і з'єднання їх між собою на місці експлуатування
Розташунку	7	Визначає відносну розташованість складових частин виробу та, за потреби, зв'язки між ними (джгути, кабелі, трубопроводи тощо)
Об'єднана	0	Є суміщенням схем кількох типів одного виду, які стосуються одного виробу

До схем або замість схем у випадках, встановлених правилами виконання конкретних видів схем, випускають у вигляді самостійних документів таблиці. В них поміщають відомості про розташування пристрій, з'єднання та іншу інформацію. Таким документам присвоюють код, який складається з літери Т і коду відповідної схеми. Наприклад, код таблиці з'єднань до електричної схеми з'єднань – ТЭ4. Таблиці записують у специфікацію після схем, до яких вони випущені, або замість них.

8.1 СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНІ

Електричні схеми залежно від їх основної призначеності розподіляють на наступні типи:

- структурні;
- функційні;
- принципові;
- з'єднань;
- підключення;
- загальні;
- розташунку.

8.1.1 ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ

Елементами електричних схем можуть бути резистори, конденсатори, котушки індуктивності, трансформатори, напівпровідникові вироби (діоди, транзистори, тиристори, мікросхеми), лампи, а також елементи комутаційних і контактних з'єднань (вимикачі, контакти, реле).

Елементи електричних схем зображаються на схемі у вигляді умовних графічних познак, встановлених відповідними стандартами.

Дозволяється також зображені їх оберненими на кут 90° . Допускається повертати на кут, кратний 45° , або зображені дзеркально повернутими.

Умовні графічні познаки, співвідношення розмірів яких наведені у відповідних стандартах на модульній сітці, повинні зображені на схемах у розмірах, що визначаються по вертикальні і горизонтальні кількістю кроків модульної сітки М (табл. 8.3, продовження). При цьому крок модульної сітки дляожної схеми може бути будь-яким, але однаковим для всіх елементів і пристрій даної схеми. Розміри умовних графічних познак, а також товщини їх ліній повинні бути однаковими на всіх схемах даного виробу. Розміри умовних графічних познак допускається пропорційно змінювати. Електричні з'єднання між елементами зображені лініями електричного зв'язку, розташованими у вигляді горизонтальних та вертикальних відрізків з найменшою кількістю зламів і взаємних перетинів.

Приклад розташування умовних графічних познак елементів на схемі подано на рис. 8.1.




Рис. 8.1 – Розташування умовних графічних познак

Умовні графічні познаки елементів і ліній їх електричного зв'язку

виконуються на схемах однією і тією ж товщиною лінії – 0.2...1 мм. Кожний елемент, який входить у склад виробу, повинен мати літерно-цифрову позиційну познаку. Вона складається з двох частин, які записуються без розділових знаків і пропусків.

Перша частина – літерний код елементів, який визначає його вид згідно з ГОСТ 2.710-81 (одна чи кілька літер латинського алфавіту), наприклад, R – резистор, VT – транзистор, VD – діод або стабілітрон та ін.

Друга частина – порядковий номер елементів (одна або кілька арабських цифр). Порядкові номери присвоюють елементам одного і того ж виду, яким присвоєний одинаковий літерний код, наприклад, R1, R2, VT1, VT2. Порядковий номер присвоюється елементам, починаючи з одиниці, і далі згідно з послідовністю розташування елементів на схемі – зліва направо і зверху донизу (рис. 8.2).




Рис. 8.2 – Нанесення літерно-цифрових позиційних познак

Написи R1, VT1 та інші слід писати зверху або праворуч від умовних графічних познак елементів. Для них застосовують креслярський шрифт одного й того ж розміру (рис. 8.2). Допускається вказувати номінали резисторів і

конденсаторів, використовуючи спрощений запис одиниць виміру (ГОСТ 2.702-75).

8.1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ КІЛ

Замість умовних графічних познак елементів зовнішньої комутації на схемі виконують таблицю вхідних і вихідних даних. Кожній такій таблиці присвоюють позиційну познаку елемента, замість якого вона введена. Ця позиційна познака записується над таблицею і включається в перелік елементів, наприклад, X1...X13. Розміри таблиці, а також приклад її заповнення подані на рис. 8.3.

X1...X4		X1...X4	
Конт	Коло	Конт	Коло
1	+150В	1	+150В
2	Корпус	2	Корпус
3	-7,5В	3	-7,5В
4	Земля	4	Земля
15		40	

Рис. 8.3 – Таблиці вхідних і вихідних даних

8.1.3 ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЕЛЕМЕНТІВ

Інформацію про елементи схеми записують у перелік елементів – таблицю, яка виконується згідно зі стандартом. Розміри таблиці переліку елементів подані на рис. 8.4.

Як правило, перелік елементів розміщують на першому аркуші схеми над основним написом, причому відстань між ними не повинна бути меншою за 12 мм. У разі необхідності продовження таблиці його можна розміщати ліворуч від

8. Схеми

Поз. позн.	Найменування	Кільк.	Примітка
20	110	10	
	185		

Рис. 8.4 – Таблиця переліку елементів

основного напису, повторюючи головку таблиці. У випадку розроблення електронної структури виробу у відповідності до ДСТУ ГОСТ 2.053:2006 перелік документів рекомендується отримувати як звіт, який оформляється за вимогами даного стандарту.

У таблиці переліку елементів вказують такі дані:

1) у графі “Поз. позн.” – позиційну познаку елемента, пристрів, функційних груп;

2) у графі “Найменування” – найменування елемента або пристрою, його номінальні параметри і номер стандарту або ТУ;

3) у графі “Кільк.” – кількість елементів;

4) у графі “Примітка” – у разі необхідності вказують додаткові дані елемента або пристрою.

Елементи записуються у перелік групами в алфавітному порядку літерно-цифрових познак. У межахожної групи з однаковою літерною позиційною познакою елементи вказують за зростанням їх порядкових номерів.

Якщо потрібно записати кілька елементів, які мають однакову першу частину позиційної познаки і найменування, можна записати загальні відомості про елемент у вигляді

спільного заголовка. Цей заголовок підкреслювати не потрібно.

Згідно зі стандартом перелік елементів можна оформляти окремим документом. Тоді він оформляється на окремих аркушах формату А4 (ГОСТ 2.301-68) з основним написом за формою 2 і 2а (ГОСТ 2.104:2006). В основному напису після назви виробу потрібно вказати назву документа – “Перелік елементів”, а після познаки виробу – код документа – “ПЭЗ” (рис. 8.8). Перелік елементів записують у специфікацію після схеми, до якої він випущений.

Можна залишати один чи декілька вільних рядків між окремими групами елементів.

8.1.4 УМОВНОСТІ ТА СПРОЩЕННЯ НА СХЕМАХ

Розглянемо деякі умовності та спрощення, які дозволяється робити під час виконання схем.

Якщо у виробі є кілька однакових елементів (за найменуванням, типом і номіналом), з'єднаних паралельно, можна замість зображення усіх гілок розгалуження зобразити лише одну, вказавши їх кількість за допомогою познаки розгалуження (рис. 8.5).




Рис. 8.5 – Зображення кількох паралельно з’єднаних одинакових елементів: а – дійсне; б – умовне

У разі послідовного з’єднання одинакових елементів можна зобразити перший і останній з них, показавши зв’язок між ними штриховою лінією. Над штриховою лінією вказують кількість одинакових елементів (рис. 8.6).




Рис. 8.6 – Зображення кількох одинакових елементів, які з’єднані послідовно: а – дійсне; б – умовне

8.1.5 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ТИПУ

Схема структурна – конструкторський документ, який визначає основні функційні частини виробу, їх призначеність та взаємозв’язок. Функційні частини на схемі зображають прямокутниками або умовними графічними познаками із зазначенням типу елемента (пристрою)

та конструкторського документа, за яким він використовується. При зображенні функційних частин у вигляді прямокутників найменування, типи і познаки рекомендується вписувати всередині прямокутника. Якщо функційних частин багато, то замість найменувань, типів і познак допускається проставляти порядкові номери право-руч від зображення або над ним, як правило, зверху вниз у напрямку – зліва направо. В цьому випадку найменування, типи і познаки вказують в таблиці, яку поміщають на полі схеми.

На схемі також розміщують написи, діаграми, а також необхідні параметри (сила струму, напруга, форма та амплітуда імпульсів, тощо) в характерних точках. На рис. 8.7 показано фрагмент структурної схеми, на рис. 8.8 – структурна схема пристрою регулювання яскравості.




Рис. 8.7 – Фрагмент структурної схеми

Функційні частини пристройів цифрової техніки зображають у вигляді прямокутників, до яких підводять лінії виводів, або у вигляді умовних графічних познак за ГОСТ 2.708-81. Якщо використовують прямокутник, то в загальному випадку він може вміщати три поля: основне і два додаткових, розміщених праворуч і ліворуч від основного. У першому рядку основного поля записують познаку




Рис. 8.8 – Структурна схема пристрою регулювання яскравості

функції, яка виконується елементом. В наступних – інформацію за ГОСТ 2.708-81. В додаткових полях записують інформацію про призначеність виводів (мітки, вказівки тощо). Умовна графічна познака може складатись лише з основного поля або основного і одного з додаткових. Допускається на схемах виконувати функційні частини штрих-пунктирними лініями. На структурних і функційних схемах допускається в умовних графічних познаках функційної частини виділяти її складові частини.

Схема функційна – конструкторський документ, на якому зображають функційні частини виробу (елементи, пристрой і функційні групи) і зв'язки між ними. Функційні частини на схемі зображають у вигляді умовних графічних познак або у вигляді прямокутників.

На схемі повинні бути показані:

- для кожної функційної групи – познака, присвоєна їй на принциповій схемі та її найменування; якщо функційна група зображена у вигляді умовної графічної познаки, то її найменування не вказують;
- для кожного пристроя, який зображений прямокутником, – позиційну познаку, присвоєну йому на принциповій схемі, його найменування і тип і (або) познаку документа (основний конструкторський документ, державний стандарт, технічні умови), посилаючись на які це пристрій використано;

– для кожного пристроя, зображеного у вигляді умовної графічної познаки, – позиційну познаку, присвоєну йому на принциповій схемі, його тип і (або) познаку документа;

– для кожного елемента – позиційну познаку, присвоєну йому на принциповій схемі і його тип.

Допускається не вказувати познаку документа, посилаючись на який використано пристрій, і тип елемента. Найменування, типи і познаки рекомендується вписувати у прямокутники за умови, якщо функційна група, пристрій або елемент зображені прямокутником. Рекомендується вказувати технічні характеристики функційних частин поряд з графічною познакою чи на полі схеми.

На схемі розміщують пояснівальні написи, діаграми і таблиці, а також необхідні параметри в характерних точках схеми.








Функційні частини пристроїв цифрової техніки зображають у вигляді прямокутників, а двійкові логічні елементи – за ГОСТ 2.743-91. Допускається функційні частини зображати так, як показано (табл. 8.3).

При цьому лінії зв'язку поділяють на інформаційні і керуючі. Інформаційні лінії зв'язку підводять до більшої сторони умовної графічної познаки, а відводять від протилежної. Керуючі підводять до меншої.

Схема електрична принципова – конструкторський документ, який виконується без збереження масштабу, і на якому показують у вигляді умовних графічних познак усі елементи та пристрой виробу, включно із електричними елементами, якими закінчуються входні та вихідні кола, а також зв'язки між ними. Дійсне просторове розташування складових частин виробу, як правило, не враховують.

8. Схеми

Таблиця 8.3 – Умовні графічні познаки у функційних схемах цифрової обчислювальної техніки

Найменування	Умовна графічна познака
<i>Комбінаційний елемент, загальна познака для елементів типу зворотки, селективної схеми, шифратор тощо</i>	 0,25H L
<i>Суматор на два числа</i>	 0,25H L
<i>Суматор на n чисел</i>	
<i>Дешифратор</i>	 0,25H L
<i>Регістр зсуву</i>	 0,25H Запис Зсув L
<i>Елемент пам'яті</i>	 0,25H Запис Зсув L
<i>Пріоритетні схеми</i>	 0,25H Запис Зсув L

L = 1,5H (для всіх познак)

Принципові схеми використовують для ознайомлення з принципом роботи виробу, а також при його налагодженні, контролі та ремонті. На їх основі розробляють інші конструкторські документи.

Приклад виконання схеми електричної принципової показаний на рис. 8.9, а,б та на рис. 8.10.


Приклади умовних графічних познак елементів подані в табл. 8.4.

На полі структурних, функційних і принципових схем допускається наводити таблиці сигналів або виконувати їх у вигляді самостійного документа (код документа – ТС3 або ТСЭ3, відповідно).

Оформлення конструкторської документації

Рис. 8.9,а – Приклад виконання переліку елементів до схеми на окремому форматі

8. Схеми



PK81.XXXXXX.001 ЭЗ				
Змін	Дат	№ документ	Підгруп	Дата
Розроб	Іванов			
Перев				
Т.комп				
Ч.контр				
Заліз				
Заліз	Блюз			

Стабілізатор напруги
Схема електрична
принципова

Лампа Маса Максимум

Аркуш Аркуш

PK81.XXXXXX.001 ЭЗ

Рис. 8.9,б – Приклад виконання схеми електричної принципової

Поз. позн.	Найменування	Кільк.	Прим.
	Конденсатори ГОСТ 9687-75		
C1	Конденсатор (див. табл.)	1	
C2	Конденсатор (див. табл.)	1	
	Резистори ГОСТ 7113-83		
R1	МЛТ - 0,25-300 Ом ± 10%	1	
R2	МЛТ - 0,25-68 кОм ± 10%	1	
R3..R5	МЛТ - 0,25-22 кОм ± 10%	3	
R6	МЛТ - 0,25-51 кОм ± 10%	1	
T1, T2	Трансформатор АБВГ.ХХХХХХ.021	2	
VD1..VD3	Діод Д9Б ГОСТ 14322-69	3	
VT1..VT3	Транзистор КТ312А ГОСТ 5912-71	3	
X1	Вилка РП10-22 ГЕО.364.000 ТУ	1	

PK81.XXXXXX.000 33




Рис. 8.10 – Приклад виконання схеми електричної принципової сумісно з переліком елементів

8. Схеми

Таблиця 8.4 – Умовні графічні познаки в електричних схемах

Найменування	Умовне графічне позначення	Позначення згідно з ГОСТ 2.710-81	Найменування	Умовне графічне позначення	Позначення згідно з ГОСТ 2.710-81
Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори ГОСТ 2.723-68					
Котушка індуктивності, дросель		L	Транзистор (полярний, з каналом p-типу)		VT
Трансформатор напруги з магнітопроводом		TV	Транзистор (полярний, з каналом n-типу)		VT
Трансформатор напруги без магнітопроводу		TV			
Резистори, конденсатори ГОСТ 2.728-74					
Резистор постійного опору		R	Тиристор		VS
Резистор змінного опору		R	Світлодіод		VD (HL)
Конденсатор постійної смисності		C	Пристрої комутаційні і контактні з'єднання ГОСТ 2.755-87		
Конденсатор оксидний (електролітичний)		C	Вимикач однополюсний із замикаючим контактом		SA
Конденсатор змінної смисності		C	Вимикач однополюсний із розмикаючим контактом		SA
Запобіжник плавкий		FU	Контакт рознімного з'єднання (штир)		XP
Прилади напівпровідникові ГОСТ 2.730-73					
Діод		VD	Контакт рознімного з'єднання (гніздо)		XS
Тунельний діод		VD	Перемикаючий контакт реле		K
Стабілітрон		VD	Котушка реле		
Транзистор (біполярний p-n-p типу)		VT			
Транзистор (біполярний n-p-n типу)		VT			

Оформлення конструкторської документації

Таблиця 8.4 (продовження)

Найменування	Умовні графічні познаки	Літерні познаки ІІОСТ 2.710-81)	Найменування	Умовні графічні познаки	Літерні познаки ІІОСТ 2.710-81)			
Прилади напівпровідникові (ГОСТ 2.730-73)								
Діод. Загальна познака		VD	Фототранзистор типу NPN		VT			
Діод тунельний		VD	Фотоелемент		G			
Стабілітрон		VD	Пристрій комутаційні та контактні з'єднання (ГОСТ 2.755-87)					
Діод світловипромінювальний		VD	Контакт комутаційного пристроя замикальний		S			
Тиристор діодний		VS	Контакт комутаційного пристроя розмикальний		S			
Тиристор триодний		VS	Контакт комутаційного пристроя перемикальний		S			
Транзистор типу PNP		VT	Контакт комутаційного пристроя перемикальний центральним нейтральним положенням		S			
Транзистор типу NPN		VT	Познаки загального застосування (ГОСТ 2.721-74)					
Транзистор типу NPN (колектор з'єднаний з корпусом)		VT	Електричне з'єднання з корпусом					
Транзистор польовий каналом типу N		VT	Заземлення, загальна познака					
Транзистор польовий каналом типу P		VT	Кабель коаксіальний					
Фотодіод		VD						
Фототранзистор типу PNP		VT						

Примітка: зображення корпусів транзисторів у вигляді кола діаметром 14 мм для безкорпусних транзисторів не обов'язкове.

Схема з'єднань – основний конструкторський документ, на якому повинні бути зображені всі пристрой і елементи, які входять у склад виробу, їх вхідні і вихідні елементи (з'єднувачі, плати, зажими і т.п.), а також з'єднання між ними.

Пристрої на схемах з'єднання зображають прямокутниками або спрощеними зовнішніми обрисами (рис. 8.11). Елементи зображають умовними графічними познаками, прямокутниками або спрощеними зовнішніми обрисами. Якщо елементи зображені у вигляді прямокутників або спрощених зовнішніх обрисів, допускається всередині них поміщати умовні графічні познаки елементів. Вхідні та вихідні елементи зображають умовними графічними познаками.

Якщо на схемі не вказані місця приєднання, то дані про проводи, жгути і кабелі і адреси їх з'єднань записують у «Таблицю з'єднань», яка виконується на першому аркуші схеми, або самостійним документом.

Схема підключення – основний конструкторський документ, на якому зображають виріб, його вхідні та вихідні елементи і кінці проводів і кабелів зовнішнього монтажу, які до них підходять і біля яких поміщають дані про підключення виробу. Виріб зображають прямокутником, а його вхідні і вихідні елементи – умовними графічними познаками.

Допускається зображати виріб спрощеними зовнішніми обрисами. У цьому випадку вхідні і вихідні елементи зображають умовними графічними познаками.

8.2 ГІДРАВЛІЧНІ І ПНЕВМАТИЧНІ СХЕМИ

Гідравлічні і пневматичні схеми виконують, в основному, однаково – відповідно до ГОСТ 2.704-76 з використанням графічних і літерних умовних познак, встановлених ГОСТ 2.780-68.

Гідравлічні і пневматичні схеми залежно від їх основної призначенності розподіляють на наступні типи:


- структурні;
- принципові;
- з'єднань.

На структурній схемі зображують усі основні функційні частини виробу (елементи, пристрої і функційні групи) і основні зв'язки між ними. На лініях зв'язку рекомендується вказувати напрям потоку робочого середовища. Функційні частини зображують суцільними основними лініями у вигляді прямокутників або умовних графічних познак.

Якщо функційних частин багато, то допускається проставляти порядкові номери біля їх літерних познак (див. табл. 8.5) праворуч зображення або над ним в порядку зверху вниз у напрямку зліва направо. В цьому випадку найменування, типи і познаки вказують у таблиці, яку розміщують на полі схеми.

На принциповій схемі зображують всі гідравлічні (рис. 8.12) і пневматичні (рис. 8.13) елементи або пристрої, які необхідні для виконання і контролю у виробі заданих гідравлічних (пневматичних) процесів, і всі зв'язки між ними.

Рис. 8.11 – Схема з’єднань



Всі елементи і пристрої на схемі зображені у вихідному положенні: пружини – у стані попереднього стискування, електромагніти – з неструмленими і т.п. Оформлення – аналогічно схемам електричним принциповим.

На схемі з'єднань зображені всі гіdraulічні і пневматичні елементи і пристрої, які входять у склад виробу, а також трубопроводи і елементи з'єднань трубопроводів. Елементи, пристрої і з'єднання трубопроводів зображені у вигляді спрощених зовнішніх обрисів. Елементи і пристрої допускається зображати у вигляді прямокутників. З'єднання трубопроводів допускається зображати у вигляді умов-

них графічних познак. Трубопроводи зображені суцільними основними лініями. Біля графічних познак елементів і пристроїв вказують ті позиційні познаки, які їм були присвоєні на принциповій схемі. Всередині або біля умовної познаки пристрою або елемента допускається вказувати його назву і тип або познаку документа, на основі якого пристрій використано, та номінальні значення основних параметрів (тиск, подача, розхід і т.п.). У випадку відсутності схеми електричної принципової позиційні познаки елементам і пристроям присвоюють на схемі з'єднань і записують їх у таблицю переліку елементів (див. 8.1.3).

Таблиця 8.5 – Літерні коди найпоширеніших видів елементів гіdraulічних схем

Найменування елемента	Літерний код	Найменування елемента	Літерний код
Пристрій	А	Гідроклапан (пневмоклапан)	К
Гідроакумулятор (пневмоакумулятор)	Ак	Компресор	КМ
Апарат теплообмінний	АТ	Гідромотор (пневмомотор)	М
Гідробак	Б	Манометр	МН
Вентиль	ВН	Насос	Н
Гідродвигун (пневмодвигун) поворотний	Д	Гідропідсилювач	УС
Гідродросель (пневмодросель)	ДР	Гідроциліндр (пневмоциліндр)	Ц




Рис. 8.12 – Схема гідравлічна принципова

8. Схеми




Рис. 8.13 – Схема пневматична принципова

8.3 КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ

Правила виконання кінематичних схем встановлені ГОСТ 2.703-68, умовні графічні позначення деталей – ГОСТ 2.770-68.

Кінематичні схеми залежно від їх основної призначеності розподіляють на наступні типи:

- принципові;
- структурні;
- функційні.

На принциповій схемі виробу повинна бути представлена вся сукупність кінематичних елементів і їх з'єднань, призначених для виконання, регулювання, управління і контролю заданих рухів виконавчих органів. Повинні бути відображені кінематичні зв'язки (механічні і немеханічні), передбачені всередні виконавчих органів, між окремими парами, колами і групами, а також зв'язки із джерелами руху.

Принципову схему виробу креслять, як правило, у вигляді розгортки. Допускається вписувати принципові схеми в контур зображення виробу, а також виконувати в аксонометричній проекції.

Всі елементи схеми зображують умовними графічними познаками або спрощено у вигляді контурних обрисів. Кожному кінематичному елементу присвоюють порядковий номер, починаючи із джерела руху або літерно-цифрові познаки (див. табл. 8.6). Вали допускається нумерувати римськими цифрами, інші елементи – арабськими. Порядковий номер елемента проставляють на поличці лінії-виноски. Під поличкою лінії-виноски вказують основні характеристики і параметри кінематичного елемента або поміщають їх в перелік елементів. Змінні кінематичні елементи груп налаштування позначають малими літерами латинської абетки і вказують в таблиці характеристик для всього набору змінних елементів. Таким елементам порядкові номери не присвоюють (див. рис. 8.14).

Інформацію про елементи схеми записують у перелік елементів (див. табл. 8.7).

Приближний перелік основних характеристик і параметрів кінематичних елементів див. табл. 3 ГОСТ 2.703-68.

Таблиця 8.6 – Літерні коди найпоширеніших видів елементів кінематичних схем

Найменування елемента	Літерний код	Найменування елемента	Літерний код
Механізм (загальної призначеності)	A	Джерело руху	M
Вали	B	Елементи зубчастих і фрикційних механізмів	T
Елементи кулачкових механізмів	C	Муфти	X
Різні елементи	E	Гальма	Y

8. Схеми




Рис. 8.14 – Приклад виконання кінематичної схеми

Таблиця 8.7 – Рекомендована форма переліку елементів кінематичних схем

Зона	Поз.познака	Найменування	Кільк.	Примітка

На структурній схемі зображують всі основні функційні частини виробу і основні зв'язки між ними. Структурні схеми виробу представляють графічними зображеннями з використанням простих геометричних фігур, або аналітичним записом. Найменування кожної функційної частини виробу записують всередині геометричної фігури.

На функційній схемі вказують найменування всіх зображених функційних частин виробу, розташованих в послідовності їх функційного зв'язку. Ця схема більш деталізована, ніж структурна. Функційні частини виробу зображають у вигляді умовних графічних познак або прямокутниками.



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Який конструкторський документ називають схемою?
2. Назвіть типи схем.
3. Назвіть види схем.
4. Який документ називають схемою електричною принциповою?
5. Яку товщину ліній рекомендується використовувати для зображень умовних графічних познак елементів на схемах?
6. Яку товщину ліній рекомендується використовувати для зображення ліній електричного зв'язку?
7. Який порядок літерно-цифрового позиційного позначення елементів на схемах?
8. Де розміщується літерно-цифрова познака елемента на схемі?
9. Де рекомендується розміщати перелік елементів до схеми електричної принципової?
10. З яких граф складається перелік елементів?
11. У якому порядку записують елементи в таблиці переліку елементів?
12. Які особливості заповнення основного напису переліку елементів?

9. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Текстові документи поділяються на документи, що складаються переважно з суцільного тексту (технічні описи, розрахунки, пояснлювальні записи тощо), та документи, що складаються з тексту, розділеного на графи (специфікації, відомості, таблиці та ін.). Усі текстові документи виконуються на форматах, встановлених відповідними стандартами ЄСКД.

Вимоги до текстових документів, які складаються із суцільного тексту регламентує ГОСТ 2.105-95 та ГОСТ 2.106-96.

Вимоги до текстових документів, що складаються з тексту, розділеного на графи, інші. Наприклад, вимоги до оформлення специфікації регламентує ГОСТ 2.108-68 та ДСТУ ISO 7573:2006.

Вимоги до текстової частини креслеників – ГОСТ 2.316-68.

9.1 ТЕКСТОВА ЧАСТИНА КРЕСЛЕНІКА

Крім зображення виробу з його розмірами, граничними відхилями та іншими характеристиками графічний документ може вміщати і текстову інформацію. До неї відносять:

- текст технічних вимог або технічних характеристик;
- написи, що позначають зображення або його окремі елементи;

- таблиці з розмірами, іншими параметрами, технічними вимогами, умовними познаками, ін.

В електронних моделях текстову інформацію оформлюють окремими документами або на іншому інформаційному рівні ДСТУ ГОСТ 2.052:2006.

Текстову частину розташовують над основним написом і виконують у відповідності до ГОСТ 2.105-95. Між текстовою частиною і основним написом не поміщають зображення, таблиці, тощо.

На форматах більших за А4 дозволяється розміщення тексту в декілька колонок, ширина яких не повинна перевищувати 185 мм. Колонки розміщують ліворуч основного напису.

Лінії-виноски використовують для виконання коротких написів, які відносяться безпосередньо до зображення виробу. Наприклад, вказівки про кількість конструктивних елементів (отворів, канавок і т.п.), напрямок прокату, ін. (рис. 3.9):

- всі написи на полі кресленика розміщують паралельно основному напису;
- написи до зображень можуть складатися не більш як із двох рядків, які розміщують над полицею лінії-виноски і під нею;
- лінію-виноску, яка перетинає контур зображення і не відводиться від




Рис. 9.1 – Виконання ліній-виносок

будь-якої лінії, закінчують потовщенням у вигляді крапки (рис. 9.1, а).

– лінію-виноску, яка відводиться від лінії видимого і невидимого контурів, а також від ліній, які позначають поверхні, закінчують стрілкою (рис. 9.1, б);

– на кінці лінії-виноски, яка відводиться від усіх інших ліній, не повинно бути ані стрілки, ані крапки (рис. 9.1, в);

– лінії-виноски і їх полички виконують суцільною тонкою лінією. Вони повинні не перетинастись між собою, не бути паралельними лініям штрихування (якщо проходять по заштрихованому полю) і, якщо можливо, не перетинати розмірні лінії і зображення, до яких не належить розміщений на поличці напис. Дозволяється виконувати лінії-виноски з одним зламом;

– дозволяється відводити від однієї полички дві і більше лінії-виносок, а також робити декілька поличок до однієї лінії-виноски. Якщо лінія-виноска має одну поличку, напис, що розміщується як на ній, так і під нею, може складатись не більше як із двох рядочків.

Технічні вимоги записують по можливості у такій послідовності:

- вимоги до матеріалу, заготовленки, термічного оброблення і властивостей матеріалу готової деталі;

- розміри, граничні відхили розмірів, форми та взаємного розташунку поверхонь, маси і т.п.;

- вимоги до якості поверхонь, вказівки про їх оброблення, покриття;

- щілини, розташунок окремих елементів конструкції;

- вимоги до регулювання та налаштування виробу;

- посилання на інші документи, які містять технічні вимоги, що поширяються на даний виріб, але не наведені на кресленнику, ін.

Кожен пункт технічних вимог пишуть з окремого рядка. Заголовок «Технічні вимоги» не пишуть.

Технічну характеристику виробу розташовують окремо від технічних вимог на вільному місці поля кресленника під заголовком «Технічна характеристика». Тоді і над технічними вимогами розташовують заголовок «Технічні вимоги». Обидва заголовки не підкреслюють.

Якщо графічний документ виконано на декількох форматах, текстову частину розташовують лише на першому.

Познаки зображенень (видів, розрізів, перерізів), поверхонь, розмірів і інших елементів виробу виконують великими літерами кирилиці, за виключенням літер І, Є, З, І, Й, О, Ч, Ъ. За необхідністю використовують літери латинської абетки. Познаки присвоюють в порядку абетки, починаючи із зображенень. Якщо не вистачає літер, використовують цифрову індексацію, наприклад, «А», « A_1 », « A_2 », «Б-Б», « B_1-B_1 », « B_2-B_2 ». Розмір шрифту літерних познак повинен бути більше розміру цифр розмірних чисел на тому ж кресленику приблизно вдвічі. Масштаб зображення, що відрізняється від вказаного в основному напису, розташовують безпосередньо після напису, який відноситься до зображення, наприклад, А-А(5:1).

Таблиці розташовують на вільному місці графічного документа праворуч від зображення або нижче нього і виконують у відповідності до ГОСТ 2.105-95. Якщо на зображуваний на графічному документі виріб, наприклад, з зубчасте колесо, таблиця передбачена відповідним стандартом, її виконують у відповідності до цього стандарту та ГОСТ 2.105-95.

9.2 СПЕЦИФІКАЦІЯ

Згідно з ГОСТ 2.102-68 специфікація – основний конструкторський документ для складаних одиниць, комплексів і комплектів.

Вона визначає їх склад і необхідна для виготовлення, комплектування конструкторських документів та планування запуску об'єктів у виробництво.

У специфікацію вносять складові частини, що входять у специфікований виріб, а також конструкторські документи, які відносяться до цього виробу і до його неспеціфікованих складових частин.

Форму та порядок заповнення специфікації встановлює ГОСТ 2.106-96. Специфікація складається на окремих аркушах формату А4. Заголовний аркуш виконується за формою 1 (рис. 9.2), наступні аркуші – за формою 1а (рис. 9.3). На заголовному аркуші основний напис виконується за формулою 2, а на наступних – 2а (ДСТУ ГОСТ 2.104:2006).

У загальному випадку специфікація складається з розділів, які розміщаються в такій послідовності: “Документація”, “Комплекси”, “Складанні одиниці”, “Деталі”, “Стандартні вироби”, “Інші вироби”, “Матеріали”, “Комплекти”.

Наявність вказаних розділів у специфікації даного виробу визначається його складом. Назву кожного розділу вказують у вигляді заголовка в графі “Найменування” і підкреслюють тонкою лінією. Нижче кожного заголовка слід залишати вільний рядок.

У розділі “Документація” записують конструкторські документи в послідовності, в якій вони перелічені у ГОСТ 2.102-68 (див. табл. 1.1), а також документи основного комплекта неспеціфікованих частин (деталей) виробу, які записуються у специфікацію, крім їх робочих

Рис. 9.2 – Перший аркуш специфікації

9. Оформлення текстової документації

Формат	Зона	Поз.	Позначення		Назва		Примітка			
			6	6	8	70	63	10	22	
Форма 2										
Додаткові зразки за ГОСТ 2.104-68										
Змін	Арк.	№ докумен.	Підпис	Дата						Арк.

Рис. 9.3 – Наступні аркуші специфікації

креслеників. Всередині розділу документи записують у наступній послідовності: документи на специфікований виріб; документи на неспецифіковані складові частини.

У розділах “Комплекси”, “Складанні одиниці” та “Деталі” вказують найменування комплексів, складаних одиниць та деталей, що безпосередньо входять до специфікованого виробу, в алфавітному порядку поєднання літер кодів організацій-розробників, у межах кодів – у порядку зростання класифікаційної характеристики виробу, в межах класифікаційної характеристики – за порядковим номером.

У найменуваннях виробів, які складаються з кількох слів, на першому місці розміщують іменник, наприклад: “Колесо зубчасте”, “Кришка передня”.

У розділі “Стандартні вироби” записують найменування і познаку виробів відповідно до стандарту на ці вироби в такому порядку: за міждержавними, державними та галузевими стандартами.

У межах кожної категорії стандартів запис виконують за групами виробів певної функційної призначеності (підшипники, кріпильні вироби, електротехнічні вироби та ін.) у алфавітному порядку; у межах кожного найменування – в порядку зростання познак стандартів, у межах кожного стандарту – в порядку збільшення основних параметрів або розмірів виробу.

У розділі “Інші вироби” записують найменування та умовні познаки виробів відповідно до документів на їх поставку, вказуючи познаки цих документів, наприклад, за тех-

нічними умовами. Запис виробів виконують за однорідними групами аналогічно запису стандартних виробів.

В розділ «Матеріали» вносять матеріали, які безпосередньо входять у специфікований виріб.

Матеріали записують у такій послідовності: метали чорні, метали магнітоелектричні та феромагнітні; метали кольоворі, благородні й рідкоземельні; кабелі, проводи та шнури; пластмаси та пресматеріали; паперові і текстильні матеріали; гумові та шкіряні матеріали; керамічні й скляні матеріали; лаки та фарби; інші матеріали. В межах кожної групи матеріали записують в алфавітному порядку найменувань, а в межах кожного найменування – в порядку зростання розмірів або інших технічних параметрів.

У розділ “Матеріали” не записують матеріали, необхідну кількість яких не може визначити за розмірами елементів виробу конструктор, і в зв’язку з цим визначає технолог. До цих матеріалів належать лаки, фарби, клей, замазки, припої, електроди. Вказівки щодо їх використання дають у технічних вимогах на полі кресленика.

У розділ “Комплекти” вносять відомість експлуатаційних документів, відомість документів для ремонту, використані згідно з конструкторськими документами комплекти та упаковку.

В інших комплектах записують програмні продукти, що супроводжують виріб.

Для запису виробів і матеріалів, що відрізняються розмірами й

іншими даними і використовуються за одним і тим самим документом, загальну частину найменування цих виробів або матеріалів з позначенням вказаного документа дозволяється записувати на кожному аркуші специфікації один раз у вигляді загального найменування (заголовка). Під загальним найменуванням проставляють для кожного із вказаних виробів їх параметри та розміри, за винятком варіантів, коли параметри або розміри виробу позначають лише одним числом або літерою.

Наприклад:

Стандартні вироби

Болти ДСТУ ГОСТ 7798:2008

M12x60.58

M16x20.58

M16x40.58

Гвинти ДСТУ ГОСТ 1491:2008

M4x10.34

M6x10.34

Шайби ГОСТ 11371-78

Шайба 3

Шайба 4 і т. ін.

Після кожного розділу специфікації необхідно залишати кілька вільних рядків для додаткових записів (залежно від стадії розроблення обсягу записів і т.ін.). Дозволяється резервувати й номери позицій, які проставляють у специфікації при заповненні резервних рядків.

Графи специфікації заповнюють у такій послідовності:

– у графі “Формат” вказують формати документів, познаку яких записують у графі “Познака”. Для деталей, на які не виконані кресленики, у графі вказують БЧ (без кресленника). У розділах “Стандартні

вироби”, “Інші вироби” та “Матеріали” графу не заповнюють;

– у графі “Зона” вказують познаку зони, в якій знаходитьться номер позиції тієї складової частини виробу, що записується (при розподілі поля кресленника на зони відповідно до ГОСТ 2.104:2006);

– у графі “Позиція” вказують порядкові номери складових частин, які безпосередньо входять до складу виробу, в послідовності їх запису в специфікації. У розділах “Документація” та “Комплекти” графу не заповнюють;

– у графі “Позначення” вказують позначення конструкторських документів і виробів відповідно до ГОСТ 2.201-80. У розділах “Стандартні вироби”, “Інші вироби” та “Матеріали” графу не заповнюють;

– у графі “Кількість” вказують: для складових частин виробу, що записані в специфікації, – їх кількість на один специфікований виріб; у розділі “Матеріали” – загальну кількість матеріалів на один виріб із позначенням одиниць фізичних величин. Дозволяється одиниці фізичних величин записувати у графі “Примітки” безпосередньо біля графи “Кількість”. У розділі “Документація” цю графу не заповнюють;

– у графі “Примітки” наводять додаткові дані, які стосуються записаних у специфікації виробів, матеріалів та документів, наприклад, для деталей, на які не виконані кресленики. Для електротехнічних виробів, що є елементами принципової схеми, – їх літерно-цифрові позиційні познаки відповідно до ГОСТ 2.710-81.

Приклад заповнення специфікації до складального кресленика показаний на рис. 6.1.

Дозволяється суміщати специфікацію зі складальним креслеником, якщо їх можна розмістити на одному аркуші формату А4. У цьому разі специфікацію розміщують над основним написом (див. рис. 6.9).

У разі суміщення специфікації зі складальним креслеником останній набуває статусу основного документа, і в його позначі індекс “СБ” не використовується.

Суміщення специфікації з електронною моделлю складанної одиниці не допускається.

9.3 ПОЗНАЧЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ

ГОСТ 2.201 – 80 встановлює таку структуру познаки виробу.

Перші чотири знаки загальної структури познаки кресленика визначають індекс організації-розробника. Цей індекс може складатися з літер або ж з літер і цифр.

Наступні шість знаків відповідають класифікаційній характеристиці виробу, що визначається за класифікатором. Перші два знаки цієї характеристики вказують клас виробу певної галузі техніки за предметно-галузевим принципом. Третій знак визначає підклас, наступні – групу, підгрупу і вид виробу. Підкласи прийнято позначати так: цифрою “0” позначають документацію, цифрою “1” – комплекси, “2...6” – складанні одиниці і комплекти, цифрами “7...9” – деталі.

Познака кожного конкретного виробу визначається трьома останніми знаками, що вказують реєстраційний номер виробу. Цей номер проставляється підприємством-виробником.

Для вказаних конструкторських документів (крім креслеників деталей і специфікацій) додатково проставляють код документа, наприклад: “СБ” – складальний кресленик, “ЭЗ” – схема електрична принципова і т.ін.

XXXX.	XXXXXX.	XXX	XXX
	1 2 3 4 5		
Індекс організації-розробника	Класифікаційна характеристика	Порядковий реєстраційний номер	Код документа

Для креслеників деталей і специфікацій до складаних одиниць – 13 знаків.

Для інших конструктивних документів – 15 знаків.

Рис. 9.4 – Познака креслеників

9.4 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пояснювальна записка виконується на папері формату А4 (297×210) за формами 9 і 9а (ГОСТ 2.106-96) (рис. 9.5), а необхідні схеми, таблиці і кресленики в паперовій формі допускається виконувати на форматах, встановлених ГОСТ 2.301-68. Ці форми передбачають рамку на відстані 5 мм від краю аркуша зверху, знизу і справа і на відстані 20 мм на підшивку – зліва. У нижній частині форма має основний напис за ДСТУ 2.104:2006 (форма 2а) розмірами 185×40 для першого аркуша та 185×15 – для наступних аркушів.

Відстань від рамки до межі тексту зліва – не менше 5 мм, справа – не менше 3 мм, зверху і знизу – не менше 10 мм. Текст виконують машинописним способом або рукописним – основним креслярським шрифтом з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм за ГОСТ 2.304-81.

Пояснювальна записка складається з наступних розділів:

- вступ (зі вказівкою, на основі яких документів розроблено проект);
- найменування і галузь використання виробу, який проектується;
- технічна характеристика;
- опис і обґрутування обраної конструкції зі вказівкою, які частини запозичені з раніш розроблених виробів;
- розрахунки, які підтверджують працездатність і надійність конструкції;
- опис організації робіт з використанням виробу, що розробляється;
- очікувані техніко-економічні показники.

Залежно від особливостей виробу окремі розділи допускається об'єднувати або виключати, а також вводити нові розділи.

Текст документа розділяють на розділи й підрозділи. Номери розділів позначають арабськими цифрами з крапкою. Назву розділів записують у вигляді заголовка (симетично до тексту) великими літерами. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Перенося слів не дозволяється.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номерів розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. Назви підрозділів записують у вигляді заголовків (з абзаца) малими літерами (крім першої великої).

Відстань між заголовками і текстом – 15 мм. Якщо в тексті є який-небудь перелік, його позначають арабськими цифрами з дужкою, наприклад: 1), 2), 3) і т.д.

Текст документа повинен бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень, у ньому повинні використовуватися загальноприйняті в науково-технічній літературі терміни. Перед позначенням параметра слід давати його пояснення, наприклад, “глибина свердловини h ”. Числа з одиницями фізичних величин записують цифрами, а без одиниць – словами, наприклад, “відстань 10 мм”, “розрахунки виконані два рази”.

У тексті документа не дозволяється:

- використовувати для визначення одного й того самого поняття різні слова, близькі за змістом (синоніми);

Форма для текстових конструкторських документів
Перший аркуш




Рис. 9.5, а – Перший аркуш пояснювальної записки

9. Оформлення текстової документації

**Форма для текстових конструкторських документів
Наступний аркуш**




Рис. 9.5, б – Наступні аркуші пояснювальної записки

- користуватися скороченими позначеннями фізичних величин, якщо вони записуються без цифр;
- використовувати скорочення слів, крім тих, що встановлені стандартами;
- використовувати в тексті математичний знак “мінус” (-). Замість знака треба писати слово “мінус”;
- користуватися математичними знаками без цифр, такими як \leq , \geq , $=$, №, %;
- використовувати індекси стандартів (ГОСТ, ОСТ та ін.) без реєстраційного номера.

У формулах слід використовувати позначення, встановлені стандартами. Значення символів і коефіцієнтів, що входять до неї, повинні бути наведені безпосередньо під формулою після слова “де” без двох крапок після нього.

Всі формули нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, які відокремлюються крапкою. Номер вказують справа від формули в круглих дужках, наприклад,

$$f = \frac{M_{kp}L}{Gl_p}. \quad (6.3)$$

Дозволяється нумерація формул у межах всього документа. Якщо в тексті посилаються на формулу, її номер записують у дужках, наприклад, “...у формулі (6.3)”.

Рисунки. Усі графічні матеріали (ескізи, діаграми, графіки, схеми, малюнки, кресленики тощо) повинні мати одинаковий підпис: «Рисунок». Рисунки нумерують у ме-

жах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою, наприклад: Рис. 4.1, Рис. 4.2. Посилання на рисунки дають так: “рис. 4.1” або “рис. 4.2”. Посилання на попередньо згадані рисунки дають зі скороченим словом “дивись”, наприклад, “див. рис. 3.2”. Дозволяється нумерація рисунків в межах всього документа.

Назву рисунка друкують з першої великої літери і розташовують під ним так:

Рисунок _____ – _____
номер назва рисунка

Рисунок виконують на одній сторінці. Якщо він не вміщається на одній сторінці, його можна переносити на наступні сторінки. У такому разі назву рисунка зазначають тільки на першій сторінці, пояснювальні дані – на тих сторінках, яких вони стосуються, і під ними друнують:

Рисунок _____, аркуш _____
номер номер

Рисунок подають відразу після тексту, де на нього посилаються.

Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиць. Таблиця складається з головки, рядків, боковика та граф (рис. 9.6).

Заголовок таблиці записують малими літерами (крім першої великії) і розміщують над таблицею посередині. Таблиці нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Дозволяється нумерація таблиць у межах всього документа.

9. Оформлення текстової документації




Рис. 9.6 – Оформлення таблиці

Номер таблиці вказують так: “*Таблиця 2.1*”. Цей напис розміщують над правим верхнім кутом таблиці, вище заголовка. В тексті посилання на таблицю виконується так: “*…табл. 2.1*”.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат аркуша, таблицю поділяють на частини, які переносять на інші аркуші або розміщують на тому самому аркуші поряд, або ж одну під одною. При переносі частини таблиці заголовок і слово “Таблиця” з порядковим її номером розміщують лише над першою частиною таблиці, над наступними частинами роблять такий напис: “*Продовження табл. 3*”. Якщо частини таблиці розміщені поряд, то в кожній частині повторюють головку; при розміщенні частин таблиці одна під одною – повторюється боковик.

При оформленні таблиць слід мати на увазі: діагональний поділ головки не допускається. Висота рядків таблиці повинна бути не меншою 8 мм. Графу “№ п/п” у таблицю не вносять. За необхідності

нумерації даних порядкові номери вказують у боковику перед їх назвою. Нумерація граф дозволяється в окремому рядку головки.

Якщо цифрові дані в графах таблиці виражені в різних одиницях, їх вказують у заголовкукоїншої графи. Якщо ж усі параметри в таблиці виражені в одних і тих самих одиницях фізичних величин (наприклад, у міліметрах), скорочене позначення розміщують над таблицею. Слова “більше”, “не менше” та інші слід розміщувати поряд з називою відповідного параметра в боковику таблиці або в заголовку графи. Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття можна замінювати позначеннями відповідних літер, якщо вони пояснені в тексті або наведені на ілюстраціях, наприклад, D – діаметр, H – висота, L – довжина.

Таблицю подають відразу після тексту, де на неї посилаються.

Більш детальну інформацію щодо оформлення текстової документації можна знайти в ГОСТ 2.105-95 та ДСТУ 1.5:2003.



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Як орієнтують написи на полі кресленика?
2. Де на кресленику записують технічні вимоги?
3. Назвіть основні вимоги щодо використання на креслениках ліній-віносок.
4. З яких граф та розділів складається специфікація?
5. У якій послідовності заповнюють специфікацію на складанину одиницю?
6. У якому випадку дозволяється суміщати специфікацію зі складаним креслеником?
7. Назвіть основні вимоги щодо оформлення пояснювальної записи.



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Александров К. К., Кузьмина Е. Г. Электротехнические чертежи и схемы. – М., 1990.
2. Альшиц И. Я., Благов Б. Н. Проектирование деталей из пластмасс. – М.: Машиностроение, 1977. – 215 с.
3. Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. – М.: Высш. шк., 1974. – 217 с.
4. Боголюбов С. К., Воинов А. В. Курс технического черчения. – М.: Машиностроение, 1973. – 304 с.
5. Ванін В. В., Герасимчук В. А. Російсько-український словник (нарисна та прикладна геометрія, загальне машинобудування, комп’ютерна графіка). – К.: Либідь, 1994. – 216 с.
6. Гжиров Р. И. Краткий справочник конструктора. – Л.: Машиностроение, 1984. – 197 с.
7. ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. Затверджено та введено в дію наказом Держстандарту України від 27 лютого 1996 р. №82.
8. ЕСКД: Общие правила выполнения чертежей. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 237 с.
9. Козловский Ю. Г., Кардаш В. Ф. Аннотированные чертежи деталей машин. – Минск: Вышейш. шк., 1985. – 235 с.
10. Методические указания по выполнению конструкторской документации для студентов заочной и вечерней форм обучения. Ч.1. /Сост. В. В. Ванин, Н. К. Виткуп, Г. Е. Гнитецкая. – К.: КПИ, 1985. – 71 с.
11. Методические указания по выполнению конструкторской документации для студентов заочной и вечерней форм обучения. Ч.2. /Сост. В. В. Ванин, Н. К. Виткуп, Г. Е. Гнитецкая. – К.: КПИ, 1987. – 57 с.
12. Методические указания к разделу “Эскизы и рабочие чертежи” по курсу “Техническое черчение” / Сост. А. В. Блиок, Н. А. Парахина, И. А. Баланенко. – К.: КПИ, 1987. – 57 с.
13. Методические указания к разделу “Выполнение сборочных чертежей с натурой” по курсам “Техническое черчение” и “Инженерная графика” / Сост. А. В. Блиок, Л. П. Буяльская, А. Г. Гетьман. – К.: КПИ, 1988. – 75 с.
14. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковалев С. М. Інженерна та комп’ютерна графіка / За ред. В. Є. Михайленка. 4-те вид. – К.: Каравела, 2010. – 360 с.
15. Інженерна та комп’ютерна графіка / Михайленко В. Є., Найдін В. М., Підкоритов А. М., Скидан А. І. 2-ге вид. – К.: Вища шк., 2001. – 352 с.
16. Інженерна та комп’ютерна графіка / За ред. Б. Д. Коваленка. – К.: Каравела, 2008. – 504 с.
17. Стандарт предприятия. Курсовые проекты. Требования к оформлению документации. СТ КПИ 2.001-83. – К.: КПИ, 1984. – 73 с.
18. Хаскін А. М. Кресления. – К.: Вища шк., 1976. – 457 с.
19. Ванін В.В., Перевертин В.В., Надкернична Т.М., Власюк Г.Г. Інженерна графіка. – К.: BHV, 2009. – 400 с.

ДОДАТОК

Список стандартів ГОСТ

- ГОСТ 2.002-72
ЕСКД. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым при проектировании
- ГОСТ 2.004-88
ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
- ГОСТ 2.101-68
ЕСКД. Виды изделий.
- ГОСТ 2.102-68
ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
- ГОСТ 2.103-68
ЕСКД. Стадии разработки
- ГОСТ 2.105-95
ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
- ГОСТ 2.106-96
ЕСКД. Текстовые документы
- ГОСТ 2.109-73
ЕСКД. Основные требования к чертежам
- ГОСТ 2.111-68
Нормоконтроль
- ГОСТ 2.113-75
ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы
- ГОСТ 2.114-95
ЕСКД. Технические условия
- ГОСТ 2.118-73
ЕСКД. Техническое предложение
- ГОСТ 2.119-73
ЕСКД. Эскизный проект
- ГОСТ 2.120-73
ЕСКД. Технический проект
- ГОСТ 2.123-83
ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании
- ГОСТ 2.125-88
ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструктивных документов
- ГОСТ 2.201-80
ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов
- ГОСТ 2.301-68
ЕСКД. Форматы
- ГОСТ 2.302-68
ЕСКД. Масштабы
- ГОСТ 2.303-68
ЕСКД. Линии
- ГОСТ 2.304-81
ЕСКД. Шрифты чертежные
- ГОСТ 2.305-68
ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения
- ГОСТ 2.306-68
ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила нанесения их на чертежах
- ГОСТ 2.307-68
ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
- ГОСТ 2.308-79
ЕСКД. Указание на чертежах допсков формы и расположения поверхностей
- ГОСТ 2.309-73
ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей

Добавок

ГОСТ 2.310-68	изготавляемых с применением электрического монтажа
ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки	ГОСТ 2.414-68
ГОСТ 2.311-68	ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов
ЕСКД. Изображения резьбы	ГОСТ 2.415-68
ГОСТ 2.312-72	ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками
ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений	ГОСТ 2.416-68
ГОСТ 2.313-82	ЕСКД. Условные изображения сердечников магнитопроводов
ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений	ГОСТ 2.417-91
ГОСТ 2.315-68	ЕСКД. Платы печатные. Правила выполнения чертежей
ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей	ГОСТ 2.419-68
ГОСТ 2.316-68	ЕСКД. Правила выполнения документации при плазовом методе производства
ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц	ГОСТ 2.420-69
ГОСТ 2.401-68	ЕСКД. Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах
ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин	ГОСТ 2.431-2002
ГОСТ 2.402-68	ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий из стекла
ЕСКД. Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и звездочек цепных передач	ГОСТ 2.503-90
ГОСТ 2.403-75	ЕСКД. Правила внесения изменений
ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес	ГОСТ 2.701-2008
ГОСТ 2.404-75	ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых реек	ГОСТ 2.702-75
ГОСТ 2.405-75	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых колес	ГОСТ 2.703-68
ГОСТ 2.409-74	ЕСКД. Правила выполнения кинематических схем.
ЕСКД. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлифовых) соединений	ГОСТ 2.704-76
ГОСТ 2.412-81	ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем.
ЕСКД. Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий	ГОСТ 2.708-81
ГОСТ 2.413-72	ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники
ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий,	

ГОСТ 2.709-89	ГОСТ 2.736-68
ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии задержки
ГОСТ 2.710-81	ГОСТ 2.741-68
ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические
ГОСТ 2.721-74	ГОСТ 2.743-91
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники
ГОСТ 2.723-68	ГОСТ 2.755-87
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
ГОСТ 2.725-68	ГОСТ 2.756-76
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств
ГОСТ 2.727-68	ГОСТ 2.759-82
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники; предохранители	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналого-вой техники
ГОСТ 2.728-74	ГОСТ 2.764-86
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации
ГОСТ 2.730-73	ГОСТ 2.768-90
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые
ГОСТ 2.731-81	ГОСТ 2.770-68
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные	ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики.
ГОСТ 2.732-68 (1997)	ГОСТ 2.780-96
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света	ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические.
ГОСТ 2.735-68	ГОСТ 9.306-85
ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

Добавок

ГОСТ 103-2006	ГОСТ 4784-97
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент.	Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
ГОСТ 380-2005	ГОСТ 5017-2006
Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.	Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки.
ГОСТ 535-2005	ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78)
Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия.	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая
ГОСТ 613-79	ГОСТ 6424-73
Бронзы оловянные литьевые. Марки	Зев (отверстие), конец ключа и размер «под ключ»
ГОСТ 1050-88	ГОСТ 6636-69
Прокат сортовой калибранный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия	Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры
ГОСТ 1139-80	ГОСТ 6836-2002
Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски.	Серебро и сплавы на его основе. Марки.
ГОСТ 1412-87	ГОСТ 7221-80
Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки	Полосы из золота, серебра и их сплавов. Технические условия.
ГОСТ 1583-93	ГОСТ 7293-85
Сплавы алюминиевые литьевые. Технические условия.	Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГОСТ 2591-88 (1990)	ГОСТ 8593-81
Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент	Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные конусности и углы конусов
ГОСТ 2789-73 (СТ СЭВ 638-77)	ГОСТ 8724-81
Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения.	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ГОСТ 2999-75	ГОСТ 8752-79
Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу.	Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия
ГОСТ 3212-92	ГОСТ 8820-69
Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров	Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры.
ГОСТ 4543-71	ГОСТ 8908-81
Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия	Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов
	ГОСТ 9012-59
	Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

ГОСТ 9013-59	ГОСТ 19672-74
Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу.	Передачи червячные цилиндрические. Модули и коэффициенты диаметра червяка.
ГОСТ 9150-81	ГОСТ 19738-74
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль	Припои серебряные. Марки
ГОСТ 9484-81	ГОСТ 20282-86
Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Профиль	Полистирол общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 9563-60	ГОСТ 20437-89
Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули.	Материал прессовочный АГ-4. Технические условия.
ГОСТ 10007-80	ГОСТ 21474-75
Фторопласт-4. Технические условия.	Рифления прямые и сетчатые. Форма и основные размеры
ГОСТ 10316-78	ГОСТ 21930-76
Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия	Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия
ГОСТ 10317-79	ГОСТ 21931-76
Платы печатные. Основные размеры	Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия
ГОСТ 10549-80	ГОСТ 23360-78
Выход резьбы. Сбеги, недорезы, пропотки и фаски	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.
ГОСТ 13726-97	ГОСТ 23751-86
Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия	Платы печатные. Основные параметры конструкций
ГОСТ 14896-84	ГОСТ 23752-79
Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств. Технические условия	Платы печатные. Общие технические условия
ГОСТ 15527-2004	ГОСТ 24068-80
Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки.	Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с клиновыми шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.
ГОСТ 16093-81	ГОСТ 24071-97
Основные нормы взаимозаменяемости Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором	Основные нормы взаимозаменяемости. Сегментные шпонки и шпоночные пазы.
ГОСТ 17711-93	ГОСТ 24642-81
Сплавы медно-цинковые (латуни), литейные. Марки	Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения
ГОСТ 18175-78	
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением. Марки	
ГОСТ 19521-74	
Сварка металлов. Классификация	

Добавок

поверхностей. Основные термины и определения	ГОСТ 19.104-78
ГОСТ 24643-81	ЕСПД. Основные надписи
Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения	ГОСТ 19.105-78
ГОСТ 25346-89	ЕСПД. Общие требования к программным документам
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений	ГОСТ 19.201-78
ГОСТ 25347-82	ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки	ГОСТ 19.202-78
ГОСТ 25349-88	ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению
Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков деталей из пластмасс	ГОСТ 19.301-79
ГОСТ 25670-83	ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками.	ГОСТ 19.401-78
ГОСТ 29137-91	ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению
Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие требования и нормы конструирования	ГОСТ 19.402-78
ГОСТ 19.001-77	ЕСПД. Описание программы
ЕСПД. Общие положения	ГОСТ 19.404-79
ГОСТ 19.101-77	ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению
ЕСПД. Виды программ и программных документов	ГОСТ 19.501-78
ГОСТ 19.103-77	ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению
ЕСПД. Обозначение программ и программных документов	ГОСТ 19.504-79
	ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению
	ГОСТ 19.603-78
	ЕСПД. Общие правила внесения изменений
	ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)
	ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения

Список стандартів ДСТУ ISO

ДСТУ ISO 53-2001

Передачі зубчасті циліндричні для загального і важкого машинобудування. Стандартний вихідний контур

ДСТУ ISO 54-2001

Передачі зубчасті циліндричні для загального і важкого машинобудування. Модулі

ДСТУ ISO 68-1:2005

Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізи метричні

ДСТУ ISO 128-1:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128

ДСТУ ISO 128-20:2003

Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії

ДСТУ ISO 128-21:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 21. Лінії, виконані автоматизованим проектуванням

ДСТУ ISO 128-22:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 22. Основні положення та правила застосування ліній-виносок і полиць ліній-виносок

ДСТУ ISO 128-23:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 23. Лінії на будівельних креслениках

ДСТУ ISO 128-24:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках

ДСТУ ISO 128-30:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 30. Основні положення про види

ДСТУ ISO 128-34:2005

Кресленики технічні. Загальні прин-

ципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках

ДСТУ ISO 128-40:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи

ДСТУ ISO 128-44:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках

ДСТУ ISO 128-50:2005

Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів

ДСТУ ISO 129-1:2007

Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків. Частина 1. Загальні принципи

ДСТУ ISO 209-1-2002

Алюміній та алюмінієві сплави здеформовані. Хімічний склад та види продукції. Частина 1. Марки

ДСТУ ISO 225-2001

Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і позначення розмірів

ДСТУ ISO 261:2005

Нарізи метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ДСТУ ISO 262:2005

Нарізи метричні ISO загальної призначеності. Вибірання розмірів для гвинтів, болтів та гайок

ДСТУ ISO 272:2005

Вироби кріпильні шестигранні. Розміри «під ключ»

ДСТУ ISO 273:2005

Вироби кріпильні. Отвори з зазором для болтів і гвинтів

ДСТУ ISO 286-1:2002

Допуски і посадки за системою ISO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок

Додаток

ДСТУ ISO 286-2:2002	Кутові профілі для суднобудівельної промисловості (метрична серія). Розміри, характеристики поперечного перерізу та граничні відхили
Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилів отворів і валів	ДСТУ ISO 657-21:2009
ДСТУ ISO 301-2002	Профілі сталеві горячекатані. Частина 21. Таврові профілі з однаковою шириною полиць і висотою профілю. Розміри
Сплави цинкові. Зливки для лиття. Класифікація і характеристики	ДСТУ ISO 677:2007
ДСТУ ISO 472:2008	Передачі зубчасті конічні прямозубі для загального і важкого машинобудування. Вихідний контур
Пластмаси. Словник термінів	ДСТУ ISO 678:2007
ДСТУ ISO 544:2004	Передачі зубчасті конічні прямозубі для загального і важкого машинобудування. Модулі і діаметральні пітчі
Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання зварювальних присадничих матеріалів. Тип продукції, розміри, допуски та марковання	ДСТУ ISO 683-17:2008
ДСТУ ISO 630:2009	Сталі термооброблені, леговані та автоматичні. Частина 17. Підшипникові сталі
Сталь конструкційна. Лист, широкі плоскі вироби, прутки, сортовий і фасонний прокат. Технічні умови	ДСТУ ISO 701:2001
ДСТУ ISO 657-2-2001	Міжнародна система позначень зубчастих передач. Умовні позначення геометричних даних
Профілі сталеві горячекатані. Частина 2. Кутиki нерівнополічні. Розміри	ДСТУ ISO 724:2005
ДСТУ ISO 657-5-2001	Нарізі метричні ISO загального призначення. Основні розміри
Профілі сталеві горячекатані. Частина 5. Кутиki рівнополічні і нерівнополічні. Допуски у метричній та дюймовій серіях	ДСТУ ISO 885:2005
ДСТУ ISO 657-11:2009	Болти і гвинти загального призначення. Метрична серія. Радіуси під головкою
Профілі сталеві горячекатані. Частина 11. Швелери з ухилом внутрішніх граней полиць (метрична серія). Розміри та характеристики поперечного перерізу	ДСТУ ISO 888:2005
ДСТУ ISO 657-15:2009	Болти, гвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення
Профілі сталеві горячекатані. Частина 15. Двотаври з ухилом внутрішніх граней полиць (метрична серія). Розміри та характеристики поперечного перерізу	ДСТУ ISO 898-1-2003
ДСТУ ISO 657-16:2009	Механічні властивості кріпильних виробів, виготовлених з вуглецевої і легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти і шпильки
Профілі сталеві горячекатані. Частина 16. Двотаври колонні з ухилом внутрішніх граней полиць (метрична серія). Розміри та характеристики поперечного перерізу	ДСТУ ISO 898-2-2004
ДСТУ ISO 657-18:2009	Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями пробних навантажень. Нарізі з великим кроком
Профілі сталеві горячекатані. Частина 18.	ДСТУ ISO 898-6:2005
	Механічні властивості кріпильних

виробів. Частина 6. Гайки з установ- леними значеннями пробних наван- тажень. Нарізі з дрібним кроком ДСТУ ISO 965-1:2005	ДСТУ ISO 3040:2006 Кресленики технічні. Конуси. Розмі- ри та допуски
Нарізі метричні ISO загального при- значення. Допуски. Частина 1. Ос- новні характеристики ДСТУ ISO 965-2:2005	ДСТУ ISO 3098-0:2006 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимо- ги
Нарізі метричні ISO загального при- значення. Допуски. Частина 2. Гра- ничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності ДСТУ ISO 965-3:2005	ДСТУ ISO 3098-2:2007 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 2. Латинська абет- ка, цифри і знаки
Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 3. Відхили ДСТУ ISO 1101:2009	ДСТУ ISO 3098-3:2007 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 3. Грецька абетка
Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допус- ки форми, орієнтації, розташування та биття ДСТУ ISO 1122-1:2006	ДСТУ ISO 3098-6:2007 Документація технічна на вироби. Шрифти. Частина 6. Кирилична абет- ка
Передачі зубчасті. Словник термінів. Частина 1. Визначення, що стосують- ся геометрії ДСТУ ISO 1122-2:2006	ДСТУ ISO 3508:2005 Збіги нарізі кріпильних виробів згідно з ISO 261 та 262
Передачі зубчасті. Словник термінів. Частина 2. Визначення, що стосують- ся геометрії черв'ячних передач ДСТУ ISO 1207:2009	ДСТУ ISO 4014-2001 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умо- ви
Гвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги ДСТУ ISO 1478:2007	ДСТУ ISO 4017-2001 Гвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови
Нарізь самонарізувальних гвинтів. Технічні вимоги ДСТУ ISO 2009:2008	ДСТУ ISO 4032 -2002 Гайки шестигранні, тип 1 класи точ- ності А і В. Технічні умови
Гвинти з потайною головкою звичай- ного виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови ДСТУ ISO 2768-1:2001	ДСТУ ISO 4033-2002 Гайки шестигранні, тип 2 класи точ- ності А і В. Технічні умови
Основні допуски. Частина 1. Допус- ки на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків ДСТУ ISO 2768-2:2001	ДСТУ ISO 4034:2003 Гайки шестигранні. Клас точності С. Технічні умови
Основні допуски. Частина 2. Допус- ки геометричні для елементів без спеціального позначення допусків	ДСТУ ISO 4753:2006 Кріпильні вироби. Кінці виробів із зовнішньою метричною нарізю ISO. Розміри
	ДСТУ ISO 4762:2006 Гвинти з циліндричною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови
	ДСТУ ISO 5455:2005 Кресленики технічні. Масштаби.

Додаток

ДСТУ ISO 5456-1:2006. Кресленики технічні. Методи проєціювання. Частина 1. Загальні положення	Гвинти з нержавіючої сталі та кольоворових металів класу міцності 8.8.
ДСТУ ISO 5456-2:2005.	Технічні вимоги
Кресленики технічні. Методи проєціювання. Частина 2. Ортогональні зображення	ДСТУ ISO 7046-2:2006
ДСТУ ISO 5456-3:2006	Гвинти з пласкою потайною головкою (звичайного виду) і хрестоподібним шліцем Н або Z. Клас точності А. Частина 1. Гвинти сталеві класу міцності 4.8. Технічні вимоги
Кресленики технічні. Методи проєціювання. Частина 3. Аксонометричні зображення	ДСТУ ISO 7048:2007
ДСТУ ISO 5456-4:2006	Гвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови
Кресленики технічні. Методи проєціювання. Частина 4. Центральне проєціювання	ДСТУ ISO 7083:2009
ДСТУ ISO 5457:2006	Кресленики технічні. Умовні позначення геометричних допусків. Співвідношення та розміри
Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати	ДСТУ ISO 7573:2006
ДСТУ ISO 6433:2006	Кресленики технічні. Позиції
Кресленики технічні. Позиції	ДСТУ ISO 8015:2009
ДСТУ ISO 6336-1:2005	Кресленики технічні. Принципи базових допусків
Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 1. Основні принципи, вступна частина і загальні коефіцієнти впливу	ДСТУ ISO 8991:2005
ДСТУ ISO 6336-2:2005	Система позначення кріпильних виробів
Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 2. Розрахунок міцності активної поверхні зубців	ДСТУ ISO 8992:2006
ДСТУ ISO 6336-3:2005	Кріпильні вироби. Загальні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок
Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косозубих передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубців при вигині	ДСТУ ISO 9453:2007
ДСТУ ISO 6433:2006	Сплави м'яких припоїв. Хімічний склад і сортамент
Кресленики технічні. Позиції	ДСТУ ISO 10209-1:2009
ДСТУ ISO 7045:2006	Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 1. Технічні кресленики. Загальні терміни та види креслеників
Гвинти з циліндричною головкою і хрестоподібним шліцем типу Н або Z. Клас точності А. Технічні вимоги	ДСТУ ISO 10209-2:2009
ДСТУ ISO 7046-1:2006	Документація технічна на вироби. Словник термінів. Частина 2. Методи проєціювання
Гвинти з пласкою потайною головкою (звичайного виду) і хрестоподібним шліцем. Клас точності А. Частина 2.	ДСТУ ISO 10828/TR:2005
	Черв'ячні передачі. Геометрія профілів черв'яка
	ДСТУ ISO 17485:2008
	Передачі зубчасті конічні. Система точності ISO

Список стандартів ДСТУ ГОСТ

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005	ДСТУ ГОСТ 859:2003
Міждержавна система стандартизації.	Мідь. Марки
Терміни та визначення	ДСТУ ГОСТ 1071:2008
ДСТУ ГОСТ 2.001:2006	Проходники ввертные под металлические уплотнения для соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры
Єдина система конструкторської документації. Загальні положення	ДСТУ ГОСТ 1144:2008
ДСТУ ГОСТ 2.051:2006	Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
Єдина система конструкторської документації. Електронні документи.	ДСТУ ГОСТ 1145:2008
Загальні положення	Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 2.052:2006	ДСТУ ГОСТ 1146:2008
Єдина система конструкторської документації. Електронна модель виробу. Загальні положення	Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 2.053:2006	ДСТУ ГОСТ 1481:2008
Єдина система конструкторської документації. Електронна структура виробу. Загальні положення	Винты установочные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 2.104:2006	ДСТУ ГОСТ 1482:2008
Єдина система конструкторської документації. Основні написи	Винты установочне с квадратной головкой и цилиндрическим концом классов точности А и В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 2.601:2006	ДСТУ ГОСТ 1491:2008
Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи	Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 2.610:2006	ДСТУ ГОСТ 2524:2008
Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів	Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности А. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 123:2009	ДСТУ ГОСТ 2832:2008
Кобальт. Технічні умови	Кольца пружинные для стопорения винтов и канавки для них. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 193:2009	ДСТУ ГОСТ 2839-94
Слитки медные. Технические условия	Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 492:2007	
Нікель, сплави нікелеві та мідно-нікелеві, оброблювані тиском. Марки	
ДСТУ ГОСТ 520:2003	
Підшипники кочення. Загальні технічні умови	

Додаток

ДСТУ ГОСТ 2893:2008	ДСТУ ГОСТ 8338:2008
Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры
ДСТУ ГОСТ 3032:2008	ДСТУ ГОСТ 11069:2003
Гайки-барашки. Конструкция и размеры	Алюміній первинний. Марки
ДСТУ ГОСТ 3085:2008	ДСТУ ГОСТ 11284:2008
Гайки крыльчатые. Конструкция	Отверстия сквозные под крепежные детали
ДСТУ ГОСТ 3478:2008	ДСТУ ГОСТ 11521:2008
Подшипники качения. Основные размеры	Корпусы подшипников скольжения на лапах с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 4087:2008	ДСТУ ГОСТ 11522:2008
Шайбы быстрозъемные. Конструкция.	Корпуса подшипников скольжения фланцевые с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 4088:2008	ДСТУ ГОСТ 11525:2008
Гайки фасонные. Конструкция	Втулки металлические для неразъемных корпусов на лапах и фланцевых корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 4252:2008	ДСТУ ГОСТ 11611:2008
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры	Вкладыши металлические для разъемных корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 5017:2007	ДСТУ ГОСТ 11641:2008
Бронзи олов'яні, оброблювані тиском.	Крышки торцовые с канавкой для уплотнительного кольца. Конструкция и размеры
Марки	ДСТУ ГОСТ 13014:2008
ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры
Гайки шестигранні класа точності В. Конструкция и размеры	ДСТУ ГОСТ 13940:2008
ДСТУ ГОСТ 5927:2008	Кольца пружинные упорные плоские наружные концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Гайки шестигранні класа точності А. Конструкция и размеры	ДСТУ ГОСТ 13941:2008
ДСТУ ГОСТ 6364:2008	Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры
Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры	ДСТУ ГОСТ 14034:2008
ДСТУ ГОСТ 6836-2004	Отверстия центровые. Размеры
Срібло і сплави на його основі. Марки	
ДСТУ ГОСТ 7798:2008	
Болти с шестигранной головкой.	
Класа точності В. Конструкция и размеры	
ДСТУ ГОСТ 7805:2008	
Болти с шестигранной головкой класа точности А. Конструкция и размеры	

ДСТУ ГОСТ 14797:2008 Закліпки с полукруглої головкою (повищеної точності). Конструкція и размеры	ДСТУ ГОСТ 21971:2008 Соединения трубопроводов резьбовые. Проходы условные (размеры номинальные)
ДСТУ ГОСТ 14798:2008 Закліпки с потайної головкою (угол 90°) (повищеної точності). Конструкція и размеры	ДСТУ ГОСТ 21973:2008 Соединения трубопроводов резьбовые. Присоединительные резьбы. Ряды
ДСТУ ГОСТ 14802:2008 Закліпки (повищеної точності). Диаметри отверстий под закліпки, размеры замыкающих головок и подбор длины закліпок	ДСТУ ГОСТ 22032:2008 Шпильки с ввинчивающим концом длиной 1d. Класс точности В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 15527:2005 Сплави мідно-цинкові (латуні), оброблювані тиском. Марки	ДСТУ ГОСТ 22033:2008 Шпильки с ввинчивающим концом длиной 1d. Класс точности А. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 17473:2008 Винты с полукруглої головкою класов точности А и В. Конструкция и размеры	ДСТУ ГОСТ 22034:2008 Шпильки с ввинчивающим концом длиной 1.25d. Класс точности В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 17475:2008 Винты с потайної головкою класов точности А и В. Конструкция и размеры	ДСТУ ГОСТ 22035:2008 Шпильки с ввинчивающим концом длиной 1.25d. Класс точности А. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 17678:2008 Скобы облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	ДСТУ ГОСТ 22038:2008 Шпильки с ввинчивающим концом длиной 2d. Класс точности В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 17679:2008 Хомуты облегченные для крепления трубопроводов и кабелей. Конструкция и размеры	ДСТУ ГОСТ 22039:2008 Шпильки с ввинчивающим концом длиной 2d. Класс точности А. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 21863:2008 Соединения трубопроводов резьбовые. Тройники переходные. Конструкция	ДСТУ ГОСТ 22042:2008 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 21872:2008 Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переборочные. Конструкция.	ДСТУ ГОСТ 22043:2008 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности А. Конструкция и размеры
ДСТУ ГОСТ 21873:2008 Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция	ДСТУ ГОСТ 23353:2008 Соединения трубопроводов резьбовые. Гайки накидные. Конструкции
	ДСТУ ГОСТ 24132:2008 Скобы. Конструкция и размеры

Додаток

ДСТУ ГОСТ 24196:2008 Скобы для бронзовых кранов. Конструкция	ДСТУ ГОСТ 27148:2008 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры
ДСТУ ГОСТ 24198:2008 Кронштейны. Конструкция	ДСТУ ГОСТ 30987:2005 Основні норми взаємозамінності. Встановлювання розмірів та допусків для нежорстких деталей
ДСТУ ГОСТ 24671:2008 Болты, винты, шурупы с шестигранной головкой и гайки шестигранне. Размеры «под. ключ»	ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007 Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми
ДСТУ ГОСТ 25142:2009 Шероховатость поверхности. Термины и определения.	

Список стандартів ДСТУ

ДСТУ 1.0-2003	ДСТУ 2263-93
Національна стандартизація. Основні положення	Операції кування та штампування металу. Терміни та визначення
ДСТУ 1.2-2003	ДСТУ 2380-93
Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів	Передачі зубчасті і фрикційні. Терміни та визначення
ДСТУ 1.3-2004	ДСТУ 2390-94
Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов	Складання. Терміни та визначення
ДСТУ 1.5-2003	ДСТУ 2391-94
Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів	Система технологічної документації. Терміни та визначення
ДСТУ 1.6:2004	ДСТУ 2412-94
Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів	Вироби кріпильні. Термінологія та номенклатура
ДСТУ 1.7-2001	ДСТУ 2413-94
Національна стандартизація. Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних та регіональних стандартів	Основні норми взаємозамінності. Шорсткість поверхні. Терміни та визначення.
ДСТУ 1.10:2005	ДСТУ 2455-94 / ГОСТ 19036-94
Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладення, оформлення, ведення національних класифікаторів	Передачі черв'ячні циліндричні. Вихідний черв'як та вихідний виробничий черв'як
ДСТУ 2092-92 (ГОСТ11969 - 93)	ДСТУ 2458-94 / ГОСТ 2144-93
Зварні шви. Положення при зварюванні. Визначення та позначення кутів нахилу і повороту	Передачі черв'ячні циліндричні. Основні параметри
ДСТУ 2222-93	ДСТУ 2491-94
Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння, паяння-зварювання металів. Перелік та умовні позначення процесів.	Покриття металеві та неметалеві непорганічні. Терміни та визначення
ДСТУ 2232-93	ДСТУ 2497-94
Базування та бази в машинобудуванні. Терміни та визначення	Основні норми взаємозамінності. Різьба і різьбові з'єднання. Терміни та визначення
ДСТУ 2262-93	ДСТУ 2498-94
Пружини. Терміни і визначення	Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення
	ДСТУ 2499-94
	Основні норми взаємозамінності. Конуси та конічні з'єднання. Терміни та визначення.
	ДСТУ 2500-94
	Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків і посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми

Додаток

ДСТУ 2646-94	ДСТУ 3761.1-98
Плати друковані. Терміни та визначення	Зварювання та споріднені процеси. Частина 1. Зварність. Визначення
ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005	ДСТУ 3761.2-98
Сталь вуглецева звичайної якості.	Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення
Марки	ДСТУ 3761.3-98
ДСТУ 2839-94/ГОСТ 1583-93	Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з'єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення
Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови	ДСТУ 3761.4-98
ДСТУ 2939-94	Зварювання та споріднені процеси. Частина 4. Процеси паяння та лудіння. Терміни та визначення
Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення	ДСТУ 3973:2000
ДСТУ 2983-95	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення
Передачі черв'ячні. Терміни та визначення	ДСТУ 3974:2000
ДСТУ 3008-95	Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення
Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура і правила оформлення	ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005
Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення	Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови.
ДСТУ 3040-95	ДСТУ -Н 4486:2005
Апаратура радіоелектронна. Конструкції базові несівні уніфіковані. Типи і розміри	Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов
ДСТУ 3132-95/ГОСТ 4832-95	ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006
Чавун ливарний. Технічні умови	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сортамент
ДСТУ 3278-95	ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент
ДСТУ 3321:2003	ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006
Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сортамент
ДСТУ 3423-96	ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103-2006
Передачі зубчасті. Похибки та допуски. Терміни та визначення	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент
ДСТУ 3523-97/ГОСТ 19650-97	
Передачі черв'ячні циліндричні. Розрахунок геометрії	
ДСТУ 3574-97	
Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення	

Примітка. Дані наведено станом на 01.01.2011 р.

Навчальне видання

**ВАНІН Володимир Володимирович,
БЛЮК Альберт Володимирович
ГНІТЕЦЬКА Галина Омелянівна**

Оформлення конструкторської документації

Керівник видавничих проектів Ю.В. Піча
Літературний редактор В.А. Корнієнко
Комп'ютерна верстка В.С. Гарвона

Здано на складання 20.08.2011 р. Підписано до друку 01.11.2011 р.
Формат 70x100/16. Папір офсетний №1. Гарнітура шкільна. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 14,0. Обл.-вид. арк 14,65.

Видавництво «Каравела»,
просп. Рокосовського, 8а, м. Київ, 04201, Україна.
Тел. (044) 360-36-99, 592-39-36. E-mail: caravela@ukr.net
www.caravela.kiev.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції:
ДК №2035 від 16.12.2004 р.

Віддруковано з готових діапозитивів
в друкарні ТОВ “Друкарня “Рута”
(свід. Серія ДК №4060 від 29.04.2011 р.)
м. Кам'янець-Подільський, вул. Пархоменка, 1
тел. 0 38 494 22 50, drukruta@ukr.net
Замовленя № 359.

ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслеників деталей, креслеників складаних одиниць та текстових документів.

Для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації вузів.

Стислий зміст

1. ВИДИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1. Проектна конструкторська документація

1.2. Робоча конструкторська документація

2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ

2.1. Формати і основні написи

2.2. Масштаби

2.3. Лінії

2.4. Шрифт

2.5. Зображення: види, розрізи, перерізи

2.6. Нанесення розмірів

3. ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕТАЛЕЙ

3.1. Отвори

3.2. Нарізь

3.3. Елементи нарізевих з'єднань

3.4. Елементи шпонкових і шліцьових з'єднань

3.5. Елементи зубчастих передач

3.6. Інші типові елементи

4. ДОДАТКОВІ ДАНІ щОДО ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ

4.1. Позначення шорсткості поверхонь

4.2. Позначення матеріалів

4.3. Позначення покривання і термообрідання поверхонь

4.4. Допуски і посадки

4.5. Допуски форм і розташунку поверхонь

5. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ ДЕТАЛЕЙ

5.1. Плита опорна

5.2. Накривка

5.3. Зубчасте колесо

5.4. Зубчаста рейка

5.5. Корпусна деталь

5.6. Шліцьовий вал

5.7. Деталі з пластмас

5.8. Деталі, виготовлені штампуванням

5.9. Пружина

5.10. Плата друкована

6. ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНІКІВ СКЛАДАННИХ ОДИНИЦЬ

6.1. Складальний кресленик

6.2. Кресленик загального виду

6.3. Габаритний кресленик

6.4. Монтажний кресленик

6.5. Кресленики складаних одиниць з електричними обмотками і магнітопроводами

7. ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

7.1. Форма і структура електронного конструкторського документа

7.2. Обіг електронних

конструкторських документів

7.3. Електронна модель виробу

7.4. Електронна структура виробу

8. СХЕМИ

8.1. Схеми електричні

8.2. Гідралічні і пневматичні схеми

8.3. Кінематичні схеми

9. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

9.1. Текстова частина кресленника

9.2. Спеціфікація

9.3. Позначення креслеників

9.4. Пояснювальна записка

ДОДАТОК. Список стандартів ГОСТ, ДСТУ ISO, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ



9 789668 019050